




9100.35
9510.12a
9100.09
9100.11
9100.43
9100.08-pb
9100.24
9100.19
9100.18
9100.10
9100.33
9100.41
9450.07
9100.31
9100.72
9100.36 L=580
9100.50 L=730
9100.27
9100.28
9100.32
9840.16
R-9910.07
9100.21 L=520
9100.90 L=680
9550.01
9500.16a
9100.05
9100.29
9100.06




MAX = 14
MIN = 4
Ø72
26
H max
(400, 600)
Ø43
MIN = 4
MAX = 14
64
14
L (600,800)
G 6/4"


MAX = 14
MIN = 4
Ø72
26
H max
(400, 600)
Ø43
MIN = 4
MAX = 14
64
14
L (600,800)
G 6/4"




18


9100.35
9510.12a
9100.09
9100.11
9100.43
9100.08-pb
9100.24
9100.19
9100.18
9100.10
9100.33
9100.41
9450.07
9100.31
9100.72
9100.27
9100.28
9100.32
9100.36 L=580
9100.50 L=730
9840.16
R-9910.07
9550.01
9100.21 L=520
9100.90 L=680
9500.16a
9100.05
9100.29
9100.06


MAX = 14
MIN = 4
Ø72
26
H max
(400, 600)
Ø43
MIN = 4
MAX = 14
64
14
G 6/4"
L (600,800)


MAX = 14
MIN = 4
Ø72
26
H max
(400, 600)
Ø43
MIN = 4
MAX = 14
64
14
G 6/4"
L (600,800)








18