

Asist®



LASER MEASURING INSTRUMENT 30M

LM030

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE - AZ ALKALMAZÁSI ORSZÁGOS UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA -
PREVOD IZVIRNIH NAVODIL ZA UPORABO - TŁUMACZENIE ORYGINALNYCH INSTRUKCJI DO UŻYTKU
ÜBERSETZUNG DER URSPRÜNGLICHEN GEBRAUCHSANLEITUNG - PRIJEVOD PRETHODNE UPUTE ZA UPORABU
TRANSLATION OF THE ORIGINAL OPERATING MANUAL - TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI ORIGINAL
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI PER L'USO - TRADUCCIÓN DE INSTRUCCIONES ORIGINALES DE USO

CZ – LASEROVÝ MĚŘIČ 30M	- NÁVOD K POUŽITÍ	4 - 7
SK – LASEROVÝ MERAČ 30M	- NÁVOD NA POUŽITIE	8 - 11
H – LÉZERMÉRŐ 30M	- KEZELÉSI UTASÍTÁS	12 - 15
SL – LASERSKI METER 30M	- NAVODILA ZA UPORABO	16 - 19
PL – MIERNIKLASEROWY 30M	- INSTRUKCJA OBSŁUGI	20 - 23
DE – LASERMETER 30M	- GEBRAUCHSANLEITUNG	24 - 27
HR – LASERSKIMJERAČ 30M	- NAPUTAK ZA UPORABU	28 - 31
EN – LASER MEASURING INSTRUMENT 30M	- INSTRUCTIONS FOR USE	32 - 35
FR – LASERMÈTRE 30M	- MODE D'EMPLOI	36 - 39
IT – MISURATORE LASER 30M	- ISTRUZIONI PER L'USO	40 - 43
ES – MEDIDORLÁSER 30M	- INSTRUCCIONES DE USO	44 - 47

SYMBOLS

Náradí je určeno pouze pro domácí - hobby použití. • Náradie je určené iba pre domáce - hobby použitie.
 A szerszám célja az otthoni - hobby használatra. • Orodje je namenjeno izključno za domačo ali hobi uporabo.
 Narzędzie jest przeznaczone jedynie do użycia domowego lub hobbyistycznego. • Das Werkzeug ist nur für Haus - Hobbynutzung vorgesehen. • Alat je namijenjen samo za kućnu - hobi uporabo.
 The power tool is designed for domestic (hobby) use only. • L'appareil est conçu pour un usage domestique - bricoleur. • L'utensile è destinato solo all'uso domestico -hobbistica. • La herramienta está diseñada solo para uso en la casa - uso hobby.



Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze
 Pred prvim použitím si prečítajte návod na použitie
 Beüzemelés előtt olvassa el a használati utasítást
 Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo!
 Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Vor dem ersten Einsatz lesen Sie die Gebrauchsanleitung
 Prije prve uporabe molimo pročitati upute za rukovanje
 Read this manual before its first use
 Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement
 Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo per la prima volta
 Lea las instrucciones de manejo antes de usar por primera vez



Nebezpečí
 Nebezpečie
 Figyelmeztetés
 Nevarnost!
 Niebezpieczeństwo

Gefahr!
 Opasnost
 Danger
 Danger
 Pericolo
 Peligro



Používejte ochranu sluchu
 Používajte ochranu sluchu
 Használjon fülvédőt
 Uporabljajte zaščitna sredstva za varovanje sluha!
 Używaj środków ochrony słuchu

Verwenden Sie den Gehörschutz
 Koristite zaštitusluha
 Use hearing protection
 Protégez vos oreilles
 Utilizzare la protezione dell'udito
 Use protecciones para los oídos



Používejte ochranu zraku
 Používajte ochranu zraku
 Használjon védőszemüveget
 Uporabljajte zaščitna sredstva za varovanje vida!
 Używaj środków ochrony wzroku

Verwenden Sie den Augenschutz
 Koristite zaštitu
 Use protective eyewear
 Protégez vos yeux
 Utilizzare la protezione della vista
 Use protecciones para los ojos



Používejte Ochrannou dýchací roušku
 Používajte ochrannú dýchaciu rúžku
 Használjon porvédő maszkot
 Uporabljajte zaščitno dihalno masko!
 Używaj maski ochronnej

Verwenden Sie den Mundschutz
 Koristite zaštitnu masku za
 Use respiratory protection
 Utilisez un masque de protection respiratoire
 Utilizzare la maschera di protezione
 Use mascarilla de respiración



Dvojité izolace
 Dvojité izolácia
 Dupla szigetelés
 Dvojna izolacija.
 Podwójna izolacja

Doppelte Isolation
 Dupla izolacija
 Double insulation
 Double isolation
 Doppio isolamento
 Doble aislamiento



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
 Áramütésveszély
 Nevarnost poškodbe z električnim tokom!
 Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym


Stromschlaggefahr
 Opasnost od udara električnom strujom
 Riskof electric shock
 Risqued'électrocution
 Rischio di scosse elettriche
 Riesgo de lesión por descarga eléctrica



Nepracujte v dešti
 Nevystavujte dažďu
 Nem működik az esőben
 Ne izpostavljajte dežju
 Nie wystawiać na deszcz

Arbeiten Sie nicht im Regen
 Ne radite na kiši
 Do not work in the rain
 Ne travaillez pas sous la pluie
 Non lavorare sotto la pioggia
 No trabajes bajo la lluvia

A



OBCENĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tyto bezpečnostní pokyny si přečtěte a prostudujte, zapamatujte a uschovejte!

UPOZORNĚNÍ: Při používání elektrických strojů a elektrického nářadí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické nářadí“ je ve všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak nářadí napájené z baterií (bez napájecího kabelu).
 Uschovejte všechna varování a pokyny pro příští použití.

1. Pracovní prostředí

- a) Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklíďte nářadí, které právě nepoužíváte.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.
- c) Při používání el. nářadí zamezte přístupu nepovolovaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.

2. Elektrická bezpečnost

- a) Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K nářadí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdílkové ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezi nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamožené napájecí kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrické nářadí se nikdy nedotýkejte mokrou rukama. Elektrické nářadí nikdy neumožňujte pod tekoucí vodou ani jej neponechujte do vody.
- d) Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahajte elektrické nářadí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.
- e) El. nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení síťovým el. proudem. Vždy zkontrolujte, že elektrické napětí odpovídá údajům uvedenému na typovém štítku nářadí.
- f) Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel nebo vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozené.
- g) V případě použití prodlužovacího kabelu vždy zkontrolujte, že jeho technické parametry odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku nářadí. Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacích bund je nutné je rozvinout, aby nedocházelo k přehřátí kabelu.
- h) Je-li elektrické nářadí používáno ve vlhkých prostorech nebo venku, je povoleno jej používat pouze, pokud je zapojeno do el. obvodu s proudovým chráničem ≤30 mA. Použití el. obvodu s chráničem /RCD/ snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- i) Ruční el. nářadí držte výhradně za izolované plochy určené k uchopení, protože při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtačického příslušenství se skrytým vodičem nebo s napájecí šňůrou nářadí.

3. Bezpečnost osob

- a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorni a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustředte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unaveni, nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu používané v souladu s podmínkami práce snižují riziko poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného zapnutí nářadí. Nepřenášejte nářadí, které je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných úrazů.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
- e) Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřecíhujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oděv. Nenoste volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el.nářadí.
- g) Připojte zařízení k odsávání prachu. Jestliže má nářadí možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, zajistěte, aby

- došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
- i) Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svěrku nebo svěrák pro upevnění dílu, který budete obrábět.
- j) Nepoužívejte elektrické nářadí pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- k) Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostali pokyny s ohledem na použití zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby jste se ujistili, že si nehrají se zařízením.

4. Používání elektrického nářadí a jeho údržba

- a) El. nářadí vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým čištením nebo údržbou, při každém přeskupení a po ukončení práce! Nikdy nepoužívejte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.
- b) Pokud začne nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.
- c) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, pokud je budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Správné nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno.
- d) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.
- e) Odpojte nářadí od zdroje elektrické energie předtím, než začnete provádět jeho seřizování, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
- f) Nepoužívejte elektrické nářadí uklíďte a uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolovaných osob. Elektrické nářadí v ruku nezkušných uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
- g) Udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte seřizování pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- h) Řezací nástroje udržujte ostře a čisté. Správné udržování a naostření nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí zranění a práce s nimi se snáze kontroluje. Použití jiných příslušenství než těch, která jsou uvedena v návodu k obsluze mohou způsobit poškození nářadí a být příčinou zranění.
- i) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5. Používání akumulátorového nářadí

- a) Před vložením akumulátoru se přesvědčte, že je vypnátá v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do zapnutého nářadí může být příčinou nebezpečných situací.
 - b) K nabíjení akumulátorů používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použití nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.
 - c) Používejte pouze akumulátory určené pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může být příčinou zranění nebo vzniku požáru.
 - d) Pokud není akumulátor používán, uchovávejte ho odděleně od kovových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Zkratování akumulátoru může způsobit zranění, popáleniny nebo vznik požáru.
 - e) S akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s touto látkou a pokud i přesto dojde ke kontaktu, vymyjte postižené místo proudem tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážná poranění.
- ### 6. Servis
- a) Nevyměňujte části nářadí, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasaďte do konstrukce nářadí. Opravy nářadí světe kvalifikovaným osobám.
 - b) Každá oprava nebo úprava výrobku bude oprávnění naší společnosti je nepřijatelná, může způsobit úraz, nebo škodu uživateli.
 - c) Elektrické nářadí vždy nechte opravit v certifikovaném servisním středisku. Používejte pouze originální nebo doporučené náhradní díly. Zajistěte tak bezpečnost Vaší i Vašeho nářadí.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím přečtete tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovejte.

! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení .

! Před prvním použitím zařízení si přečtete celý manuál.

! Nedívejte se přímo do laserového paprsku, a to bez ohledu na, na jakou sílu je paprsek nastaven. Dodržování tohoto pravidla vám umožní zabránit jakýmkoli negativním následkům v budoucnu.

! Laserový paprsek by měl ukazovat jen horizontálně na úrovni mnohem nižší, než je výška jeho uživatele. Tím zabráníte nechtěnému očnímu kontaktu s paprskem. Uživatel by se nadto neměl předklánět, aby paprsek spatřil. Paprsek by se měl odrážet na matném povrchu s adekvátně nízkým koeficientem odrazu.

! Laserovému paprsku nesmí přijít do cesty žádné náhodné reflexní předměty. Pamatuje: odrazy z povrchu hodinek, prstýnků a jiných šperků mohou být obdobně škodlivé.

! Žádným způsobem se nepokoušejte změnit výkon laseru, jinak hrozí zvýšené riziko následků z vystavení se působení paprsku. Laser zapínajte pouze tehdy, kdy jej chcete skutečně použít. Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku. Laserový měřič vzdálenosti uchovávejte na bezpečném místě, aby bylo zabráněno jeho používání nequalifikovanými osobami.

! Pozorování paprsku světla, který se odráží od povrchů, jež fungují jako zrcadlo (optické hranoly, tekutiny, kovové předměty), pomocí dalekohledu nebo jiného optického nástroje, může poškodit váš zrak.

! Je-li laserové zařízení zapnuto, nesmí být ponecháno bez dozoru. Musíte-li laserové zařízení na chvíli opustit, může být vhodným řešením zakrytí paprsku.

! Je obtížné předjímat vše, co by se mohlo stát. Pamatuje prosím, že mnoho lidí přišlo o zrak kvůli své nedbalosti a někdy i jen pouhou náhodou. Nejdůležitější věcí je uvědomovat si možné následky a používat zdravý rozum.

! Míření laserového paprsku na lidi nebo na nebezpečné (např. hořlavé nebo reaktivní) materiály je zakázáno.

! Abyste zabránili riziku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, dodržujte při používání elektrických spotřebičů a zařízení základní pravidla bezpečnosti, a to zejména v přítomnosti dětí.

! Nepoužívejte produkt k jiným účelům než k těm, pro které je produkt určen.

! Elektrická zařízení nepoužívejte při koupání ani sprchování.

! Nesvitte na nikoho úmyslně ve tmě.

! Produkt nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla (topení, otevřený oheň).

! Nesvitte na předměty s vysoce lesklým povrchem.

! Nenechávejte produkt na místech, která jsou snadno přístupná dětem.

! Zařízení neopravujte bez povolení. Je-li zařízení poškozeno, obraťte se na místního prodejce.

! Zařízení nepoužívejte v hořlavém nebo výbušném prostředí.

! Zařízení nepoužívejte v blízkosti lékařských přístrojů. Nepoužívejte je ani na palubě letadel.

! Zamýšlíte-li zařízení ponechat bez dozoru nebo před čištěním, vždy vyjměte baterie.

! Zařízení čistěte antikorozními čisticími prostředky.

! Toto zařízení není hračka; nedovolte dětem, aby si s ním hrály.

! Chraňte zařízení před stykem s vodou či jinými tekutinami.

! Varování! Je-li zařízení zapnuto, nedívejte se na LED žárovku. Světlo, jež LED žárovka produkuje, může zničit nebo podráždit vaše oči. Nedívejte se přímo do zdroje světla pomocí žádných optických zařízení, jež soustřeďují paprsek světla.

TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY USCHOVEJTE !!!

POPIS (A)

Klávesnice

A1.Start/jedno měření./kontinuální měření

A2.Měření Plocha/objem/ Pythagorova míra

A3.Transformace jednotek m/in/ft-in(dlouhý stisk) ; operace plus a mínus(krátký stisk)

A4.Datum změny měření

A5.Poslední krok bude zrušen(krátké stisknutí);

Dlouhé stisknutí této klávesy ,vypnutí.

Obrazovka displeje

1.Indikátor zapnutí laseru

2-Měření vztažné hrany (vpředu)

3-Měření vztažné hrany (vzadu)

4-Multifunkční měření

4 Indikátor měření plochy/objemu

5-Indikátor měření Pythagorova funkce

6-Indikátor Kontinuální měření

7-Indikátor nabití baterií

8-Indikátor ukládání dat - paměť

9-Zobrazení emisního signálu

10-Indikátor síly signálu

11-Třetí řádek displeje

12-Druhý řádek displeje

13-První řádek displeje

14-Výsledek

Příslušenství:

pouzdro, baterky, poutko.

POUŽITÍ A PROVOZ

Napájení

Vložení/výměna baterie

Otevřete kryt pro baterie a vložte baterii správným způsobem do místa pro baterii. Poté kryt uzavřete.

Je-li stav baterie příliš nízký, objeví se na displeji indikátor stavu baterie. V takovéto situaci prosím vyměňte baterii co možná nejdříve.

Doporučujeme používání alkalických baterií. Má-li být měřič delší dobu nepoužíván, baterii vyjměte.

První provoz a nastavení

Zapnutí či vypnutí zařízení

Stisknutím /A1/ tlačítka se zapne. Dlouhým stisknutím /A5/ tlačítka se vypne, automatické vypnutí bez provozu je 45s.

Tlačítko Vymazat,

Tlačítkem CLEAR /A5/ zrušíte poslední pokyn nebo vymažete displej.

Poloha měřicí referenční hrany

Stisknutím /A4/ vyberte referenční bod měření.

Systém nabízí dva referenční body

Dlouze stiskněte tlačítko /A3/ (+, - UNIT), měříte jednotky vzdálenosti, dokud se nezobrazí požadované jednotky: m, in, ft, ft+in.

Měření

Jednotlivé měření vzdálenosti

Stisknutím tlačítka /A1/ zapněte laser a poté stisknutím tlačítka /A1/ proveďte jedno měření.

Po dokončení měření se laser vypne a na displeji se zobrazí výsledek měření. Průběžné měření (maximum/minimum).

Dlouhým stisknutím tlačítka /A1/ přejdete do režimu kontinuálního měření. Poté se na hlavním řádku displeje zobrazí údaje o výsledku měření v reálném čase a na pomocném displeji se zobrazí maximální a minimální hodnoty měření během měření.

V režimu kontinuálního měření krátkým stisknutím /A1 nebo /A5/ tlačítka režim kontinuálního měření zastavíte. Funkce kontinuálního měření se automaticky zastaví po 100 měřeních.

Funkce Plus/Minus

PLUS: Krátce stiskněte /A3/ tlačítko, na prvním řádku displeje bude svítit číslo plus. Další naměřená hodnota bude plusová.

MINUS: Opět krátce stiskněte /A3/ tlačítko, na prvním řádku displeje bude svítit minusové číslo. Další naměřená hodnota bude minusová.

Funkce OBLASTI

Jednou stiskněte tlačítko /A2/ a na displeji se zobrazí symbol plochy, což znamená, že přístroj vstoupil do režimu měření plochy. Podle pokynů dokončete následující kroky.

Když bliká symbol dlouhé strany obdélníku, stisknutím /A1/ změříte dlouhou stranu obdélníku.

Když bliká symbol krátké strany obdélníku, stisknutím /A1/ změříte šířku.

Přístroj automaticky vypočítá plochu a výsledek výpočtu se zobrazí v hlavní oblasti displeje. Výsledky naměřené délky a šířky se zobrazí v pomocných oblastech displeje.

Funkce OBJEMU

Dvakrát stiskněte tlačítko /A2/ a displej zobrazí symbol objemu, což znamená, že jste vstoupili do režimu měření objemu. Podle pokynů dokončete následující kroky:

Když bliká symbol dlouhé strany krychle, stisknutím tlačítka /A1/ změříte dlouhou stranu krychle.

Když bliká symbol šířky krychle, stisknutím tlačítka /A1/ změříte šířku krychle.

Když bliká symbol výšky krychle, stisknutím tlačítka /A1/ změříte výšku krychle.

Přístroj automaticky vypočítá objem a výsledek výpočtu se zobrazí na hlavním displeji. Výsledky měření délky, šířky, a výšky se zobrazí na pomocných displejích

Nepřímé měření

Stiskněte 3x tlačítko /A2/ a na displeji se zobrazí ikona trojúhelníku. Proveďte první měření s ohledem na blikající hranu a naměřená vzdálenost se zobrazí na prvním řádku displeje, udržte přístroj ve vodorovné pološe. Přístroj je ve výchozím nastavení nastaven na vodorovné měření a druhé měření se provádí s ohledem na blikající hranu. Naměřená vzdálenost zobrazí na druhém řádku displeje, vzdálenost vypočtená na třetí straně se zobrazí na hlavním řádku displeje.

Stiskněte 3x tlačítko /A2/ a na displeji se zobrazí ikona. Proveďte první měření s ohledem na blikající hranu a naměřená vzdálenost se zobrazí na prvním řádku displeje, udržte přístroj ve vodorovné pološe. Přístroj je ve výchozím nastavení nastaven na vodorovné měření a druhé měření se provádí s ohledem na blikající hranu. Naměřená vzdálenost zobrazí na druhém řádku displeje, vzdálenost vypočtená na třetí straně se zobrazí na hlavním řádku displeje.

Kódy tipů a jejich řešení

b.L Nízký stav nabití baterie

Vložte novou baterii

t.L Teplota je příliš nízká

Zvyšte teplotu měřidla

t.h Teplota je příliš vysoká

Snižte teplotu měřidla

d.H Údaje z měření jsou mimo dosah

Opětovně proveďte měření

S.L Signál je příliš slabý

Změřte cílovou pozici se silnou reflexní schopností nebo použijte zaměřování cíle

S.H Signál je příliš silný

Změřte cílovou pozici se slabou reflexní schopností nebo použijte zaměřování cíle

H.F Špatný hardware

Restartujte měřič. Nevýřeší-li se problém několikerým opakovaním vypnutí & zapnutí, obraťte se na místního prodejce.

Údržba

Je zakázáno vkládat zařízení do vody. Pro odstranění prachu používejte vlhkou a jemnou utěrku. Nepoužívejte erozivní roztoky. Povrch optické části (včetně otvoru vysílajícího laserový paprsek a čočky přijímající signál) čistěte v souladu s postupem při čištění skel a čočky zařízení.

Zařízení během přepravy chraňte před vibracemi a nárazy.

Udržujte přístroj v čistotě.

K ořtení prachu na povrchu přístroje použijte vlhký měkký hadřík.

K čištění přístroje nepoužívejte žíravé roztoky.

Neponořujte přístroj do vody.

Povrch optických součástí (včetně okénka pro vyzařování laseru a čočky pro příjem signálu) otřete podobně, jako byste čistili čočku fotoaparátu nebo brýle.

Přístroj neskladujte dlouhodobě v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii a uložte jej do příloženého pouzdra na chladné a suché místo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přesnost měření:	+/- 1 mm/10m
Jednotka:	m/palec/stopa
Rozsah měření (bez reflektoru):	0,05-60 m
Čas měření:	0,3-3 s
Třída laseru:	II
Vlnová délka laseru:	635 nm
Výstupní výkon laseru:	II <1 mw
Stupeň krytí vůči prachu a vlhkosti:	IP54
Automatické vypnutí:	45 s
Osvětlení:	bílá LED
Standardní spínač měření:	100 000 x
Zdířka pro připojení stavitu:	1/4"
Počet měření v paměti:	20
baterie:	alkalické baterie (2*1.5 AAA)
Váha:	48 g
Indikátor baterie:	ano
Uchovávání dat:	ano
Kontinuální měření (max/min):	ano
Sčítání/odčítání:	ano
Funkce měření plochy/objemu/	
Pythagorova schématu:	ano
Rozmezí provozní teploty:	-10C - 40C

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ



Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice WEEE ((2012/19/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její aproximace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí odevzdáno v místě koupě podobného nářadí, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektronářadí. Takto odevzdané elektronářadí bude shromážděno, rozebráno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

ZÁRUKA

V příloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek.

Datum výroby

Datum výroby je zakomponováno do výrobního čísla uvedeného na štítku výrobku.

Výrobní číslo má formát ORD-YY-MM-SERI kde ORD je číslo objednávky, YY je rok výroby, MM je měsíc výroby, SERI je sériové číslo výrobku.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte, zapamätajte a uschovajte.

Upozomenie! Pri používaní elektrických strojov a elektrického náradia je nutné rešpektovať a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny z dôvodu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zranením osôb a nebezpečím vzniku požiaru. Výrazom „elektrické náradie“ je vo všetkých nižšie uvedených pokynoch myslené nielen náradie napájané z elektrickej siete (napájacím káblom) ale i náradie napájané z akumulátora. (bez napájacieho kábla). Odložte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.

1. Pracovné prostredie

a) Udržujte pracovný priestor v čistom stave a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou úrazov. Odložte náradie, ktoré práve nepoužívate.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, to znamená v miestach, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov. Zabráňte zvieratám prístup k náradíu.

c) Pri používaní el. náradia zabráňte prístupu nepovolných osôb do pracovného priestoru, najmä detí. Ak budete vyrušovaní, môžete stratiť kontrolu nad pracovnou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dohľadu.

2. Elektrická bezpečnosť

a) Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. prírodný kábel. Náradie, ktoré má na vidlici prírodnú šnúru ochranný kolk, nikdy nepripájajte rozdvojkami alebo inými adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prírodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradiť osobitú sieťovú šnúru, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými plochami, ako napr. potrubné systémy, telesa ústredného kúrenia, šporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je Vaše telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.

d) Nepoužívajte napájací kábel k inému účelu, než pre aký je určený. Nikdy nenoste a netahajte elektrické náradie za napájací kábel. Nevytahujte vidlicu zo zásuvky ťahom za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických káblov ostrím alebo horúcim predmetom.

e) El. náradie bolo vyrobené výlučne pre napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, či el. napätie zodpovedá údajom uvedenému na typovom štítku.

f) Nikdy neppracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodené.

g) V prípade použitia predizolovacieho kábla vždy skontrolujte či jeho technické parametre odpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predizolovací kábel vhodný pre vonkajšie použitie. Pri použití predizolovacieho bubnov je potrebné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k ich prehratiu.

h) Ak je elektrické náradie používané vo vlhkých priestoroch alebo vonku je povolené používať ho iba ak je zapojené do el. obvodu s prírodným chráničom ≤ 30 mA. Použite el. obvodu s chráničom (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

i) Držte el. ručné náradie výlučne za izolovanú plochu určenú na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vrhacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo vlastnou šnúrou.

3. Bezpečnosť osôb

a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostrežite, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzkate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčíte.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzkate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.

c) Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájané vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.

d) Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripavený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Vždy udržiavte stabilnú postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy neprečehujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné obliečenie. Ne noste voľné obliečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, obliečenie, rukavice alebo iné časť Vašho tela nedostala do príslušnej blízkosti rotujúcej alebo rozspájaných častí el. náradia.

g) Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť pri-

pojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.

h) Pevné upevnenie obrobok. Použitie stolársku svorku alebo zverák pre upevnenie obrobku, ktorý budete obrábať.

i) Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných či návykových látok.

j) Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrávajú so zariadením.

4. Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.

a) El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy neppracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.

b) Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.

c) Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.

d) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Vadný vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.

e) Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo náhodného spustenia.

f) Nepoužívajte elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

g) Starostlivo udržiavte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohyblivých sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu ohroziť bezpečnú funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobených nesprávnou údržbou elektrického náradia.

h) Rezaacie nástroje udržiavte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa ľahšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené pracovné módy spôsobí poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.

i) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzkanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5. Používanie akumulátorového náradia

a) Pred vložením akumulátora sa uistite, že je vypínač v polohe „0-vypnuté“. Vloženie akumulátora do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečných situácií.

b) K nabíjaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpísané výrobcom. Použitie nabíjačky pre iný typ akumulátora môže mať za následok jeho poškodenie a vznik požiaru.

c) Používajte iba akumulátory určené pre dané náradie. Použitie iných akumulátorov môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.

d) Ak nie je akumulátor používaný, uschovávajte ho oddelene od kovových predmetov ako sú svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátora s druhým. Vyskakovanie akumulátora môže zapríčiniť úraz, popálenie alebo vznik požiaru.

e) S akumulátormi zaobchádzajte šetrne. Pri nešetrnom zaobchádzaní môže z akumulátora uniknúť chemická látka. Vyvarujte sa kontaktu s ňou. Ak predsa dôjde ku kontaktu s touto chemickou látkou, vymyte postihnuté miesto prúdom tečúcej vody. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátora môže spôsobiť vážne poranenie.

6. Servis

a) Nevymieňajte časti náradia, neprevádzkajte sami opravu, ani inými spôsobmi nezahajujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osôbám.

b) Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže spôsobiť úraz alebo škodu užívateľovi).

c) Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredu. Používajte iba originálne alebo doporučené náhradné diely. Zaisťte tak bezpečnosť Váš i Vašho náradia.

Doplňujúce bezpečnostné pokyny

Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uschovajte.

! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenie zariadenia.

! Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte celý manuál.

! Nepozerajte sa priamo do laserového lúča, a to bez ohľadu na, na akú silu je lúč nastavený. Dodržiavanie tohto pravidla vám umožní zabrániť akýmkoľvek negatívnym následkom v budúcnosti.

! Laserový lúč by mal ukazovať len horizontálne na úrovni oveľa nižšia, než je výška jeho používateľa. Tým zabránite nechcenému očnému kontaktu s lúčom. Užívateľ by sa navyše nemal predkláňať, aby lúč zbadal. Lúč by sa mal odrážať na matnom povrchu s adekvátne nízkym koeficientom odrazu.

! Laserovému lúču nesmie prísť do cesty žiadne náhodné reflexné predmety. Pamätajte: odrazy z povrchu hodínok, prsteňov a iných šperkov môžu byť obdobne škodlivé.

! Žiadnym spôsobom sa nepokúšajte zmeniť výkon lasera, inak hrozí zvýšené riziko následkov z vystavenia sa pôsobeniu lúča. Laser zapínajte len vtedy, keď ho chcete skutočne použiť. Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča. Laserový merač vzdialenosti uchovávajúce na bezpečnom mieste, aby bolo zabránené jeho používanie nekalifikovanými osobami.

! Pozorovanie lúča svetla, ktorý sa odráža od povrchov, ktoré fungujú ako zrkadlo (optické hranoly, tekutiny, kovové predmety), pomocou ďalekohľadu alebo iného optického nástroja, môže poškodiť váš zrak.

! Ak je laserové zariadenie zapnuté, nesmie byť ponechané bez dozoru. Ak musíte laserové zariadenie na chvíľu opustiť, môže byť vhodným riešením zakrytie lúča.

! Je ťažké predvídať všetko, čo by sa mohlo stať. Poznamenávame, že mnoho ľudí prišlo o zrak kvôli svojej nedbanlivosti a niekedy aj len obyčajnou náhodou. Najdôležitejšou vecou je uvedomovať si možné následky a používať zdravý rozum.

! Mierenie laserového lúča na ľudí alebo na nebezpečné (napr. Horľavé alebo reaktívne) materiály je zakázané.

! Aby ste zabránili riziku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní elektrických spotrebičov a zariadení základné pravidlá bezpečnosti, a to najmä v prítomnosti detí.

! Nepoužívajte produkt na iné účely ako na tie, pre ktoré je produkt určený.

! Elektrické zariadenia nepoužívajte pri kúpaní ani sprchovaní.

! Nesviette na nikoho úmyselne v tme.

! Produkt nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla (kúrenie, otvorený oheň).

! Nesviette na predmety s vysoko lesklým povrchom.

! Nenechávajte produkt na miestach, ktoré sú ľahko prístupné deťom.

! Zariadenie neopravujte bez povolenia. Ak je zariadenie poškodené, obráťte sa na miestneho predajcu.

! Zariadenie nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí.

! Zariadenie nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov. Nepoužívajte ich ani na palube lietadiel.

! Zamýšľate Ak zariadenie ponechať bez dozoru alebo pred čistením, vždy vyberte batérie.

! Zariadenie čistite antikoróznymi čistiacimi prostriedkami.

! Toto zariadenie nie je hračka; nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.

! Chráňte zariadenie pred stykom s vodou či inými tekutinami.

! Varovanie! Ak je zariadenie zapnuté, nepozerajte sa na LED žiarovku. Svetlo, ktoré LED žiarovka produkuje, môže zničiť alebo podráždiť vaše oči. Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla pomocou žiadnych optických zariadení, ktoré sústredzujú lúč svetla.

- Používajte ochranné prostriedky proti hluku, prachu a vibráciám !!!

TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE !!!

OPIS (A)

klávesnica

A1.Start / jedno meranie. / Kontinuálne meranie

A2.Měření Plocha / objem / Pytagorova miera

A3.Transformace jednotek m / in / ft / ft + in (dlhé stlačenie); operácie plus a minus (krátke stlačenie)

A4.Datum zmeny meranie

A5.Poslední krok bude zrušený (krátke stlačenie);

Dlhé stlačenie tohto klávesu, vypnutie.

obrazovka displeja

1. Indikátor zapnutia lasera

2-Meranie referenčnej hrany (vpredu)

3-Meranie referenčnej hrany (vzadu)

4-Multifunkčná meranie

4 Indikátor meranie plochy / objemu

5-Indikátor merania Pytagorova funkcie

6-Indikátor Kontinuálne meranie

7- Indikátor nabitia batérií

8-Indikátor ukladanie dát - pamäť

9-Zobrazenie emisného signálu

10- Indikátor sily signálu

11-Tretí riadok displeja

12-Druhý riadok displeja

13-Prvý riadok displeja

14-Výsledok

Príslušenstvo:

puzdro, batierky, pútko.

POUŽITIE A PREVÁDZKA

napájanie

Vloženie / výmena batérie

Otvorte kryt pre batérie a vložte batériu správnym spôsobom do miesta pre batériu. Potom kryt uzavrite.

Ak je stav batérie príliš nízky, objaví sa na displeji

indikátor stavu batérie. V takejto situácii prosím vymeňte batériu čo možno najskôr. Odporúčame používanie alkalických batérií. Ak má byť merač dlhšiu dobu nepoužívaný, batériu vyberte.

Prvotné prevádzka a nastavenia

Zapnutie či vypnutie zariadenia
Stlačením / A1 / tlačidla sa zapne. Dlhým stlačením / A5 / tlačidla sa vypne, automatické vypnutie bez prevádzky je 45s.

Tlačidlo Vymazať,

Tlačidlom CLEAR / A5 / zrušíte posledný pokyn alebo vymažete displej.

Poloha meracie referenčnej hrany

Stlačením / A4 / vyberte referenčný bod merania. Systém ponúka dva referenčné body

Dlho stlačte tlačidlo / A3 / (+, - UNIT), meňte jednotky vzdialenosti, kým sa nezobrazí požadované jednotky: m, in, ft, ft + in.

Meranie

Jednotlivé meranie vzdialenosti

Stlačením tlačidla / A1 / zapnite laser a potom stlačením tlačidla / A1 / vykonajte jedno meranie.

Po dokončení merania sa laser vypne a na displeji sa zobrazí výsledok merania. Priebežné meranie (maximum / minimum).

Dlhým stlačením tlačidla / A1 / prejdete do režimu kontinuálneho merania. Potom sa na hlavnom riadku displeja zobrazí údaje o výsledku merania v reálnom čase a na pomocnom displeji sa zobrazí maximálne a minimálne hodnoty merania počas merania.

V režime kontinuálneho merania krátkym stlačením / A1 alebo / A5 / tlačidla režim kontinuálneho merania zastavíte. Funkcia kontinuálneho merania sa automaticky zastaví po 100 meraniach.

Funkcia Plus / Minus

PLUS: Krátko stlačte / A3 / tlačidlo, na prvom riadku displeja bude svietiť číslo plus. Ďalšie nameraná hodnota bude plusové.

MÍNUS: Opäť krátko stlačte / A3 / tlačidlo, na prvý riadku displeja bude svietiť mínusové číslo. Ďalšie nameraná hodnota bude mínusové.

funkcia OBLASTI

Raz stlačte tlačidlo / A2 / a na displeji sa zobrazí symbol plochy, čo znamená, že prístroj vstúpil do režimu merania plochy. Podľa pokynov dokončíte nasledujúce kroky.

Keď blíká symbol dlhé strany obdĺžnika, stlačením / A1 / zmeriate dlhú stranu obdĺžnika. Keď blíká symbol krátke strany obdĺžnika, stlačením / A1 / zmeriate šírku.

Prístroj automaticky vypočíta plochu a výsledok výpočtu sa zobrazí v hlavnej oblasti displeja. Výsledky nameranej dĺžky a šírky sa zobrazí v pomocných oblastiach displeja.

funkcia OBJEMU

Dvakrát stlačte tlačidlo / A2 / a displej zobrazí symbol objemu, čo znamená, že ste vstúpili do režimu merania objemu. Podľa pokynov dokončíte nasledujúce kroky:

Keď blíká symbol dlhej strany kocky, stlačením tlačidla / A1 / zmeriate dlhú stranu kocky.

Keď blíká symbol šírky kocky, stlačením tlačidla / A1 / zmeriate šírku kocky.

Keď blíká symbol výšky kocky, stlačením tlačidla / A1 / zmeriate výšku kocky.

Prístroj automaticky vypočíta objem a výsledok výpočtu sa zobrazí na hlavnom displeji. Výsledky meraní dĺžky, šírky, a výšky sa zobrazí na pomocných displejoch

nepriame meranie

Stlačte 3x tlačidlo / A2 / a na displeji sa zobrazí ikona trojuholníku. Provedte prvé meranie s ohľadom na blikajúcu hranu a nameraná vzdialenosť sa zobrazí na prvom riadku displeja, udrzte prístroj vo vodorovnej ploche. Prístroj je predvolene nastavený na vodorovnej meranie a druhé meranie sa vykonáva s ohľadom na blikajúcu hranu. Nameraná vzdialenosť zobrazí na druhom riadku displeja, vzdialenosť vypočítaná na tretej strane sa zobrazí na hlavnom riadku displeja.

Stlačte 3x tlačidlo / A2 / a na displeji sa zobrazí ikona. Provedte prvé meranie s ohľadom na blikajúcu hranu a nameraná vzdialenosť sa zobrazí na prvom riadku displeja, udrzte prístroj vo vodorovnej ploche. Prístroj je predvolene nastavený na vodorovnej meranie a druhé meranie sa vykonáva s ohľadom na blikajúcu hranu. Nameraná vzdialenosť zobrazí na druhom riadku displeja, vzdialenosť vypočítaná na tretej strane sa zobrazí na hlavnom riadku displeja ..

Kódy tipov a ich riešenie

b.L Nízky stav nabitia batérie

Vložte novú batériu

t.L Teplota je príliš nízka

Zvyszte teplotu meradla

t.h Teplota je príliš vysoká

Znízte teplotu meradla

d.H Informácie z meraní sú mimo dosahu

Opätovne vykonajte meranie

S.L Signál je príliš slabý

Zmerajte cieľovú pozíciu sa silnou reflexnou schopnosťou alebo použite zameriavanie cieľa

S.H Signál je príliš silný

Zmerajte cieľovú pozíciu sa slabou reflexnou schopnosťou alebo použite zameriavanie cieľa

H.F Zlý hardware

Reštartuje merač. Nevýrieši Ak sa problém niekoľkokrát opakovaním vypnutie & zapnutí, obráťte sa na miestneho predajcu.

údržba

Je zakázané vkladať zariadenie do vody. Pre odstránenie prachu používajte vlhkú a jemnú utierku. Nepoužívajte erozívna roztoky. Povrch optickej časti (vrátane otvoru vysielajúceho laserový lúč a šošovky prijímajúci signál) čistíte v súlade s postupom pri

čistení skiel a šošovky zariadení.
Zariadenie počas prepravy chráňte pred vibráciami a nárazmi.

Udržujte prístroj v čistote.

Na utretie prachu na povrchu prístroja použite vlhkú mäkkú handričku.

Na čistenie prístroja nepoužívajte žieravé roztoky.

Neponárajte prístroj do vody.

Povrch optických súčastí (vrátane okienka pre vyžarovanie lasera a šošovky pre príjem signálu) utrite podobne, ako by ste čistili šošovku fotoaparátu alebo okuliare.

Prístroj neskladujte dlhodobo v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu a uložte ho do priloženého puzdra na chladné a suché miesto

TECHNICKÉ ÚDAJE

Presnosť merania: +/- 1 mm / 10m
Jednotka: m / palec / stopa
Rozsah merania (bez reflektora): 0,05-60 m
Čas merania: 0,3-3 s
Trieda lasera: II
Vlnová dĺžka lasera: 635 nm
Výstupný výkon lasera: II <1 mw
Stupeň krytia voči prachu a vlhkosti: IP54
Automatické vypnutie: 45 s
Osvetlenie: biela LED
Štandardné spínač merania: 100 000 x
Konektor pre pripojenie stavívu: 1/4 „
Počet meraní v pamäti: 20
batérie: alkalické batérie (2 * 1.5 AAA)
Váha: 48 g
Indikátor batérie: áno
Uchovávanie dát: áno
Kontinuálne meranie (max / min): áno
Sčítanie / odčítanie: áno
Funkcia merania plochy / objemu /
Pytagorova schéma: áno
Rozmedzie prevádzkovej teploty: -10C - 40C

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPRACOVANIE ODPADU



Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice WEEE ((2012/19/ES) o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej aproximácie do národných zákonov neupotrebitelné elektronáradie odovzdajte v predajni pri nákupe podobného náradia, alebo v dostupných zberných streiskách určených na zber a likvidáciu elektronáradia.

Takto odovzdané elektronáradie bude zhromaždené, rozrobené a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

ZÁRUKA

Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záručnom liste.

Dátum výroby.

Dátum výroby je zakomponovaný do výrobného čísla uvedeného na štítku výrobku.

Výrobné číslo má formát:

ORD-YY-MM-SERI kde ORD je číslo objednávky, YY je rok výroby, MM je mesiac výroby, SERI je sériové číslo výrobku.

Általános biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el, jegyezze meg és őrizze meg.

Figyelmeztetés! Az elektromos gépek és szerszámok használata esetén fontos respektálni és betartani a következő biztonsági utasításokat az elektromos áram által okozott balesetek, személyi sérülések és a tűz keletkezése veszélyének meggátolásának szempontjából. Az „elektromos szerszámok” kifejezés magába foglalja nemcsak az elektromos áram által táplált (kábelrel keresztül), de az akkumulátorból táplált szerszámokat is (kábel nélküli).

1. Munkavégzési terület

a) A munkavégzési területet tartsa tisztán és jól megvilágítva.
A rendeltetés és a nem megfelelő megvilágítás gyakran a balesetek okozói.
Rakja el a szerszámokat, amelyekre éppen nem használ.

b) Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol tűz vagy robbanásveszély állhat fenn, tehát olyan helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, melyek előidézhetik a porok és gázok gyúllását.
Gondoskodjon arról, hogy az állatok ne férljenek hozzá a szerszámhoz.
c) Az elektromos szerszámok használatakor akadályozza meg az illetéketlen személyek, főleg a gyerekek bejárást a munkavégzési területre. Ha zavarva vannak a munka közben, elvezethetik a kontrollt a munkatevékenység felett. Semmi esetre se hagyja az elektromos szerszámot felügyelet nélkül.

2. Biztonsági utasítások elektr. árammal való munkavégzéskor

a) Az elektromos szerszám kábelének hálózati csatlakozójának meg kell felelnie az aljzattal. Soha semmilyen körülmény között ne hajtsanak végre módosításokat az elektromos kábelen. Olyan szerszámra, amely elektromos csatlakozója védőérintkezéssel van ellátva, soha ne használjon elosztót, sem egyéb adaptert. A sérteletlen hálózati csatlakozók és a megfelelő aljzatok csökkentik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. A sérült vagy megszakított kábelnek növelik az elektromos áram által okozott sérülés veszélyét. Abban az esetben, ha a hálózati kábel megsérült, azt cseréljük speciális hálózati kábelre, amelyet a gyártónál, illetve ennek üzleti képviselőjénél szerezhet be.
b) Óvakodjanak a testrészek érintkezéséről a földelt területtel, például a csövezetekkel, központi fűtőtestek, gázúthelyek és hűtőszekrények esetében. Az elektromos áram által okozott sérülés veszélye nagyobb, ha az Ön teste érintkezésben áll a földel.

c) Az elektromos szerszámokat ne tegye ki az eső, pára és víz hatásának. Az elektromos szerszámokhoz sose nyúljon vizes kézzel. Sose mossa folyóvízzel által vagy ne mártsa be víz alá az elektromos szerszámokat.
d) Sose használja az elektromos kábelét más célokra, mint ami a rendeltetése. Soha ne húzzák vagy hordozzák az elektromos szerszámokat az elektromos kábelük által. Soha a kábelen keresztül húzzák ki az elektromos szerszám hálózati csatlakozóját az aljzattól. A csatlakozódugót ne húzzák a kábelnél fogva, gyűjteljen, hogy az elektromos csatlakozóból ne sérültsék meg a sártűk vagy tárgyak.

e) Az elektromos szerszámok kizárólag váltóárammal való működésre voltak kigyártva. Mindig ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám levő címke felüntetett adatoknak.
f) Sose dolgozzon olyan szerszámmal amelynél sérült az elektromos kábele, vagy a hálózati csatlakozója, netán leeseet vagy másképpen van megsérült.
g) Hosszabbító kábel használata esetén mindig ellenőrizze, hogy annak műszaki paraméterei megfelelnek-e a szerszám ismertelt címkinék felüntetett adatoknak. Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, alkalmazzon olyan hosszabbító kábel, amely alkalmas a szabadban való használatra. Hosszabbító kábel használata esetén tekерje le azokat, hogy megelőzze azok túlmelegedését.

h) Amennyiben az elektromos szerszám nedves környezetben vagy a szabadban használja, csak akkor szabad használni azt, ha az 30 mA-es túláramvédelemmel ellátott áramkörbe van beépítve. /RCD/ védelemmel ellátott áramkör használata csökkenti az áramütés veszélyét.
i) Az elektromos kézi szerszámot kizárólag a megmarkolásra kialakított szigetelt felületeken tartsa, mivel működés közben a vágó- vagy fűrészszerszám rejtett vezetékkel vagy saját kábelével érintkezhet.

3. Személyek biztonsága

a) Az elektromos szerszámok használatakor legyenek figyelmesek, maximálisan figyeljenek oda a végzett tevékenységre, amit éppen végrehajtanak. Az összpontosításnak a munkára. Sose dolgozzanak elektromos szerszámokkal ha fáradtak, kábítószert, alkoholt vagy gyógyszereket használtak alatt vannak. Egy pillanatnyi figyelmeletlenség az elektromos szerszámok használatakor komoly sérüléseket is okozhat. Az elektromos szerszámok használatát közben ne egyenek, ne igyanak és ne dohányozzanak.

b) Használjanak munkavédelmi eszközöket. Mindig használjanak szemvédőt. Használjon olyan munkavédelmi eszközöket amelyek megfelelnek az adott munkának. A munkavédelmi eszközök, mint pl. az esztrépor, biztonsági sisak, védőszásgáti palpatzalt, fejdő vagy hallásvédő, a munkafeltételekkel való alkalmazáshoz csökkentik a személyek sérülésének veszélyét.

c) Óvakodjanak a nem szándékos elektromos szerszámok beindításától. Ne helyezzenek át szerszámot úgy, hogy feszültség alatt van és melynek be-, kikapcsolóján rajtatartják az ujjukat. A hálózatra való kapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a be-, kikapcsoló „kikapcsol” helyzetben van. A szerszámok áthelyezése vagy hálózati aljzatra való helyezése melyeknek be-, kikapcsolóján a rajtatartják az ujjukat, vagy a be-, kikapcsolójuk a „bekapcsolt” helyzetben van a balesetek okozójává válhat.

d) A szerszámok bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállítókulcsot és eszközöket.

e) Mindig egyensúlyban és stabil állásban dolgozzon. Csak ott dolgozzon, ahova biztosan ér. Sose becsúljú tú az erejét és saját képességét. Ha fáradt, ne használja az elektromos szerszámokat.

f) Öltözködjön megfelelő módon. Használjon munkaruhát. Munkavégzésénél ne hordjon bőv ruhákat és ékszereket. Ügyeljen arra, hogy az Ön haja, ruhája, kesztyűje vagy más testrésze ne kerüljön közvetlen közelbe az elektromos szerszámok rotációs vagy fordítottorsú részéhez.

g) Kapcsolja az elektromos berendezést a porélszivőző. Ha a berendezés rendezéskor porélszivőző vagy porfogó csatlakozóval, győződjön meg arról hogy a porélszivő berendezés megfelelően van-e csatlakoztatva, ill. használva. Az ilyen berendezések használata megelőzhatja a por által keletkezett veszélyt.

h) A munkadarabot erősen rögzítse. A megmunkálendő munkadarab rögzítése használjon asztalos szorítót vagy satut.

i) Ne használjon semmilyen szerszámot, ha alkohol, drog, gyógyszer vagy más kábító-, függőséget okozó anyagok hatása alatt áll.

j) A berendezést nem kezelhetik olyan személyek (gyerekek is beleértve), akik csökkentett testi, értelemi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és vonatkozó tudásuk, csak abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve a berendezés működtetéséhez megkapták a szükséges utasításokat a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy a berendezéssel ne játszhassanak.

4. Az elektromos szerszámok használata és karbantartása:

a) Az elektromos szerszámot bármilyen munkában előforduló probléma, tisztítás vagy karbantartás, tisztítás vagy karbantartás előtt, ill. minden áthelyezés esetén vagy használaton kívül mindig kapcsolja le az elektromos hálózatról. Soha ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha bármilyen módon megsérült.

b) Ha a szerszám furcsa hangot vagy búzt bocsát ki, azonnal fejezze be a munkát.

c) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog dolgozni, ha olyan fordulatszám van vele dolgova amelyre tervezték. Az adott munkára a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan fog dolgozni abban a munkában amire gyártották.

d) Ne használjon elektromos szerszámot, amelyet nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a be-, kikapcsolóval. Az ilyen szerszám használata veszélyes. A hibás kapcsolót meg kell javítani az arra szakosodott szervizben.

e) Az elektromos szerszámot kapcsolja le a hálózatról még mielőtt módosítaná a beállításait, tartozékainak cseréjét vagy karbantartását. Ez az intézkedés korlátozza a véletlenszerű beindítás veszélyét.

f) A használaton kívüli elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, amilyen nem tudnak hozzáférni sem gyerekek, sem illetéketlen személyek. Az elektromos szerszámok a tapasztalatlan felhasználók kezében veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

g) Az elektromos szerszámokat tartsa jól állapotban. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok mozgó részeinek a mozgóképeségét. Ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a biztonsági burkolaton, vagy más részén, amelyek veszélyeztethetik az elektromos szerszámok biztonságos működését. Ha a szerszám megsérült, a további használat előtt biztosítsák be a javítást. Sok baleset okozója az elektromos szerszámok helytelen karbantartása.

h) A vágó szerszámokat tartsák élesen és tisztán. A helyesen karbantartott és kielésett szerszám megkönnyíti a munkát, korlátozzák a baleset veszélyt és jobban ellenőrizhető a velük való munka. Más kellék használata, mint amely a használati utasításban van felüntetve az importőr által a szerszám megbíszósodását idézheti elő és baleset okozhatja lehet.

i) Az elektromos szerszámokat, kelleket, munkaeszközöket, stb. használja ezen utasítások alapján és oly módon, amely elő van írva a konkrét elektromos szerszámokra, figyelembevéve az adott munkafeltételeket és az adott típusú munkát. A szerszámok használata más célokra, mint amelyekre gyártva voltak veszélyes helyzetekhez vezethet.

5. Az akkumulátoros szerszámok használata

a) Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a „0-kikapcsolt” helyzetben van. A bekapcsolt állapotban lévő szerszámra való akkumulátor behelyezése veszélyes helyzetek okozója lehet.

b) Az akkumulátor töltésére csak a gyártó által előírt töltőt használja. Más fajta akkumulátor töltő használata tüzesetet idézhet elő.

c) Csak olyan akkumulátor használjon, amely előírt az adott szerszámhoz. Más fajta akkumulátor töltő használata balesetet, ill. tüzesetet idézhet elő.

d) Ha az akkumulátor használaton kívül van tárolják elkülönítve a fém tárgyaktól, mint például a kapcsok, szorítók, kulcsok, csavarok vagy más apró fém tárgyaktól amelyek előidézhetik az akkumulátor két kontaktusának összekapcsolását. Az akkumulátor rövidzárlata balesetet okozhat, égési sebeket és tüzesetet idézhet elő.

e) Az akkumulátorokkal bánjunk kíméletesen. Kíméletlen bánásmóddal az akkumulátorból kifolyhat az elektrolit. Kerüljön a közvetlen érintkezést az elektrolittal. Ha mégis érintkezés kerüljön az elektrolittal, az érintet helyet mossuk le vízzel. Ha az elektrolit a szemünkre kerül, azonnal menjünk orvoshoz. Az akkumulátor elektrolit ingerületet vagy égéssérülést okozhat.

f) Ne cseréljék az egyes szerszámok részzeit, ne végezzenek el maguk javításokat, más módon se nyúljanak bele a szerszámokba. A berendezések beelevezése nélkül nem engedélyezett (balesetet idézhet elő, vagy kárt okozhat a felhasználónak).

g) Az elektromos szerszámokat mindig certifikált szervizben javíttassuk. Csak eredeti vagy ajánlott pótalkatrészeket használjanak. Ezzel garantálja Ön és szerszáma biztonságát.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, használat előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és tartsa biztonságos helyen.

! - Ez a szimbólum a készülék sérülésének vagy károsodásának kockázatát jelzi.

! A készülék első használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet.

! Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba, függetlenül attól, hogy a sugár milyen erőre van állítva. Ennek a szabálynak a betartása lehetővé teszi, hogy elkerülje a negatív következményeket a jövőben.

! A lézersugár csak vízszintes mutasson a felhasználó magasságánál jóval alacsonyabb szintre. Ez megakadályozza a nem kívánt szemkontaktust a sugárral. Ezenkívül a felhasználónak nem szabad előrehajolnia, hogy lássa a fénysugarat. A fénysugarat matt felületen kell tükrözni, kellően alacsony visszaverődési együtthatóval.

! Semmilyen véletlenül fényvisszaverő tárgy nem kerülhet a lézersugár útjába. Ne feledje: az órák, gyűrűk és egyéb ékszerek felületéről származó tükröződések hasonlóan károsak lehetnek.

! Ne kísérelje meg semmilyen módon megváltoztatni a lézer teljesítményét, különben megnő a sugárzásnak való kitétség veszélye. Csak akkor kapcsolja be a lézert, ha valóban használni akarja. Soha ne nézzen közvetlenül a lézersugárba. Tartsa a lézeres távolságmérőt biztonságos helyen, hogy azt szakképzett személyek ne használhassák.

! Ha távcsővel vagy más optikai eszközzel tükröként működő felületekről (optikai prizmák, folyadékok, fémtárgyak) visszaverődő fénysugarat lát, károsíthatja a látását.

! A lézerberendezés bekapcsolásakor nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Ha egy időre el kell hagynia a lézerberendezést, a sugár elfedése jó megoldás lehet.

! Nehéz előre látni mindent, ami történhet. Kérjük, ne feledje, hogy sok ember elvesztette látását gondatlansága és néha csak véletlenül. A legfontosabb, hogy tisztában legyünk a lehetséges következményekkel, és használjuk a józan eszünket.

! Tilos a lézersugarat emberekre vagy veszélyes (pl. Gyúlékony vagy reakcióképes) anyagokra irányítani.

! A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, amikor elektromos készülékeket és berendezéseket használ, különösen gyermekek jelenlétében. ! Ne használja a terméket más célokra, mint amire a terméket szánták.

! Ne használjon elektromos készülékeket fürdés vagy zuhanyozás közben.

! Ne világítson senkinek szándékosan a sötétben.

! Ne használja a terméket hőforrások (fűtés, nyílt láng) közelében.

! Ne hagyjon fényes felületű tárgyakon.

! Ne hagyja a terméket gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyen.

! Ne javítsa a készüléket engedély nélkül. Ha a készülék megsérült, lépjen kapcsolatba a helyi keres-

kedővel.

! Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.

! Ne használja a készüléket orvosi berendezések közelében. Ne használja őket repülőgép fedélzetén.

! Mindig vegye ki az elemeket, ha felügyelet nélkül kívánja hagyni a készüléket, vagy tisztítás előtt.

! Tisztítsa meg a készüléket korróziógátló tisztítószerekkel.

! Ez a készülék nem játék; gyermekek ne játsszanak vele.

! Védje a készüléket vízzel vagy más folyadékkal való érintkezéstől.

! Figyelem! Ne nézzen a LED -es izzóra, amikor a készülék be van kapcsolva. A LED izzó által kibocsátott fény tönkretelheti vagy irritálhatja a szemét. A fénysugarat fókuszáló optikai eszközökkel ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.

- Használjon védőfelszerelést zaj, por és rezgés ellen !!! MENTENE EZEKET A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT !!!

LEÍRÁS (A)

Billentőüzet

A1. Indítás / egyszeri mérés / folyamatos mérés

A2. Mérési terület / térfogat / Pitagorasz -mérték

A3. Egységek átalakítása m / in / ft + in (hosszú megnyomás); plusz és mínusz műveletek (rövid megnyomás)

A4. A mérés változásának dátuma

A5. Az utolsó lépést törlik (rövid megnyomás); Hosszú nyomja meg ezt a gombot, kapcsolja ki.

Kijelző képernyő

1. Lézer bekapcsoló jelző

2-referencia élmérés (elől)

3-referencia élmérés (hátral)

4-multifunkciós mérés

4 Terület / térfogat mérés jelző

5-Pitagorasz függvény mérési mutató

6-Folyamatos mérés jelző

7- Akkumulátor töltöttség jelző

8 -Adattárolás jelző - memória

9-Kibocsátási jel kijelző

10- Térérő jelző

11-A kijelző harmadik sora

12-A kijelző második sora

13-A kijelző első sora

14-Eredmény

Kiegészítők:

tok, zseblámpa, heveder.

HASZNÁLAT ÉS MŰKÖDÉS

Tápegység

Az akkumulátor behelyezése / cseréje

Nyissa ki az elemtartó fedelét, és helyezze be az akkumulátort az elemtartóba. Ezután zárja le a fedelet.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, az akkumulátor állapotjelzője megjelenik a kijelzőn.

Ebben az esetben a lehető leghamarabb cserélje ki az akkumulátort.

Javasoljuk, hogy alkáli elemeket használjon. Ha a

mértő hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemet.

Kezdeti működés és beállítások

Kapcsolja be vagy ki a készüléket

A bekapcsoláshoz nyomja meg a / A1 / gombot. Hossz-
szan megnyomva / A5 / gomb kikapcsol, az automati-
kus kikapcsolás művelet nélkül 45 másodperc.

Törlés gomb,

Nyomja meg a CLEAR / A5 / gombot az utolsó utasí-
tás törléséhez vagy a kijelző törléséhez.

A mérési referenciaél helyzete

A / A4 / gombokkal válassza ki a mérési referencia-
pontot. A rendszer két referenciapontot kínál

Hosszan nyomja meg a / A3 / (+, - UNIT) gombot,
változtassa meg a távolság mértékegységeit, amíg
meg nem jelennek a kívánt mértékegységek: m, in,
ft, ft + in.

Mérés

Egyéni távolságmérés

Nyomja meg a / A1 / gombot a kábel bekapcsolásá-
hoz, majd nyomja meg a / A1 / gombot egy mérés
elvégzéséhez. A mérés befejezése után a lézer ki-
kapcsol, és a mérési eredmény megjelenik a kijelzőn.
Folyamatos mérés (maximum / minimum).

Nyomja meg és tartsa lenyomva az / A1 / gombot,
hogy folyamatos mérési módba váltsón. Ezután a
valós idejű mérési adatok megjelennek a kijelző fő so-
rában, és a maximális és a minimális mérési értékek
a mérés során a segéd kijelzőn.

Folyamatos mérési módban nyomja meg röviden a /
A1 vagy / A5 / gombot a folyamatos mérési mód leállí-
tásához. A folyamatos mérés funkció 100 mérés után
automatikusan leáll.

Plusz / mínusz funkció

PLUSZ: Röviden nyomja meg a / A3 / gombot, a plusz
szám villogni kezd a kijelző első sorában. A következő
mért érték plusz lesz.

MÍNUSZ: Röviden nyomja meg ismét az / A3 / gom-
bot, a mínusz szám világít a kijelző első sorában. A
következő mért érték negatív lesz.

AREA funkciók

Nyomja meg egyszer a / A2 / gombot, és a terület
szimbóluma megjelenik a kijelzőn, ami azt jelenti,
hogy a műszer belépett a területmérési módba.
Kövesse az utasításokat a következő lépések végre-
hajtásához.

Amikor a téglalap hosszú oldalának szimbóluma
villog, nyomja meg az / A1 / gombot a téglalap hosszú
oldalának méréséhez. Amikor a téglalap rövid oldal
szimbóluma villog, a szélesség méréséhez nyomja
meg az / A1 / gombot.

A készülék automatikusan kiszámítja a területet, és a
számítás eredménye megjelenik a kijelző fő területén.
A mért hosszúság és szélesség eredményei a kijelző
segédterületein jelennek meg.

HANGERŐ funkció

Nyomja meg kétszer a / A2 / gombot, és a kijelzőn
megjelenik a hangerőszimbólum, ami azt jelenti, hogy
belépett a hangerő mérési módba. Kövesse az utasí-
tásokat a következő lépések végrehajtásához:

Amikor a kocka szimbólum hosszú oldala villog,
nyomja meg az / A1 / gombot a kocka hosszú oldalá-
nak méréséhez.

Amikor a kockaszélesség szimbólum villog, nyomja
meg az / A1 / gombot a kocka szélességének méré-
séhez.

Amikor a kocka magasság szimbólum villog, nyomja
meg az / A1 / gombot a kocka magasságának méré-
séhez.

A készülék automatikusan kiszámítja a hangerőt, és
a számítás eredménye megjelenik a fő kijelzőn. A
hossz-, szélesség- és magasságmérések eredményei
megjelennek a segéd kijelzőkön

Közvetett mérés

Nyomja meg háromszor a / A2 / gombot, és a három-
szög ikon megjelenik a kijelzőn. Végezze el az első
mérést a villogó élhez képest, és a mért távolság
megjelenik a kijelző első sorában, tartsa a készüléket
vízszintes felületen. Alapértelmezés szerint a műszer
vízszintes mérésre van állítva, és a második mérést a
villogó élhez képest hajtják végre. A mért távolság a
kijelző második sorában jelenik meg, a harmadik ol-
dalon kiszámított távolság pedig a kijelző fő sorában.

Nyomja meg a / A2 / gombot háromszor, és megje-
lenik az ikon a kijelzőn. Végezze el az első mérést a
villogó élhez képest, és a mért távolság megjelenik
a kijelző első sorában, tartsa a készüléket vízszintes
felületen. Alapértelmezés szerint a műszer vízszintes
mérésre van állítva, és a második mérést a villogó
élhez képest hajtják végre. A mért távolság a kijelző
második sorában jelenik meg, a harmadik oldalon
kiszámított távolság pedig a kijelző fő sorában.

Tippkódok és azok megoldásai

b.L Alacsony akkumulátor

Helyezzen be új elemet

t.L A hőmérséklet túl alacsony

Növelje a mérő hőmérsékletét

t.h A hőmérséklet túl magas

Csökkentse a mérő hőmérsékletét

d.H A mérési adatok tartományon kívül esnek

Végezze el újra a mérést

S.L A jel túl gyenge

Mérje meg a célpozíciót erős reflexképességgel, vagy
használjon célzást

S.H A jel túl erős

Mérje meg a célpozíciót rossz reflexképességgel,
vagy használjon célzást

H.F Rossz hardver

Újraindítja a mérőt. Ha az áramellátás megismétlése
és többszöri ismétlése nem oldja meg a problémát,
lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel.

Karbantartás

A készüléket tilos vízbe tenni. A por eltávolításához
használjon nedves és puha ruhát. Ne használjon

eróziós oldatokat. Tisztítsa meg az optikai rész felületét (beleértve a lézersugarat és a jellevő lencsét) a készülék üvegének és lencséjének tisztítási eljárásának megfelelően.

Szállítás közben védje a készüléket a rázkódástól és ütődéstől.

Tartsa tisztán a készüléket.

Nedves, puha ruhával törölje le a port a készülék felületéről.

Ne használjon maró oldatokat a készülék tisztításához.

Ne merítse a készüléket vízbe.

Törölje le az optikai alkatrészek felületét (beleértve a lézersugárzó ablakot és a jellevő lencsét), ahogy a fényképezőgép lencséjét vagy szemüvegét tisztítja.

Ne tárolja a készüléket hosszú ideig magas hőmérsékletű és páratartalmú környezetben. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort, és tárolja hűvös, száraz helyen a mellékelt tokban.

MŰSZAKI ADATOK

Mérési pontosság: +/- 1 mm / 10m
Egység: m / inch / láb
Mérési tartomány (reflektor nélkül): 0,05-60 m
Mérési idő: 0,3-3 s
Lézeres osztály: II
Lézer hullámhossz: 635 nm
Lézer kimeneti teljesítmény: II <1 mw
Por és nedvesség elleni védelem: IP54
Automatikus kikapcsolás: 45 mp
Világítás: fehér LED
Standard mérőkapcsoló: 100 000 x
Állvány foglalat: 1/4 "
Mérések száma a memóriában: 20
elemek: alkáli elemek (2 * 1,5 AAA)
Súly: 48 g
Akkumulátor jelző: igen
Adatmegőrzés: igen
Folyamatos mérés (max / perc): igen
Összeadás / kivonás: igen
Terület / térfogatmérő funkció /
Pitagorasz -séma: igen
Üzemi hőmérséklet tartomány: -10C - 40C

KÖRNYEZETVÉDELEM HULLADÉKKEZELÉS



Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és csomagolását, kérjük, adja át a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

Az elektromos szerszámot ne dobja a háztartási hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE európai irányelv ((2012/19/

EU) és annak nemzeti törvényekbe való átültetése szerint a használhatatlan elektromos szerszámokat adja le hasonló eszköz vásárlásakor az eladónál, vagy az elektromos szerszámok gyűjtésére és megsemmisítésére kialakított hulladékgyűjtők valamelyikében. Az így leadott elektromos eszközök az összegyűjtés, ill. szétszerelés után átadásra kerülnek a környezetet nem károsító újrahasznosításra.

GARANCIA

A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található.

A gyártás időpontja

A gyártás időpontja kiolvasható a termék címkéjén található gyártási számból.

A sorozatszám formátuma

ORD-YY-MM-SERI ahol az ORD a rendelési szám, YY a termelés éve, MM a gyártási hónap, a SERI a termék sorozatszám.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta varnostna navodila natančno preberete, pomnenje in ohraniti

OPOMBU: Pri uporabi električnih strojev in električnih naprav je zaradi zaščite pred poškodbami z električnim tokom, poškodbami oseb in nevarnostjo nastanka požara obvezno potrebno upoštevati ta varnostna navodila. Z izrazom "električna naprava" so v vseh spodaj navedenih navodilih mišljene tako električne naprave, ki se napajajo iz omrežja (preko napajalnega kabla) kot tudi naprave, ki se napajajo preko baterij (brez napajalnega kabla). Shranite vsa opozorila in navodila za naslednjo uporabo.

1. Delovno okolje

a) Poskrbite za čist in dobro osvetljen delovni prostor. Nered in senčni deli na delovni površini so lahko vzrok za poškodbe. Pospravite naprave, ki jih trenutno ne uporabljate.

b) Ne uporabljajte električne naprave v okolju, ki je nevarno za nastanek požara ali eksplozije, to pomeni v prostorih, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah. V električni napravi prihaja na komutatorju do iskrenja, kar lahko povzroči, da se v njej pojavi prah ali hlapi.

c) Pri uporabi električne naprave omejite vstop v delovni prostor nepooblaščenim osebam, zlasti otrokom! Če ste izpostavljeni motnjam, lahko izgubite nadzor nad izvajano dejavnostjo. V nobenem primeru ne puščajte električne naprave brez nadzora. Preprečite živalim dostop do naprave.

2. Električna varnost

a) Vtičnik električne naprave mora odgovarjati mrežni vtičnici. Vtičnika nikoli ne uporabljate sami. Za napravo, ki ima na vtičniku zaščitni kontakt, nikoli ne uporabljajte razdelilce ali drugih adapterjev. Nepoškodovan vtičnik in primerna vtičnica omejeta nevarnost poškodbe pri udaru električnega toka. Poškodovani ali zapleteni napajalni kabl povečujejo nevarnost poškodbe pri udaru električnega toka. Če je mrežni kabel poškodovan, ga je obvezno potrebno nadomestiti z novim mrežnim kablom, ki ga lahko dobite v pooblaščenem servisnem centru ali pri dobavitelju.

b) Izogibajte se stiku telesa z ozemljenimi predmeti, kot so npr. cevne instalacije, naprave centralnega ogrevanja, štedilniki in hladilniki. Nevarnost poškodbe pri udaru električnega toka je večja, če je vaše telo povezano z zemljo.

c) Ne izpostavljajte električne naprave dežju, vlagi ali mokroti. Električne naprave se

nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami. Električne naprave nikoli ne umivajte pod tekočo vodo, niti je nikoli ne potopite v vodo.

d) Napajalnega kabla ne uporabljajte za namene, za katere ni bil namenjen. Električne naprave nikoli ne nosite in ne vlecite za napajalni kabel. Vtičnika nikoli ne vlecite iz vtičnice za kabel. Preprečite mehanske poškodbe električnih kablov, povzročene z ostrimi ali vročimi predmeti.

e) El. naprava je bila izdelava izključno za napajanje z izmeničnim el. tokom. Vedno preverite, če električna napetost odgovarja podatku, navedenemu na tipski nalepki naprave.

f) Nikoli ne delajte z napravo, ki ima poškodovan el. kabel ali vtičnik, ali z napravo,

ki je padla na tla ali je na kakršen koli način poškodovana.

g) Pri uporabi podaljška vedno preverite, če njegovi tehnični parametri odgovarjajo podatkom, navedenim na tipski nalepki naprave. V primeru, da električno napravo uporabljate zunaj, uporabljajte kabel, primeren za zunanjo uporabo. Pri uporabi kolnatega podaljška, je kabel potrebno razviti, da ne bi prišlo do pregretja.

h) Če električno napravo uporabljate v vlažnih prostorih ali zunaj, jo je dovoljeno uporabljati izključno, če je priklopljena na el. krogotok s FID zaščitnim stikalom s30 mA. Uporaba el. krogotoka s FID zaščitnim stikalom zmanjšuje tveganje poškodbe zaradi udara električne energije.

i) Ročno el. napravo držite izključno za izolirane površine, namenjene opreju; pri delovanju namreč lahko pride do kontakta rezalnega ali vrtnalnega dela s skritim vodnikom ali napajalnim kablom.

3. Varnost oseb

a) Pri uporabi električne naprave bodite osredotočeni, namenite maksimalno pozornost dejavnosti, ki jo izvajate. Osredotočite se na delo. Ne uporabljajte električne naprave če ste utrujeni, ali če ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Tudi trenutne neopozornosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resne poškodbe oseb. Pri delu z električnim orodjem ne vozite, ne pijte in ne kadite.

b) Uporabljajte zaščitne pripomočke. Vedno uporabljajte zaščito za vid. Uporabljajte zaščitna sredstva, ki odgovarjajo tipu dela, ki ga izvajate. Zaščitni pripomočki, npr. dihalni aparat, zaščitna obutev s zaščito proti drsenju, naglavno pokrivalo ali zaščita za sluh, ki jih uporabljate v skladu s pogoji dela, znižujejo možnost poškodb.

c) Izogibajte se nenamernemu vklopljanju naprave. Naprave, ki je priključena na električno omrežje, ne prenašajte s prstom na stikalo ali na zaganjaku. Pred prikloпом na električno omrežje se prepričajte, da sta stikalo ali zaganjaku v položaju "izključeno". Prenajanje naprave s prstom na stikalo ali vklopljanje vtičnika v vtičnico z vključenim stikalom lahko povzroči resne poškodbe.

d) Pred vklopom naprave odstranite vse pripomočke na vrtiljnih delih naprave. Pripomočki, ki ostanejo pritrjeni na vrtiljvi del električne naprave, lahko povzročijo telesne poškodbe.

e) Ohranjajte stabilno držo in ravnotežje. Delajte samo tam, do koder lahko varno sežete. Nikoli ne precejnjate lastnih zmoglosti. Električne naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni.

f) Obledite se delu primerno. Uporabljajte delovno obleko. Ne nosite oblačil

za prosti čas ali nakita. Bodite pozorni na to, da vaši lasje, obleka, rokavica ali drugi del vašega telesa ne pride preblizu vrtiljvili ali vročih delov el. naprave.

g) Priključite sistem na sesanje prahu. Če ima naprava možnost priključitve na sistem za lovljenje ali sesanje prahu, ga redno uporabljajte. Uporaba teh sistemov lahko omeji nevarnosti, ki jih lahko povzroči prah.

h) Obdelovanec čvrsto pricvrstite. Za pricvrstitev kosa, ki ga boste obdelovali, uporabite mizarsko spono ali priemež.

i) Električne naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola, drog, zdravil ali drugih psihotropnih snovi.

j) Ta naprava ni namenjena v uporabo osebam (vključno z otroki) z znižanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali po čisto dobile navodila glede na uporabo naprave od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se prepričate, da se ne igrajo z napravo.

4. Uporaba električnega orodja in vzdrževanje

a) V primeru kakršnikoli težav pri delu, pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem, pri vsakem preniku ali po končanem delu el. napravo vedno izklopite iz el. omrežja! Nikoli ne delajte z el. napravo, če je na kakršenkoli način poškodovana.

b) V primeru, da naprava začne oddajati neobičajen zvok ali vonj, takoj prenehajte z delom.

c) El. naprave ne preobremenjajte. Električna naprava bo delovala bolje in bolj varno, če jo boste uporabljali na obratih, za kakršne je bila predvidena. Uporabljajte brezhibno napravo, ki je namenjena dani dejavnosti. Brezhibna naprava bo opravljala delo, za kakršno je bila sestavljena, bolje in bolj varno.

d) Ne uporabljajte električne naprave, ki je ni mogoče varno vklopiti in izklopiti z nadzornim stikalom. Uporaba takšne naprave je nevarna. Stikalo v okvari mora popraviti pooblaščen servisier.

e) Napravo izklopite iz vira električne energije preden začnete s prilagajanjem, zamenjavo dodatnih delov ali z vzdrževanjem. To opozorilo omejuje nevarnost naključnega vklopa.

f) Električno napravo, ki je ne uporabljate, očistite in shranite tako, da ne bo na dosegu otrok in oseb, ki jim dostopa ni dovoljen. Električna naprava v rokah nezkušenih uporabnikov je lahko nevarna. Električno napravo shranjujte na suhem in varnem mestu.

g) Električno napravo vzdržujte v dobrem stanju. Redno pregledujte prilagoditve premičnih delov in njihovo premičnost. Preverjajte, če ni morda prišlo do poškodbe zaščitnih pokrovov ali drugih delov, ki bi lahko ogrozili varno delovanje električne naprave. Če je naprava poškodovana, jo pred naslednjo uporabo oddajte v popravilo. Slabo vzdrževane električne naprave povzročijo veliko poškodb.

h) Rezalne dele vzdržujte ostre in čiste. Pravilno vzdrževani in naostrieni deli olajšajo delo, omejujejo nevarnost poškodb, delo z njimi pa je lažje kontrolirati. Uporaba pripomočkov, ki niso navedeni v navodilih za uporabo, lahko poškodujejo napravo ali povzročijo telesne poškodbe.

i) Električno napravo, pripomočke, delovne stroje, itd. uporabljajte v skladu s temi navodili in na način, ki je predpisan za konkretno električno napravo, in sicer glede na dane delovne pogoje in vrsto izvajanega dela. Uporaba naprave za namene, ki ne odgovarjajo namenu naprave, lahko privede do nevarnih situacij.

5. Uporaba baterij

a) Pred vstavljanjem baterije se prepričajte, da je stikalo za izklop v položaju "0 - izklopljeno".

Vstavljanje baterij v napravo v delovanju lahko povzroči nevarne situacije.

b) Za polnjenje baterije uporabljajte izključno polnilnico, ki jih je predpisal proizvajalec. Uporaba polnilnika za drugi tip baterije lahko baterijo poškoduje in zaneti požar.

c) Uporabljajte izključno baterije, ki so namenjene določeni napravi. Uporaba drugih baterij lahko povzroči poškodbe ali zaneti požar.

d) Če baterija ni v uporabi, jo shranite ločeno od kovinskih predmetov kot so npr. spona, ključ, vijaki in drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili prevod enega kontakta baterije z drugim. Kratak stik v bateriji lahko povzroči telesne poškodbe, opekline ali zaneti požar.

e) Z baterijo ravnanje varčno, v nasprotnem primeru lahko iz baterije izteče kemična snov. Izogibajte se kontaktu s to snovjo, če pa kljub temu pride do kontakta, si poškodovano mesto dobro operite pod tekočo vodo. Če pride kemična snov v oči, takoj poiščite zdravniško pomoč. Kemična snov iz baterije lahko povzroči resne poškodbe.

6. Servis

a) Delov naprave ne menjajte, popravil ne izvajajte sami, niti na kakršnikoli način ne posegajte v napravo. Popravilo naprave zaupajte pooblaščenim osebam.

b) Popravilo ali sprememba izdelka brez pooblastila našega podjetja ni dovoljeno (lahko povzroči telesno poškodbo ali materialno škodo uporabniku). c) Električno napravo vedno predajte v popravilo na pooblaščen servis. Uporabljajte izključno originalne ali priporočene nadomestne dele. S tem zagotovite varnost tako sebe kot tudi vaši napravi.

DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo preberite ta varnostna navodila in jih shranite na varnem.

! - Ta simbol označuje nevarnost poškodb ali poškodb naprave.

! Pred prvo uporabo naprave preberite celoten priročnik.

! Ne glejte neposredno v laserski žarek, ne glede na to, na kakšno silo je žarek nastavljen. Upoštevanje tega pravila vam bo omogočilo, da se v prihodnje izognete negativnim posledicam.

! Laserski žarek mora le vodoravno kazati na raven, ki je veliko nižja od višine uporabnika. To bo preprečilo neželen stik oči z žarkom. Poleg tega se uporabnik ne sme nagniti naprej, da bi videl žarek. Žarek se mora odbijati na mat površini z ustrežno nizkim koeficientom odboja.

! Laserski žarek ne sme ovirati nobenih naključnih odsevnih predmetov. Ne pozabite: odsevi s površine ur, prstanov in drugega nakita so lahko podobno škodljivi.

! Ne poskušajte na noben način spremeniti moči laserja, sicer obstaja večje tveganje za izpostavljenost žarku. Laser vklopite le, če ga resnično želite uporabiti. Nikoli ne glejte neposredno v laserski žarek. Laserski merilnik razdalje hranite na varnem, da ga preprečijo neustrezne osebe.

! Opazovanje svetlobnega snopa s površin, ki delujejo kot ogledalo (optične prizme, tekočine, kovinski predmeti) s teleskopom ali drugim optičnim instrumentom, lahko poškoduje vaš vid.

! Ko je laserska naprava vklopljena, je ne smete pustiti brez nadzora. Če morate lasersko napravo za nekaj časa pustiti, je lahko maskiranje žarka dobra rešitev.

! Težko je predvideti vse, kar bi se lahko zgodilo. Ne pozabite, da je veliko ljudi izgubilo vid zaradi svoje malomarnosti in včasih samo po naključju. Naj-pomembnejše je, da se zavedamo možnih posledic in uporabljamo zdravo pamet.

! Laserski žarek je usmerjen proti ljudem ali proti nevarnim (npr. Vnetljivim ali reaktivnim) materialom.

! Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara upoštevajte osnovne varnostne ukrepe pri uporabi električnih naprav in opreme, zlasti v prisotnosti otrok.

! Izdelka ne uporabljajte za druge namene, kot so tisti, za katere je izdelek namenjen.

! Pri kopanju ali tuširanju ne uporabljajte električnih naprav.

! Ne sveti nikomur namerno v temi.

! Izdelka ne uporabljajte v bližini virov toplote (ogrevanje, odprti plamen).

! Ne sveti na predmetih z visoko sijajno površino.

! Izdelka ne puščajte na mestih, ki so lahko dostopna otrokom.

! Naprave ne popravljajte brez dovoljenja. Če je naprava poškodovana, se obrnite na lokalnega prodajalca.

! Naprave ne uporabljajte v vnetljivem ali eksplozivnem okolju.

! Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme. Ne uporabljajte jih na letalu.

! Vedno odstranite baterije, če nameravate pustiti napravo brez nadzora ali pred čiščenjem.

! Napravo očistite s čistilnimi sredstvi proti koroziji.

! Ta naprava ni igračka; ne dovolite otrokom, da se igrajo z njim.

! Napravo zaščitite pred stikom z vodo ali drugimi tekočinami.

! Opozorilo! Ne glejte LED žarnice, ko je naprava vklopljena. Svetloba, ki jo proizvaja LED žarnica, lahko uniči ali draži vaše oči. Ne glejte neposredno v vir svetlobe z optičnimi napravami, ki usmerjajo svetlobni žarek.

- Uporabljajte zaščitno opremo proti hrupu, prahu in vibracijam !!!

PRIHRANITE TA VARNOSTNA NAVODILA !!

Tipkovnica

A1.Začni / enkratna meritev / neprekinjena meritev

A2.Meritveno območje / prostornina / pitagorejska mera

A3.Preobrazba enot m / in / ft + in (dolgi pritisk); operacije plus in minus (kratek pritisk)

A4.Datum spremembe meritev

A5. Zadnji korak bo preklican (kratek pritisk); Dolgo pritisnite to tipko, izklopite.

Zaslona zaslona

1. Laserski indikator

2-referenčna meritev roba (spredaj)

3-referenčna meritev roba (zadaj)

4-večnamensko merjenje

4 Indikator za merjenje površine / prostornine

5-Pitagorin merilni indikator funkcije

6-Indikator neprekinjenega merjenja

7- Indikator napolnjenosti baterije

8 -Indikator shranjevanja podatkov - pomnilnik

Prikaz signala 9 emisij

10- Indikator jakosti signala

11-tretja vrstica zaslona

12-druga vrstica zaslona

13-prva vrstica zaslona

14-Rezultat

Dodatki:

ohišje, svetilka, trak.

UPORABA IN DELOVANJE

Napajanje

Vstavljanje / zamenjava baterije

Odprite pokrov baterije in baterijo pravilno vstavite v predal za baterije. Nato zaprite pokrov.

Če je raven baterije prenizka, se na zaslonu prikaže indikator stanja baterije. V tem primeru čim prej zamenjajte baterijo.

Priporočamo uporabo alkalnih baterij. Če merilnika ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo.

Začetno delovanje in nastavitve

Vklopite ali izklopite napravo

Za vklop pritisnite gumb / A1 /. Dolgi pritisk gumba /

A5 / se izklopi, samodejni izklop brez delovanja je 45 sekund.

Gumb za brisanje, Pritisnite CLEAR / A5 /, da preključete zadnje navodilo ali počistite zaslon.

Položaj merilnega referenčnega roba Pritisnite / A4 /, da izberete merilno referenčno točko. Sistem ponuja dve referenčni točki

Dolgo pritisnite / A3 / (+, - UNIT), spreminjajte enote razdalje, dokler se ne prikažejo zelene enote: m, in, ft, ft + in.

Merjenje

Posamezno merjenje razdalje Pritisnite gumb / A1 /, da vklopite kabel, nato pritisnite gumb / A1 /, da opravite eno meritev. Ko je meritev končana, se laser izklopi in rezultat meritve se prikaže na zaslonu. Neprekinjeno merjenje (največje / minimalno).

Pritisnite in držite / A1 / za preklop v način neprekinjenega merjenja. Nato se v glavni vrstici zaslona prikažejo merilni podatki v realnem času, največje in najmanjše merilne vrednosti med merjenjem pa se prikažejo na pomožnem zaslonu.

V načinu neprekinjenega merjenja na kratko pritisnite tipko / A1 ali / A5 /, da ustavite način neprekinjenega merjenja. Funkcija neprekinjenega merjenja se samodejno ustavi po 100 meritvah.

Funkcija plus / minus

PLUS: Na kratko pritisnite gumb / A3 /, številka plus bo zasvetila v prvi vrstici zaslona. Naslednja izmerjena vrednost bo plus.

MINUS: Na kratko pritisnite gumb / A3 /, minus številka bo zasvetila v prvi vrstici zaslona. Naslednja izmerjena vrednost bo negativna.

AREA funkcije

Enkrat pritisnite gumb / A2 / in na zaslonu se prikaže simbol območja, kar pomeni, da je instrument prešel v način merjenja površine. Sledite navodilom za dokončanje naslednjih korakov.

Ko simbol dolge strani pravokotnika utripa, pritisnite / A1 /, da izmerite dolgo stran pravokotnika. Ko simbol kratke stranice pravokotnika utripa, pritisnite / A1 /, da izmerite širino.

Naprava samodejno izračuna površino, rezultat izračuna pa je prikazan v glavnem območju zaslona. Rezultati izmerjene dolžine in širine so prikazani v pomožnih območjih zaslona.

Funkcija VOLUME

Dvakrat pritisnite gumb / A2 / in na zaslonu se prikaže simbol za glasnost, kar pomeni, da ste vstopili v način merjenja glasnosti. Sledite navodilom za dokončanje naslednjih korakov:

Ko utripa dolga stran simbola kocke, pritisnite / A1 /, da izmerite dolgo stran kocke.

Ko utripa simbol širine kocke, pritisnite / A1 /, da izmerite širino kocke.

Ko simbol višine kocke utripa, pritisnite / A1 /, da izmerite višino kocke.

Naprava samodejno izračuna glasnost, rezultat izračuna pa je prikazan na glavnem zaslonu. Rezultati meritev dolžine, širine in višine so prikazani na pomožnih zaslonih

Posredno merjenje

Trikrat pritisnite gumb / A2 / in na zaslonu se bo prikazala ikona trikotnika. Prvo meritev opravite glede na utripajoč rob in izmerjena razdalja se bo prikazala v prvi vrstici zaslona, napravo držite na vodoravni površini. Privzeto je instrument nastavljen na vodoravno merjenje, druga meritev pa se izvede glede na utripajoč rob. Izmerjena razdalja je prikazana v drugi vrstici zaslona, razdalja, izračunana na tretji strani, je prikazana v glavni vrstici zaslona.

Trikrat pritisnite gumb / A2 / in na zaslonu se bo pojavila ikona. Prvo meritev opravite glede na utripajoč rob in izmerjena razdalja se bo prikazala v prvi vrstici zaslona, napravo držite na vodoravni površini. Privzeto je instrument nastavljen na vodoravno merjenje, druga meritev pa se izvede glede na utripajoč rob. Izmerjena razdalja je prikazana v drugi vrstici zaslona, razdalja, izračunana na tretji strani, je prikazana v glavni vrstici zaslona.

Kode namigov in njihove rešitve

b.L Nizka baterija

Vstavite novo baterijo

t.L Temperatura je prenizka

Povečajte temperaturo merilnika

t.h Temperatura je previsoka

Znižajte temperaturo merilnika

d.H Podatki meritev izven območja

Ponovno izvedite meritev

S.L Signal je prešibek

Izmerite ciljni položaj z močno refleksno sposobnostjo ali uporabite ciljanje na tarčo

S.H Signal je premočan

Izmerite ciljni položaj s slabo refleksno sposobnostjo ali uporabite ciljanje na tarčo

H.F Slaba strojna oprema

Znova zažene števec. Če večkratna ponovitev napajanja in ponovitev ne odpravijo težave, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Vzdrževanje

Napravo je prepovedano dajati v vodo. Za odstranjevanje prahu uporabite vlažno in mehko krpo. Ne uporabljajte erozivnih raztopin. Očistite površino optičnega dela (vključno z laserskim žarkom in lečo za sprejem signala) v skladu s postopkom čiščenja stekla in leče naprave.

Napravo med transportom zaščitite pred vibracijami in udarci.

Naj bo naprava čista.

Z vlažno mehko krpo obrišite prah na površini enote.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih raztopin.

Naprave ne potaplajte v vodo.

Obrišite površino optičnih komponent (vključno z

oknom laserskega sevanja in lečo za sprejem signala), kot bi očistili lečo ali očala fotoaparata.

Naprave ne shranjujte dlje časa v okolju z visoko temperaturo in vlago. Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo in jo v predvidenem ohišju shranite na hladnem in suhem mestu.

TEHNIČNI PODATKI

Natančnost merjenja: +/- 1 mm / 10m
Enota: m / palec / stopalo
Merilno območje (brez reflektorja): 0,05-60 m
Merilni čas: 0,3-3 s
Razred laserja: II
Laserska valovna dolžina: 635 nm
Izhodna moč laserja: II <1 mw
Stopnja zaščite pred prahom in vlago: IP54
Samodejni izklop: 45 s
Osvetlitev: bela LED
Standardno merilno stikalo: 100.000 x
Vtičnica za stativ: 1/4 "
Število meritev v pomnilniku: 20
baterije: alkalne baterije (2 * 1,5 AAA)
Teža: 48 g
Indikator baterije: da
Hranjenje podatkov: da
Neprekinjeno merjenje (max / min): da
Seštevanje / odštevanje: da
Funkcija merjenja površine / prostornine /
Pitagorina shema: da
Območje delovne temperature: -10C - 40C

Zaradi varovanja okolja je elektronsko orodje, dodatno opremo in embalažo potrebno reciklirati.



Elektronskega orodjane odlagajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki!

Skladno z evropsko uredbo WEEE (2012/19/EU) o starih električnih in elektronskih napravah in v skladu z njeno uporabo v nacionalni zakonodaji, mora biti elektronsko orodje, ki ni več v uporabi, vrnjeno na kraj nakupa ali na zbirno mesto, kije namenjeno za zbiranje in uničevanje elektronskih naprav. Na ta način se elektronske naprave zbirajo, razstavijo in reciklirajo na okolju prijazen način.

GARANCIJA

V priloženem materialu boste našli specifikacijo garancijskih pogojev.

DATUM PROIZVODNJE

Datum proizvodnje je vključen v serijsko številko na etiki izdelka.

Serijska številka ima format ORD-YY-MM-SERI, kjer je ORD številka naročila, YY je leto izdelave, MM je mesec proizvodnje, SERI je serijska številka izdelka.

OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przechowaj wszelkie ostrzeżenia oraz instrukcje, w celu wykorzystania w przyszłości.

Z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa należy się szczegółowo zapoznać, zapamiętać ją oraz zachować

OSTRZEŻENIE: w związku z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym, zranieniem osób oraz niebezpieczeństwem powstania pożaru należy przy eksploatacji maszyn elektrycznych oraz elektrycznych narzędzi respektować i przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa. Pod pojęciem „narzędzie elektryczne” rozumie się we wszystkich poniższych wytycznych narzędzia zasilane z sieci (kablem zasilającym), oraz narzędzia zasilane bateriami - akumulatorami (bez kabla zasilającego).

1. Środowisko pracy

a) Urzymuj miejsce pracy w czystości oraz dbaj o dobre oświetlenie. Bałagan i niedoświetlone miejsca na stanowisku pracy bywają przyczyną urazów. Upatrznij narzędzia, których właśnie nie używasz.

b) Nie używaj elektrycznych narzędzi w środowisku zagrożonym powstaniem pożaru lub wybuchem. To znaczy w miejscach, gdzie występują łatwopalne ciecze, gazy lub pył. Na komutatorze narzędzia elektrycznego powstaje iskierka, które może być przyczyną zapalenia pyłu lub oparów.

c) Przy eksploatacji narzędzi elektrycznych należy ograniczyć dostęp do obszaru pracy osobom nieopowalnym, zwłaszcza dzieciom! Jeżeli straciś koncentrację, możesz stracić kontrolę nad przeprowadzoną czynnością. W żadnym przypadku nie zostawiaj narzędzia elektrycznego bez nadzoru. Podejmij wszelkie kroki, aby uniemożliwić dostęp do urządzenia zwierzętom.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wytycza kabla zasilającego narzędzia elektrycznego musi odpowiadać gniazdku sieciowemu. Nigdy w żaden sposób nie modyfikuj wytyczki. W przypadku narzędzi, które mają na wytyczce kable zasilające bolec zabezpieczający, nie używaj rozgłaszaczy ani innych adapterów. Nieuszkodzone wytyczki i odpowiednie gniazdzka ograniczają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzone lub poplątane kable zasilające zwiększają ryzyko niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli kable sieciowy jest uszkodzony, konieczne jest zastąpienie go nowym kablem sieciowym, który można pozyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u dostawcy.

b) Wystyrzaj się kontaktu ciała z uzemnionymi przedmiotami, jak np. rury, grzejniki centralnego ogrzewania, kuchenki gazowe czy chłodziarki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeżeli twoje ciało ma kontakt z ziemią.

c) Nie narażaj narzędzia elektrycznego na deszcz, wilgoc lub zmoczenie. Nigdy nie dotykaj narzędzia elektrycznego mokrymi rękami. Nigdy nie mój narzędzia elektrycznego pod bieżącą wodą ani nie nurzając go w wodzie.

d) Nie używaj kabla zasilającego do innego celu niż jest przeznaczony.

Nigdy nie noś i nie ciągnij narzędzia elektrycznego za kabel zasilający. Nie wyciągaj wytyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za kabel. Nie dopuść do mechanicznego uszkodzenia kabli elektrycznych ostrymi lub gorącymi przedmiotami.

e) Narzędzie elektryczne zostało wyprodukowane wyłącznie do zasilania zmiennym prądem elektrycznym.

Zawsze kontroluj, czy napięcie elektryczne odpowiada informacjom zamieszczonym na tabliczce znamionowej narzędzia.

f) Nigdy nie pracuj z narzędziem, które ma uszkodzony kabel elektryczny lub wytyczkę, lub spadło na ziemię i jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

g) W przypadku użycia kabla przedłużającego, zawsze sprawdzaj, czy jego parametry techniczne odpowiadają danym zamieszczonym na tabliczce znamionowej narzędzia. Jeżeli narzędzie jest używane na zewnątrz, używaj kabla przedłużającego odpowiedniego do użytkowania na zewnątrz. Przy użyciu bębnow przedłużających konieczne jest ich rozwinięcie, aby nie dochodziło do przegrzania kabla.

h) Jeżeli elektryczne narzędzie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz, jego użytkowanie jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli jest podłączone do obwodu elektrycznego z wyłącznikiem różnicowoprądowym $\leq 30\text{ mA}$. Wykorzystanie elektrycznego obwodu z wyłącznikiem /RCD/ obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

i) Ręczne narzędzie elektryczne łączyjmy zaizolowane obszary przeznaczone do chwytu, ponieważ w trakcie eksploatacji może dojść do kontaktu osprzętu inoącego czy wierzącego z ukrzym przewodem lub ze sznurzem zasilającym narzędzia.

3. Bezpieczeństwo osób

a) Przy użyciu narzędzia elektrycznego bądź uważaj i ostrożnie, poświęcaj maksymalną uwagę czynności, którą wykonujesz. Skup się na pracy. Nie pracuj z narzędziem elektrycznym, jeżeli jesteś zmęczony lub jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Również chwilowa nieuwaga przy użyciu narzędzia elektrycznego może prowadzić do poważnego urazu. Przy pracy z narzędziem elektrycznym nie jedz, nie pij i nie pal.

b) Używaj środków ochronnych. Zawsze używaj środków chroniących wzrok. Używaj środków ochronnych odpowiadających rodzajowi pracy, którą wykonujesz. Środki ochronne, jak na przykład respirator, antypoślizgowe obuwie ochronne, rękawice głowy lub ochrona słuchu używane w zgodzie z warunkami pracy, obniżają ryzyko zranienia osób.

c) Wystyrzaj się nieumyślnego złączenia narzędzia. Nie przenoś narzędzia, które jest podłączone do sieci elektrycznej z palcem na włączniku lub spuszcz. Przed przyłączeniem do napięcia elektrycznego, upewnij się że włącznik lub spust są w pozycji „wyłączony”. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub wkładanie wytyczki narzędzia do gniazdzka z złączonym włącznikiem może być przyczyną poważnych urazów.

d) Przed włączeniem narzędzia używaj wszelkie klucze i przyrządy ustawiające. Klucz lub przyrząd nastawiający, który zostanie przymocowany do obracającej się części może być przyczyną zranienia osób.

e) Zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę. Pracuj tylko tam, gdzie masz bezpieczny dostęp. Nigdy nie przeceniaj własnych sił. Nie używaj narzędzi elektrycznych, jeżeli jesteś zmęczony.

f) Ueberaj się w odpowiedni sposób. Używaj odzieży roboczej. Nie noś luźnych ubrań i biżuterii. Dbaj o to, aby twoje włosy, odzież, rękawice lub inne części twojego ciała nie znalazły się zbyt blisko obracających się lub rozgrzanych części narzędzia elektrycznego.

g) Podłącz urządzenie do odsysania pyłu. Jeżeli narzędzie posiada możliwość podłączenia urządzenia do wychwytywania lub odsysania pyłu, zapewnij aby doszło do jego odpowiedniego podłączenia i użytkowania. Wykorzystanie tych

urządzeń może ograniczyć niebezpieczeństwo powstające z powodu pyłu.

h) Stabilnie przymocuj obrabiany przedmiot. Użyj ścisłu stolarskiego lub imadła w celu zamocowania części, która będziez obrabiac.

i) Nie używaj narzędzia elektrycznego, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków odurzających lub uzależniających.

j) Opiswane urządzenie nie jest przeznaczone do użyciu przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych, mentalnych (włącznie z dziećmi) lub przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i wiedzą, jeżeli nie znajdują się one pod nadzorem lub nie otrzymały wskazówek dot. użytkowania od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby była pewność, że nie bawią się urządzeniem.

4. Używanie narzędzia elektrycznego i jego konserwacja

a) W przypadku jakiegokolwiek problemu przy pracy, przed każdym czyszczeniem lub konserwacją, przy każdym przesunięciu oraz po ukończeniu pracy, narzędzie elektryczne należy zawsze odłączyć od sieci elektrycznej. Nigdy nie pracuj z narzędziem elektrycznym, jeżeli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone.

b) Jeżeli narzędzie znacznie wydawać nienaturalny dźwięk lub zapach, natychmiast zakończ pracę.

c) Nie przeciągaj narzędzia elektrycznego. Narzędzie elektryczne będzie pracować lepiej i bezpieczniej, jeżeli będziez go używać jedynie przy obrótach, które są dla niego zalecane. Używaj odpowiedniego narzędzia, przeznaczonego dla danej czynności. Odpowiednie narzędzie będzie lepiej i bezpieczniej wykonywać pracę, dla której zostało skonstruowane.

d) Nie używaj narzędzia elektrycznego, którego nie da się bezpiecznie włączyć i wyłączyć włącznikiem sterowania. Używanie takiego narzędzia jest niebezpieczne. Wadliwe włączniki muszą być naprawione przez certyfikowany serwis.

e) Przed rozpoczęciem regulacji, wymiany osprzętu lub konserwacji odłącz narzędzie od źródła energii elektrycznej. Ten krok ograniczy niebezpieczeństwo przypadkowego uruchomienia.

f) Nieużywane narzędzie elektryczne wyczyść i schowaj tak, by znajdowało się poza zasięgiem dzieci i osób nieopowalnych. Narzędzie elektryczne w rękach niedoświadczonych użytkowników może być niebezpieczne. Narzędzie elektryczne przechowyj w suchym i bezpiecznym miejscu.

g) Urzymuj narzędzie elektryczne w dobrym stanie. Systematycznie kontroluj wyregulowanie ruchomych części oraz ich ruch. Kontroluj, czy nie doszło do uszkodzeń obudowy ochronnej lub innych części, których uszkodzenia mogą zagrozić bezpiecznemu działaniu narzędzia elektrycznego. Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, spraw, aby przed kolejnym użyciem zostało w pełni naprawione. Wiele urazów jest spowodowanych przez złą konserwację narzędzie elektrycznego.

h) Przyrządy trzymane użyciu w czystości oraz dbaj o ich ostrość. Odpowiednie utrzymywane i naostrzone narzędzia ułatwiają pracę, ograniczają niebezpieczeństwo zranienia, a pracę z nimi są łatwie kontroluje. Użycie innego wyposażenia niż to, które zostało podane w instrukcji obsługi, może spowodować uszkodzenie narzędzia i być przyczyną zranienia.

i) Narzędzi elektrycznych, wyposażeni, sprzętu roboczego itp. używaj w zgodzie z niniejszą instrukcją w sposób, który jest przypisany dla konkretnego narzędzia elektrycznego, dodatkow z uwagą na dane warunki pracy oraz rodzaj wykonywanej pracy. Używanie narzędzia do innych celów, niż jest przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5. Używanie narzędzia akumulatorowego

a) Przed włożeniem akumulatora, upewnij się, że włącznik znajduje się w pozycji „0 - wyłączony”.

Włożenie akumulatora do włącznego narzędzia może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji.

b) Do ładowania akumulatorów stosuj jedynie ładowarki wskazane przez producenta. Użycie ładowarki przeznaczonej dla innego typu akumulatora może spowodować jego uszkodzenie oraz pożar.

c) Używaj akumulatorów, które są przeznaczone jedynie dla danego narzędzia. Użycie innych akumulatorów może być przyczyną zranienia lub powstania pożaru.

d) Jeżeli akumulator nie jest używany, przechowuj go bez kontaktu z metalowymi przedmiotami, na przykład: zaciskami, kluczami, śrubami i innymi drobnymi metalowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować kontakt jednego styku akumulatora z drugim. Zwarcie akumulatora może spowodować zranienie, poparzenia lub pożar.

e) Obchodź się ostrożnie z akumulatorami. Przy nieostrożnym obchodzeniu się może z akumulatora wyciec substancja chemiczna. Unikaj kontaktu z tą substancją, a jeżeli dojdzie do kontaktu z nią, dokładnie wymyj miejsce kontaktu pod bieżącą wodą. Jeżeli substancja chemiczna dostanie się do oczu, natychmiast kontaktuj się z lekarzem. Substancja chemiczna z akumulatora może spowodować poważne zranienia.

6. Serwis

a) Nie wymieniał sam części narzędzia, nie przeprowadzaj samodzielnych napraw, ani w żaden inny sposób nie ingeruj w konstrukcję narzędzia. Naprawy narzędzia zlecaj wykwalifikowanym osobom.

b) Każda naprawa lub modyfikacja produktu przeprowadzona bez upoważnienia przez naszą firmę jest niedopuszczalna (może spowodować uraz lub szkodę użytkowników).

c) Narzędzie elektryczne zawsze oddawaj do naprawy do certyfikowanego punktu serwisowego. Używaj tylko oryginalnych lub polecanych części zamiennych. Zapewnisz w ten sposób bezpieczeństwo sobie i twojemu narzędziu.

DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem przeczytaj te instrukcje bezpieczeństwa i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

! - Ten symbol oznacza ryzyko zranienia lub uszkodzenia urządzenia.

! Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem urządzenia.

! Nie patrz bezpośrednio w wiązkę lasera, niezależnie od siły ustawionej wiązki. Przestrzeganie tej zasady pozwoli Ci uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości.

! Wiązka lasera powinna być skierowana tylko poziomo na poziomie znacznie niższym niż wzrost użytkownika. Zapobiegnie to niepożądanemu kontaktowi wzrokowemu z wiązką. Ponadto użytkownik nie powinien pochyłać się do przodu, aby zobaczyć wiązkę. Wiązka powinna być odbita na matowej powierzchni o odpowiednio niskim współczynniku odbicia.

! Żadne przypadkowe przedmioty odbijające światło nie mogą przeszkadzać w wiązce laserowej. Pamiętaj: podobnie szkodliwe mogą być odbicia od powierzchni zegarków, pierścionków i innej biżuterii.

! Nie próbuj w żaden sposób zmieniać mocy lasera, w przeciwnym razie istnieje zwiększone ryzyko narażenia na wiązkę. Włączaj laser tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz go używać. Nigdy nie patrz bezpośrednio w wiązkę lasera. Dalmierz laserowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić korzystanie z niego przez niewykwalifikowane osoby.

! Obserwowanie wiązki światła odbitej od powierzchni działających jak lustro (pryzmaty optyczne, płyny, przedmioty metalowe) za pomocą teleskopu lub innego instrumentu optycznego może uszkodzić wzrok.

! Nie wolno pozostawiać go bez nadzoru, gdy urządzenie laserowe jest włączone. Jeśli musisz na chwilę odejść od lasera, dobrym rozwiązaniem może być zamaskowanie wiązki.

! Trudno przewidzieć wszystko, co może się zdarzyć. Proszę pamiętać, że wiele osób straciło wzrok z powodu zaniedbania, a czasem po prostu przez przypadek. Najważniejszą rzeczą jest świadomość możliwych konsekwencji i zdrowy rozsądek.

! Kierowanie wiązki laserowej na ludzi lub materiały niebezpieczne (np. łatwopalne lub reaktywne) jest zabronione.

! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń i sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci. ! Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony.

! Nie używaj urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub prysznicza.

! Nie oświetlaj nikogo celowo w ciemności.

! Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła (ogrzewanie, otwarty płomień).

! Nie blyszczy na przedmiotach o powierzchni o wysokim połysku.

! Nie pozostawiaj produktu w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci.

! Nie naprawiaj urządzenia bez pozwolenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

! Nie używaj urządzenia w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym.

! Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego. Nie używaj ich na pokładzie samolotu.

! Zawsze wyjmuj baterie, jeśli zamierzasz pozostawić urządzenie bez nadzoru lub przed czyszczeniem.

! Wyczyść urządzenie środkami antykorozyjnymi.

! To urządzenie nie jest zabawką; nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.

! Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.

! Ostrzeżenie! Nie patrz na żarówkę LED, gdy urządzenie jest włączone. Światło wytwarzane przez żarówkę LED może zniszczyć lub podrażnić oczy.

! Nie patrz bezpośrednio na źródło światła za pomocą urządzeń optycznych skupiających wiązkę światła.

- Stosować sprzęt chroniący przed hałasem, kurzem i wibracjami !!!

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA !!!

OPIS (A)

Klawiatura

A1. Start/pojedynczy pomiar/pomiar ciągły

A2. Powierzchnia pomiarowa/objętość/miara pitagorejska;

A3. Transformacja jednostek m / in / ft / ft + in (długie naciśnięcie); operacje plus i minus (krótkie naciśnięcie)

A4. Data zmiany pomiaru

A5. Ostatni krok zostanie anulowany (krótkie naciśnięcie); Długo naciśnij ten klawisz, wyłącz.

Ekran wyświetlający

1. Wskaźnik włączenia lasera

2-referencyjny pomiar krawędzi (przód)

3-Referencyjny pomiar krawędzi (tył)

4-wielofunkcyjny pomiar

4 Wskaźnik pomiaru powierzchni/objętości

5-pitagorejski wskaźnik pomiaru funkcji

6-ciągły wskaźnik pomiaru

7-wskaźnik naładowania baterii;

8-Wskaźnik przechowywania danych - pamięć

9-wyświetlanie sygnału emisji

10- wskaźnik siły sygnału

11-trzecia linia wyświetlacza

12-sekundowa linia wyświetlacza

13-Pierwszy wiersz wyświetlacza

14-Wynik

Aksesoria:

etui, latarka, pasek.

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Zasilacz

Wkładanie/wymiana baterii

Otwórz pokrywę baterii i włóż baterię prawidłowo do

komory baterii. Następnie zamknij pokrywę. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik stanu baterii. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wymienić baterię. Zalecamy używanie baterii alkalicznych. Jeśli miernik nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

Uruchomienie i ustawienia
Włącz lub wyłącz urządzenie
Naciśnij przycisk /A1 / , aby włączyć. Długie naciśnięcie przycisku /A5/wyłącza się, automatyczne wyłączenie bez operacji trwa 45s.

przycisk Usun,
Naciśnij CLEAR / A5 / , aby anulować ostatnią instrukcję lub wyczyścić wyświetlacz.

Pozycja pomiarowej krawędzi odniesienia
Naciśnij / A4 / , aby wybrać punkt odniesienia pomiaru. System oferuje dwa punkty odniesienia

Przytrzymaj / A3 / (+, - UNIT), zmieniaj jednostki odległości, aż zostaną wyświetlone żądane jednostki: m, in, ft, ft + in.

Pomiar
Indywidualny pomiar odległości
Naciśnij przycisk /A1/, aby włączyć kabel, a następnie naciśnij przycisk /A1/, aby wykonać jeden pomiar. Po zakończeniu pomiaru laser wyłącza się, a wynik pomiaru pojawia się na wyświetlaczu. Pomiar ciągły (maksimum / minimum).
Naciśnij i przytrzymaj / A1 / , aby przejść do trybu pomiaru ciągłego. Następnie dane pomiarowe w czasie rzeczywistym wyświetlane są na głównym wierszu wyświetlacza, a maksymalne i minimalne wartości pomiarowe podczas pomiaru wyświetlane są na wyświetlaczu pomocniczym.
W trybie pomiaru ciągłego krótko naciśnij przycisk /A1 lub /A5/, aby zatrzymać tryb pomiaru ciągłego. Funkcja pomiaru ciągłego zatrzymuje się automatycznie po 100 pomiarach.

Funkcja plus/minus
PLUS: Krótko naciśnij przycisk /A3/, w pierwszym wierszu wyświetlacza zaświeci się liczba plus.
Następna zmierzona wartość będzie plusem.
MINUS: Krótko naciśnij ponownie przycisk /A3/, w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się liczba minus. Następna zmierzona wartość będzie ujemna.

Funkcje OBSZAR
Jednokrotne naciśnięcie przycisku / A2 / spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu symbolu obszaru, co oznacza, że przyrząd wszedł w tryb pomiaru obszaru. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wykonać następujące kroki.
Gdy miga symbol dłuższego boku prostokąta, naciśnij /A1/, aby zmierzyć długi bok prostokąta. Gdy miga symbol krótkiego boku prostokąta, naciśnij /A1/, aby zmierzyć szerokość.
Urządzenie automatycznie oblicza powierzchnię, a

wynik obliczeń wyświetlany jest w głównym obszarze wyświetlacza. Wyniki pomiaru długości i szerokości wyświetlane są w pomocniczych obszarach wyświetlane są.

funkcja GŁOŚNOŚĆ

Dwukrotne naciśnięcie przycisku / A2 / spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu symbolu objętości, co oznacza wejście w tryb pomiaru objętości. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wykonać następujące czynności:

Gdy miga długi bok symbolu sześcianu, naciśnij /A1/, aby zmierzyć długi bok sześcianu.

Gdy miga symbol szerokości sześcianu, naciśnij /A1/, aby zmierzyć szerokość sześcianu.

Gdy miga symbol wysokości kostki, naciśnij / A1 / , aby zmierzyć wysokość kostki.

Urządzenie automatycznie oblicza objętość, a wynik obliczeń jest wyświetlany na głównym wyświetlaczu. Wyniki pomiarów długości, szerokości i wysokości są wyświetlane na wyświetlaczach pomocniczych

Pomiar pośredni

Wciśnij 3 razy przycisk / A2 / a na wyświetlaczu pojawi się ikona trójkąta. Dokonaj pierwszego pomiaru względem migającej krawędzi, a zmierzona odległość pojawi się w pierwszym wierszu wyświetlacza, trzymaj urządzenie na poziomej powierzchni. Domyślnie przyrząd jest ustawiony na pomiar poziomy, a drugi pomiar jest wykonywany względem migającej krawędzi. Zmierzona odległość jest wyświetlana w drugiej linii wyświetlacza, odległość obliczona na trzeciej stronie jest wyświetlana w linii głównej wyświetlacza.

Naciśnij 3 razy przycisk / A2 / a na wyświetlaczu pojawi się ikona .Dokonaj pierwszego pomiaru względem migającej krawędzi, a zmierzona odległość pojawi się w pierwszym wierszu wyświetlacza, trzymaj urządzenie na poziomej powierzchni. Domyślnie przyrząd jest ustawiony na pomiar poziomy, a drugi pomiar jest wykonywany względem migającej krawędzi. Zmierzona odległość jest wyświetlana w drugiej linii wyświetlacza, odległość obliczona na trzeciej stronie jest wyświetlana w linii głównej wyświetlacza.

Kody końcówek i ich rozwiązania

b.L Niski poziom baterii

Włóż nową baterię

t.L Temperatura jest zbyt niska

Zwiększ temperaturę miernika

t.h Temperatura jest za wysoka

Obniż temperaturę miernika

d.H Dane pomiarowe poza zakresem

Wykonaj pomiar ponownie

S.L Sygnał jest za słaby

Zmierz pozycję docelową za pomocą silnej zdolności refleksyjnej lub użyj celowania na cel

S.H Sygnał jest zbyt silny

Zmierz pozycję docelową ze słabą zdolnością refleksji lub użyj celowania na cel

H.F Zły sprzęt

Ponownie uruchamia licznik. Jeśli powtórzenie zasilania i kilkakrotne nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Utrzymanie

Zabrania się wkładania urządzenia do wody. Użyj wilgotnej i miękkiej szmatki, aby usunąć kurz. Nie używaj roztworów erozyjnych. Oczyść powierzchnię części optycznej (w tym wiązkę lasera i soczewkę odbierającą sygnał) zgodnie z procedurą czyszczenia szkła i soczewki urządzenia.

Podczas transportu chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami.

Utrzymuj urządzenie w czystości.

Użyj wilgotnej miękkiej szmatki do wytarcia kurzu z powierzchni urządzenia.

Nie używaj roztworów żrących do czyszczenia urządzenia.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Przetrzyj powierzchnię elementów optycznych (w tym okienko promieniowania laserowego i soczewkę odbierającą sygnał), tak jak podczas czyszczenia obiektywu aparatu lub okularów.

Nie przechowuj urządzenia przez długi czas w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności. Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię i przechowuj ją w chłodnym, suchym miejscu w dołączonym etui.

DANE TECHNICZNE

Dokładność pomiaru: +/- 1 mm / 10m

Jednostka: m/cal/stopa

Zakres pomiarowy (bez reflektora): 0,05-60 m

Czas pomiaru: 0,3-3 s

Klasa lasera: II

Długość fali lasera: 635 nm

Moc wyjściowa lasera: II <1 mW

Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią: IP54

Automatyczne wyłączenie: 45 s

Oświetlenie: biała dioda LED

Standardowy przełącznik pomiarowy: 100 000 x

Gniazdo statywu: 1/4"

Ilość pomiarów w pamięci: 20

baterie: baterie alkaliczne (2*1,5 AAA)

Waga: 48g

Wskaźnik baterii: tak

Przechowywanie danych: tak

Pomiar ciągły (max/min): tak

Dodawanie/odejmowanie: tak

Funkcja pomiaru powierzchni / objętości /

Schemat pitagorejski: tak

Zakres temperatury pracy: -10C - 40C

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZETWARZANIE ODPADÓW



zostać przekazane do odzysku odpadów, które nie zagrażają środowisku naturalnemu.

Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych do domowych odpadów!

Zgodnie z dyrektywą europejską WEEE (2012/19/EU) o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej realizacji w krajowych prawodawstwach, nieużyteczne elektronarzędzie musi zostać oddane do miejsca zakupu podobnego narzędzia lub w dostępnych miejscach zbierających i likwidujących elektronarzędzia. W ten sposób dostarczone narzędzia elektryczne, zostaną zgromadzone, rozebrane i przekazane do odzysku odpadów, który nie zagraża środowisku naturalnemu.

GWARANCJA

W dołączonym materiale znajdziesz specyfikację warunków gwarancyjnych.

Data produkcji

Data produkcji jest włączana do numeru seryjnego na etykiecie produktu.

Numer seryjny ma format ORD-YY-MM-SERI, gdzie ORD to numer zamówienia, YY to rok produkcji, MM to miesiąc produkcji, SERI to numer seryjny produktu.

Narzędzia elektryczne, osprzęt i opakowania powinny

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Sicherheitsvorschriften eingehend durch, behalten sie im Gedächtnis und aufbewahren sie.

HINWEIS: Beachten Sie beim Umgang mit elektrischen Maschinen und Elektrowerkzeugen die folgenden Sicherheitshinweise zum Schutz vor Stromschlägen, Personenschäden und Brandgefahr. Der Begriff "Elektrowerkzeug" wird in allen folgenden Anweisungen verwendet und bezeichnet sowohl Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) als auch batteriebetriebene Werkzeuge (ohne Netzkabel).

Bewahren Sie alle Verwarnungen und Hinweise für künftigen Gebrauch

1. Arbeitsumfeld

a) Halten Sie den Arbeitsbereich im sauberen Zustand aufrecht und achten Sie auf ausreichende Beleuchtung. Unordnung und dunkle Ecken auf dem Arbeitsplatz sind häufige Unfallquellen. Räumen Sie das Werkzeug auf, das Sie gerade nicht nutzen.

b) Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in einer Umgebung, in der Brand- oder Explosionsgefahr besteht, d.h. dort, wo sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Das Elektrowerkzeug erzeugt einen Funkenneffekt am Kommutator, der zur Staub- oder Dampfentzündung führen kann.

c) Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen verhindern Sie, dass Unbefugte, insbesondere Kinder, auf den Arbeitsbereich zugreifen können! Wenn Sie gestört sind, können Sie die Kontrolle über die durchgeführte Tätigkeit verlieren. Lassen Sie auf keinen Fall das Elektrowerkzeug ohne Aufsicht. Verhindern Sie den Tieren den Zugang zu Elektroanlagen.

2. Elektrische Sicherheit

a) Die Gabel des Netzkabels am Elektrowerkzeug muss der Steckdose entsprechen. Ändern Sie niemals die Gabel zum Werkzeug, das auf der Gabel des Netzkabels einen Erdungsstift hat, verwenden Sie keine Gabelungen oder sonstige Adapter. Unbeschädigte Gabeln und entsprechende Steckdosen reduzieren die Gefahr des Stromschlags. Beschädigte oder verschlaufene Versorgungs-kabel erhöhen die Unfallgefahr des Stromschlags. Ein beschädigtes Netzkabel ist gegen ein neues zu ersetzen, das im autorisierten Service oder beim Importeur erhältlich ist.

b) Vermeiden Sie den Körperkontakt mit den geerdeten Gegenständen, wie z. B. Rohrleitungen, Körper der Zentralheizung, Herde und Kühlschränke. Stromschlag-Gefahr ist größer, wenn Sie auf dem Boden stehen.

c) Setzen Sie die Elektrowerkzeuge nicht dem Regen, der Feuchtigkeit oder Nässe aus. Berühren Sie die Elektrowerkzeuge niemals mit nassen Händen. Waschen Sie das Elektrowerkzeug niemals unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht ins Wasser.

d) Verwenden Sie das Netzkabel zu keinem anderen, als dem vorgesehenen Zweck. Tragen und ziehen Sie das Elektrowerkzeug nie mit dem Netzkabel. Ziehen Sie die Gabel aus der Steckdose nicht mit dem Kabelzug aus. Vermeiden Sie mechanische Beschädigung der elektrischen Kabel durch scharfe oder heiße Gegenstände.

e) Das elektrische Werkzeug wurde ausschließlich für Wechselstrom hergestellt. Überprüfen Sie immer, ob die elektrische Spannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Werkzeugs übereinstimmt.

f) Arbeiten Sie niemals mit Werkzeug mit beschädigtem Kabel oder beschädigter Gabel, mit Werkzeug, dass auf den Boden gefallen ist und ist wie auch immer beschädigt.

g) Überzeugen Sie sich, dass die technischen Parameter des Verlängerungskabels den Angaben auf den Werkzeug-Typenschild entsprechen. Wenn Sie das Werkzeug draußen verwenden, benutzen Sie das Kabel für Verwendung im Freien. Das Kabel auf den Verlängerungsspulen muss aufgerollt werden, sonst kommt es zu seiner Überhitzung.

h) Wenn das Elektrowerkzeug in feuchten Räumen oder im Freien verwendet wird, darf es nur verwendet werden, wenn es an Stromkreis mit Fehlerstromschutzschalter (RCD) angeschlossen ist. Verwendung des Stromkreises mit einem Schutzschalter /RCD/ reduziert das Risiko des Stromschlags.

i) Handeltorker / Werkzeug halten Sie ausschließlich auf isolierter Fläche für Anfassen, weil es beim Betrieb zum Kontakt des Schneide- oder Bohrzubehörs mit einem verdeckten Leiter oder mit dem Netzkabel des Werkzeugs kommen kann.

3. Sicherheit der Personen

a) Bei Verwendung des Elektrowerkzeugs seien Sie vorsichtig und widmen Sie der ausgeübten Tätigkeit maximale Aufmerksamkeit. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit. Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten sind. Schon ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Während der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug essen Sie nicht, trinken Sie nicht und rauchen Sie nicht.

b) Verwenden Sie die Schutzmittel. Tragen Sie immer den Augenschutz. Verwenden Sie eine Schutzausrüstung, die Ihrer Arbeit entspricht. Die Schutzausrüstung wie Atemschutzmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Kopfschutz oder Gehörschutz, die in Übereinstimmung mit den Arbeitsbedingungen verwendet werden, verringern das Risiko von Personen-Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigte Einschaltung des Werkzeugs. Übertragen Sie nicht Werkzeug, das an Stromnetz angeschlossen ist, mit dem Finger an dem Schalter oder an dem Auslöser. Vor dem Anschluss an Stromnetz vergewissern Sie sich, dass der Schalter oder der Auslöser in der Position "AUS" sind. Übertragung des Werkzeugs mit dem Finger an dem Schalter oder Einschlebung der Gabel vom Werkzeug in die Steckdose mit dem eingeschalteten Schalter kann schwere Unfälle verursachen.

d) Vor Einschaltung des Werkzeugs entfernen Sie alle Einstellenschlüssel und Werkzeuge. Der Einstellenschlüssel oder das Werkzeug, das zum Drehen des Elektrowerkzeugs befestigt ist, kann Personenverletzung verursachen.

e) Halten Sie immer eine stabile Körperhaltung und Gleichgewicht. Arbeiten nur dort, wohin Sie sicher reichen können. Überschätzen Sie niemals Ihre eigene Kraft. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie Arbeitskleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung und keinen Schmuck. Achten Sie darauf, dass Ihr Haar, Ihre Kleidung, Handschuhe oder Körperteile nicht zu nahe der Dreh- oder Heizeile des Elektrowerkzeugs sind.

g) Schließen Sie den Staubsauger an. Wenn es das Werkzeug ermöglicht, schließen Sie eine Einrichtung für Aufhängen oder Absaugung des Staubs an und stellen Sie sicher, dass sie richtig angeschlossen und verwendet wird. Der Einsatz dieser Einrichtung kann die Gefahr beschränken, die durch Staub entsteht.

h) Befestigen Sie das Werkstück. Verwenden Sie die Tischlerkammer oder einen Schraubstock für Befestigung des Teils, den Sie bearbeiten.

i) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen Rausch- oder Suchtmitteln sind.

j) Diese Einrichtung ist nicht für Verwendung von Personen und Kindern mit verminderten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen vorgesehen, wenn diese nicht unter Aufsicht sind oder wenn sie bzgl. Verwendung der Anlage von einer für deren Sicherheit beauftragten Person nicht unterwiesen wurden. Kinder müssen sich unter Aufsicht befinden, um sicherzustellen, dass sie mit der Einrichtung nicht spielen.

4. Verwendung des Elektrowerkzeugs und dessen Wartung

a) Das Elektrowerkzeug ist bei jedem Problem während der Arbeit, vor jeder Reinigung oder Wartung, bei jeder Verlegung und nach Beendigung der Arbeit vom Stromnetz abzuschalten! Arbeiten Sie niemals mit beschädigtem Elektrowerkzeug.

b) Wenn das Werkzeug ungewöhnliche Geräusche oder Geruch gibt, beenden Sie sofort die Arbeit.

c) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Das elektrische Werkzeug wird besser und sicherer arbeiten, wenn Sie es mit der vorgegebenen Drehzahl betreiben werden. Verwenden Sie das richtige Werkzeug, das für die jeweilige Tätigkeit vorgesehen ist. Das richtige Werkzeug wird die Arbeit besser und sicherer ausüben, für die es konstruiert wurde.

d) Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, das mit dem Betätigungsschalter nicht sicher ein- und auszuschalten ist. Die Verwendung so eines Werkzeugs ist gefährlich. Fehlerhafte Schalter müssen vom zertifizierten Service repariert werden.

e) Schalten Sie das Werkzeug vom Stromnetz ab, ehe Sie mit seiner Einrichtung mit Austausch des Zubehörs oder mit Wartung beginnen. Diese Maßnahme verhindert seinen zufälligen Start.

f) Entorsen Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf. Elektrowerkzeuge in den Händen unerfahrener Benutzer können gefährlich sein. Lagern Sie Elektrowerkzeuge an einem trockenen und sicheren Ort.

g) Halten Sie das Elektrowerkzeug im guten Zustand. Überprüfen Sie regelmäßig die beweglichen Teile und ihre Beweglichkeit. Überprüfen Sie, ob die Schutzabdeckungen oder andere Teile nicht beschädigt sind, die den sicheren Betrieb des Elektrowerkzeugs gefährden könnten. Wenn das Werkzeug beschädigt ist, muss es vor seinem nächsten Einsatz ordnungsgemäß repariert werden. Viele Unfälle sind durch schlecht gewartetes Elektrowerkzeug verursacht.

h) Halten Sie die Schneidewerkzeuge scharf und sauber. Richtig gewartete und angeschärfte Werkzeuge erleichtern die Arbeit, reduzieren die Verletzungsgefahr und die Arbeit damit kann man besser kontrollieren. Verwendung eines anderen Zubehörs als in der Bedienungsanleitung angezeigt, kann Werkzeugbeschädigung verursachen und eine Verletzungsursache sein.

i) Elektrowerkzeuge, Zubehör, Arbeitswerkzeuge usw. verwenden Sie gemäß diesen Anweisungen und in der für das jeweilige Elektrowerkzeug vorgeschriebenen Weise, unter Berücksichtigung der gegebenen Arbeitsbedingungen und der Art der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Werkzeugs zu anderen als den vorgesehenen Zwecken kann gefährliche Situationen hervorrufen.

5. Verwendung des Akkumulatorkwerkzeugs

a) Bevor Sie den Akku einlegen, überzeugen Sie sich, dass der Schalter in der Position „0-ausgeschaltet“ befindet. Das Einlegen des Akkumulators in ein eingeschaltetes Werkzeug kann gefährliche Situationen verursachen.

b) Zum Aufladen der Akkumulatoren verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Ladegeräte. Verwendung des Ladegeräts für einen anderen Akkumulatortyp kann seine Beschädigung sowie Brandentstehung verursachen.

c) Verwenden Sie immer nur die für das jeweilige Werkzeug vorgesehene Akkumulatoren. Verwendung von anderen Akkumulatoren kann Verletzungen oder Brandentstehung verursachen.

d) Wenn die Batterie nicht verwendet wird, lagern Sie sie getrennt von Metallgegenständen wie Klemmen, Schraubenschlüsseln, Schrauben und anderen kleinen Metallgegenständen, die dazu führen können, dass ein Batteriekontakt mit einem anderen verbunden wird. Kurzschließung des Akkumulators kann zu Verletzungen, Verbrennungen oder Feuer führen.

e) Behandeln Sie die Akkumulatoren schonend. Bei ungleichmäßiger Handhabung kann eine Chemikalie aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit dieser Substanz und wenn es trotzdem zum Kontakt kommt, waschen Sie die betroffene Stelle mit fließendem Wasser. Wenn die Chemikalie in die Augen gelangt, sofort einen Arzt aufsuchen. Die Chemikalie aus der Batterie kann zu schweren Verletzungen führen.

6. Service

a) Tauschen Sie keine Werkzeuteile aus, reparieren Sie das Werkzeug nicht selbst und greifen Sie in die Werkzeugkonstruktion nicht ein. Überlassen Sie die Reparatur des Werkzeugs qualifiziertem Personal.

b) Jede Reparatur oder Änderung des Produkts ohne Berechtigung von unserer Gesellschaft ist unzulässig (Unfall- oder Schadensgefahr).

c) Lassen Sie das Werkzeug immer in einem zertifizierten Service reparieren. Verwenden Sie nur Originalteile oder empfohlene Ersatzteile. Nur so können Sie Ihre Sicherheit und Sicherheit Ihres Werkzeugs sicherstellen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor Gebrauch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

! - Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät hin.

! Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

! Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl, egal auf welche Kraft der Strahl eingestellt ist. Wenn Sie sich an diese Regel halten, können Sie in Zukunft negative Folgen vermeiden.

! Der Laserstrahl sollte horizontal nur auf einer Ebene zeigen, die viel niedriger ist als die Körpergröße des Benutzers. Dadurch wird ein ungewollter Augenkontakt mit dem Strahl verhindert. Außerdem sollte sich der Benutzer nicht nach vorne lehnen, um den Strahl zu sehen. Der Strahl sollte an einer matten Oberfläche mit ausreichend niedrigem Reflexionskoeffizienten reflektiert werden.

! Dem Laserstrahl dürfen keine zufällig reflektierenden Gegenstände im Weg stehen. Denken Sie daran: Reflexionen von der Oberfläche von Uhren, Ringen und anderem Schmuck können ähnlich schädlich sein.

! Versuchen Sie nicht, die Laserleistung in irgendeiner Weise zu verändern, da sonst ein erhöhtes Risiko besteht, dem Strahl ausgesetzt zu werden. Schalten Sie den Laser nur ein, wenn Sie ihn wirklich verwenden möchten. Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl. Bewahren Sie den Laser-Entfernungsmesser an einem sicheren Ort auf, um zu verhindern, dass er von unqualifizierten Personen verwendet wird.

! Die Beobachtung eines Lichtstrahls, der von Oberflächen reflektiert wird, die als Spiegel wirken (optische Prismen, Flüssigkeiten, Metallobjekte) mit einem Teleskop oder einem anderen optischen Instrument kann Ihr Sehvermögen schädigen.

! Es darf bei eingeschaltetem Lasergerät nicht unbeaufsichtigt bleiben. Wenn Sie das Lasergerät für eine Weile verlassen müssen, kann das Maskieren des Strahls eine gute Lösung sein.

! Es ist schwierig, alles vorherzusehen, was passieren könnte. Bitte denken Sie daran, dass viele Menschen durch Fahrlässigkeit und manchmal auch nur aus Versehen ihr Augenlicht verloren haben. Das Wichtigste ist, sich der möglichen Konsequenzen bewusst zu sein und den gesunden Menschenverstand einzusetzen.

! Es ist verboten, den Laserstrahl auf Personen oder gefährliche (zB brennbare oder reaktive) Materialien zu richten.

! Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung von Elektrogeräten und -geräten, insbesondere in Anwesenheit von Kindern.

! Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die das Produkt bestimmt ist.

! Verwenden Sie beim Baden oder Duschen keine Elektrogeräte.

! Leuchten Sie niemanden absichtlich im Dunkeln an.

! Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, offene Flamme).

! Nicht auf Gegenstände mit hochglänzender Oberfläche glänzen.

! Lassen Sie das Produkt nicht an Orten, die für Kinder leicht zugänglich sind.

! Reparieren Sie das Gerät nicht ohne Erlaubnis. Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

! Verwenden Sie das Gerät nicht in einer brennbaren oder explosiven Umgebung.

! Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Verwenden Sie sie nicht an Bord von Flugzeugen.

! Entfernen Sie immer die Batterien, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen möchten oder bevor Sie es reinigen.

! Reinigen Sie das Gerät mit Korrosionsschutzreinigungsmitteln.

! Dieses Gerät ist kein Spielzeug; lassen Sie Kinder nicht damit spielen.

! Schützen Sie das Gerät vor Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

! Warnung! Schauen Sie bei eingeschaltetem Gerät nicht in die LED-Lampe. Das von der LED-Lampe erzeugte Licht kann Ihre Augen zerstören oder reizen. Schauen Sie nicht mit optischen Geräten, die den Lichtstrahl fokussieren, direkt in die Lichtquelle.

- Schutzausrüstung gegen Lärm, Staub und Vibration verwenden !!! BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AUF !!!

BESCHREIBUNG (A)

Klaviatür

A1.Start / Einzelmessung / Dauermessung

A2.Messfläche / Volumen / Pythagoräisches Maß

A3.Umwandlung der Einheiten m / in / ft / ft + in (langes Drücken); Plus- und Minus-Operationen (kurz drücken)

A4.Datum der Messänderung

A5.Der letzte Schritt wird abgebrochen (kurzes Drücken); Drücken Sie diese Taste lange, schalten Sie sie aus.

Anzeigebildschirm

1. Laser-Ein-Anzeige

2-Referenzkantenmessung (vorne)

3-Referenzkantenmessung (hinten)

4-Multifunktionsmessung

4 Flächen- / Volumenmessanzeige

5-Pythagoräische Funktionsmessanzeige

6-Kontinuierliche Messanzeige

7- Batterieladeanzeige

8-Datenspeicheranzeige - Speicher

9-Emissionssignalanzeige

10- Signalstärkeanzeige

11-Dritte Zeile des Displays

12-Sekunden-Zeile des Displays

13-Erste Zeile des Displays

14-Ergebnis

Zubehör:

Tasche, Taschenlampe, Gurt.

VERWENDUNG UND BETRIEB

Energieversorgung

Einlegen / Wechseln der Batterie

Öffnen Sie den Batteriedeckel und legen Sie die Batterie richtig in das Batteriefach ein. Schließen Sie dann die Abdeckung.

Wenn der Akkustand zu niedrig ist, erscheint die Akkustatusanzeige auf dem Display. Bitte ersetzen Sie in diesem Fall die Batterie so schnell wie möglich. Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien. Wenn das Messgerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie.

Inbetriebnahme und Einstellungen

Schalten Sie das Gerät ein oder aus

Drücken Sie die Taste / A1 / zum Einschalten. Langes Drücken / A5 / Taste schaltet sich aus, automatisches Herunterfahren ohne Bedienung dauert 45s.

Schaltfläche Löschen,

Drücken Sie CLEAR / A5 / , um die letzte Anweisung abbrechen oder die Anzeige zu löschen.

Position der Messbezugs-kante

Drücken Sie / A4 / , um den Messbezugspunkt auszuwählen. Das System bietet zwei Referenzpunkte

Drücken Sie lange auf / A3 / (+, - UNIT), ändern Sie die Entfernungseinheiten, bis die gewünschten Einheiten angezeigt werden: m, in, ft, ft + in.

Messung

Individuelle Distanzmessung

Drücken Sie die Taste / A1 / , um das Kabel einzuschalten, und drücken Sie dann die Taste / A1 / , um eine Messung durchzuführen. Wenn die Messung abgeschlossen ist, schaltet sich der Laser aus und das Messergebnis erscheint auf dem Display. Kontinuierliche Messung (Maximum / Minimum). Halten Sie / A1 / gedrückt, um in den kontinuierlichen Messmodus zu wechseln. Dann werden die Echtzeit-Messdaten auf der Hauptzeile des Displays und die maximalen und minimalen Messwerte während der Messung auf dem Zusatzdisplay angezeigt.

Drücken Sie im Dauermessmodus kurz die Taste / A1 oder / A5 / , um den Dauermessmodus zu beenden. Die Dauermessfunktion stoppt automatisch nach 100 Messungen.

Plus / Minus-Funktion

PLUS: Drücken Sie kurz die Taste / A3 / , die Zahl plus leuchtet in der ersten Zeile des Displays. Der nächste Messwert ist Plus.

MINUS: Drücken Sie die Taste / A3 / erneut kurz, die Minus-Zahl leuchtet in der ersten Zeile des Displays. Der nächste Messwert ist negativ.

AREA-Funktionen

Drücken Sie einmal die Taste / A2 / und das Flächensymbol erscheint auf dem Display, was bedeutet, dass das Gerät in den Flächenmessungsmodus eingetreten ist. Befolgen Sie die Anweisungen, um die folgenden Schritte auszuführen.

Wenn das lange Seitensymbol des Rechtecks blinkt, drücken Sie / A1 / , um die lange Seite des Rechtecks zu messen. Wenn das kurze Seitensymbol des Rechtecks blinkt, drücken Sie / A1 / , um die Breite zu messen.

Das Gerät berechnet die Fläche automatisch und das Ergebnis der Berechnung wird im Hauptbereich des Displays angezeigt. Die Ergebnisse der gemessenen Länge und Breite werden in den Hilfsbereichen des Displays angezeigt.

VOLUME-Funktion

Drücken Sie die Taste / A2 / zweimal und das Display zeigt das Volumensymbol an, was bedeutet, dass Sie den Volumenmessmodus aufgerufen haben. Befolgen Sie die Anweisungen, um die folgenden Schritte auszuführen:

Wenn die lange Seite des Würfelsymbols blinkt, drücken Sie / A1 / , um die lange Seite des Würfels zu messen.

Wenn das Würfelbreitensymbol blinkt, drücken Sie / A1 / , um die Würfelbreite zu messen.

Wenn das Würfelhöhenymbol blinkt, drücken Sie / A1 / , um die Würfelhöhe zu messen.

Das Gerät berechnet das Volumen automatisch und das Ergebnis der Berechnung wird auf dem Hauptdisplay angezeigt. Die Ergebnisse der Längen-, Breiten- und Höhenmessungen werden auf den Zusatzanzeigen angezeigt

Indirekte Messung

Drücken Sie die Taste / A2 / 3 Mal und das Dreieckssymbol erscheint auf dem Display. Führen Sie die erste Messung in Bezug auf die blinkende Kante durch und die gemessene Entfernung erscheint in der ersten Zeile des Displays, halten Sie das Gerät auf einer horizontalen Fläche. Standardmäßig ist das Gerät auf horizontale Messung eingestellt und die zweite Messung erfolgt in Bezug auf die blinkende Kante. Die gemessene Distanz wird in der zweiten Zeile des Displays angezeigt, die auf der dritten Seite berechnete Distanz wird in der Hauptzeile des Displays angezeigt.

Drücken Sie die Taste / A2 / 3 Mal und das Symbol erscheint auf dem Display. Führen Sie die erste Messung in Bezug auf die blinkende Kante durch und die gemessene Entfernung erscheint in der ersten Zeile des Displays, halten Sie das Gerät auf einer horizontalen Fläche. Standardmäßig ist das Gerät auf horizontale Messung eingestellt und die zweite Messung erfolgt in Bezug auf die blinkende Kante. Die gemessene Distanz wird in der zweiten Zeile des Displays angezeigt, die auf der dritten Seite berechnete Distanz wird in der Hauptzeile des Displays angezeigt.

Tippscodes und ihre Lösungen

b.L Batterie schwach

Legen Sie eine neue Batterie ein
t.L Die Temperatur ist zu niedrig
Erhöhen Sie die Temperatur des Messgeräts
t.h Die Temperatur ist zu hoch
Senken Sie die Temperatur des Messgeräts
d.H Messdaten außerhalb des Bereichs
Führen Sie die Messung erneut durch
S.L Das Signal ist zu schwach
Messen Sie die Zielposition mit einer starken Reflexfähigkeit oder verwenden Sie das Zielen
S.H Das Signal ist zu stark
Messen Sie die Zielposition mit schlechter Reflexfähigkeit oder verwenden Sie das Zielen
HF Schlechte Hardware
Startet das Messgerät neu. Wenn das Problem durch wiederholtes Einschalten und mehrmaliges Wiederholen nicht behoben wird, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Instandhaltung

Es ist verboten, das Gerät in Wasser zu legen.
Verwenden Sie ein feuchtes und weiches Tuch, um Staub zu entfernen. Keine erosiven Lösungen verwenden. Reinigen Sie die Oberfläche des optischen Teils (einschließlich des Laserstrahls und der Signalempfangslinse) gemäß dem Verfahren zum Reinigen von Glas und Linse des Geräts.
Schützen Sie das Gerät beim Transport vor Vibrationen und Stößen.

Halten Sie das Gerät sauber.

Verwenden Sie ein feuchtes weiches Tuch, um den Staub auf der Oberfläche des Geräts abzuwischen.
Verwenden Sie keine ätzenden Lösungen, um das Gerät zu reinigen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
Wischen Sie die Oberfläche der optischen Komponenten (einschließlich des Laserstrahlungsfensters und der Signalempfangslinse) ab, wie Sie eine Kameralinse oder eine Brille reinigen würden.

Lagern Sie das Gerät nicht für längere Zeit in einer Umgebung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort im mitgelieferten Etui auf.

TECHNISCHE DATEN

Messgenauigkeit: +/- 1 mm / 10m
Einheit: m / Zoll / Fuß
Messbereich (ohne Reflektor): 0,05-60 m
Messzeit: 0,3-3 s
Laserklasse: II
Laserwellenlänge: 635 nm
Laserausgangsleistung: II <1 mw
Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP54
Automatische Abschaltung: 45 s
Beleuchtung: weiße LED
Standard-Messschalter: 100.000 x
Stativgewinde: 1/4 "
Anzahl der Messungen im Speicher: 20

Batterien: Alkaline-Batterien (2 * 1,5 AAA)
Gewicht: 48 g
Batterieanzeige: ja
Vorratsdatenspeicherung: ja
Kontinuierliche Messung (max / min): ja
Addition / Subtraktion: ja
Flächen- / Volumenmessfunktion /
Pythagoräisches Schema: ja
Betriebstemperaturbereich: -10C - 40C

UMWELTSCHUTZ ABFALLENTSORGUNG



Elektrowerkzeug, Zubehör und Verpackungen sollten zur umweltfreundlichen Wiederverwertung abgeliefert werden.

Werfen Sie das Elektrowerkzeug nicht in den Hausmüll aus!

Gemäß der europäischen Richtlinie WEEE (2012/19 /EU) über alte elektrische und elektronische Geräte und deren Angleichung in nationalen Gesetzen müssen unbrauchbare Elektrowerkzeuge im Ort der Beschaffung ähnlicher Werkzeuge oder in den verfügbaren Sammelstellen für die Sammlung und Entsorgung von Elektrowerkzeugen abgegeben werden. Diese Elektrowerkzeuge werden gesammelt, demontiert und zur umweltfreundlicher Wiederverwertung geliefert.

GARANTIE

Die Garantiebestimmungen finden Sie im angehängten Material.

Produktionsdatum

Das Produktionsdatum ist in die Seriennummer auf dem Produktetikett integriert.

Die Produktionsnummer hat das Format ORD-YY-SERI. ORD ist die Bestellnummer, YY das Herstellungsjahr, den Produktionsmonat darstellen, SERI ist die Seriennummer des Produkts.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Ove sigurnosne upute pažljivo pročitajte, zapamtite je i spremite

UPOZORENJE: Prilikom korištenja električnih strojeva i električnog alata potrebno je pridržavati se i poštivati sljedeće sigurnosne upute zbog razloga zaštite od udara električnom strujom, ozljede osoba i opasnosti nastanka požara. Pod izrazom „električni alat“ se u svim dolje navedenim uputama podrazumijeva kako električni alat napajani iz mreže (kablom za napajanje), tako i alat napajani iz baterija (bez kabla za napajanje). Sve opaske i upute spremite za sljedeću uporabu.

1. Radna okolina

- a) Radnu površinu održavajte u čistom stanju i dobro osvijetljen. Nered i mračna mjesta na radnom mjestu obično su uzrok nesretnog slučaja. Spremite alat koji trenutno ne koristite.
- b) Električni alat nemojte koristiti u okruženju s opasnošću od nastanka požara ili eksplozije, to znači na mjestima, gdje se pojavljuju zapaljive tvari, plinovi ili prašina u električnim alatima stvaraju se na komutatoru iskrenja, što može biti uzrok zapaljenja prašine ili isparivanja.
- c) Prilikom korištenja el. alata spriječite pristup nezaposlenim osobama, naročito djeci, u radni prostor! Ukoliko ste ometani, možete izgubiti kontrolu nad vršenjem posla. ni u kom slučaju električni alat nemojte ostavljati bez nadzora, spriječite životinjama pristup opremi.

2. Električna sigurnost

- a) Žile kabla za napajanje električnog alata mora odgovarati mrežnoj utičnici. Nikada na bilo koji način nemojte mijenjati žilu. Za alat koji na žili kabla za napajanje ima zaštitni klin, nikada nemojte koristiti razdjelivače ili druge adaptiere. Neoštećene vilice i odgovarajuće utičnice sprječavaju opasnost od udara električnom strujom. Oštećene ili zamotani kablovi napajanja povećavaju opasnost udara električnom strujom. Ukoliko je mrežni kabel oštećen, neophodno je zamijeniti ga za novi mrežni kabel, koji se može dobiti u ovlaštenom servisnom centru ili kod dobavljača.
- b) Spriječite dodir tijela s uzamjenim predmetima, kao što npr. cijevi, grijači centralnog grijanja, strednjaci i hladnjaci. Opasnost od udara električnom strujom mnogo je vjerojatnije ako je vaše tijelo povezano sa zemljom.
- c) Električni alat nemojte izlagati na kišu, vlagu ili na držati na mokrom mjestu. Električni alat nikada nemojte dirati mokrim rukama, prati pod mlazom tekuće vode te ga nemojte uranjati u vodu.
- d) Kabel za napajanje nemojte koristiti u vodenu svrhu nego za koje je namijenjen. Električni alat nikada nemojte nositi i vući držeći za kabel napajanja. Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem za kabel. Spriječite mehaničko oštećenje električnih kabela oštrim ili vrućim predmetima.
- e) Električni alat proizveden je isključivo za napajanje naizmjeničnom el. strujom. Uvijek provjerite da li električni napon odgovara podacima naznačenim na tipskoj pločici alata.
- f) Nemojte nikada raditi s alatom koji ima oštećeni el. kabel ili žile, ako je ispao na tlo ili je na bilo koji način oštećen.
- g) U slučaju uporabe produžnog kabla uvijek provjerite da i njegovi tehnički parametri odgovaraju podacima naznačenim na tipskoj pločici alata. Ako električni alat koristite na otvorenom, tada uporabite produžni kabel prikladan za vanjsku primjenu. Kada koristite produžne bujbeve potrebno ih je razviti, kako bi se spriječilo pregrijavanje kabela.
- h) Ako se električni alat koristi u vlažnim prostorijama ili na otvorenom, dopušteno je koristiti ga samo, ako je uključeno u el. krug sa strujom zaštitom ≤ 30 mA. Primjena el. kruga sa zaštitom /RCD/ smanjuje opasnost od udara električnom strujom.
- i) Ručni el. alat držite isključivo za izolirane površine namijenjene za hvata nje, pošto tijekom rada može doći do kontakta opreme za rezanje ili bušenja sa sakrivenim vodičim ili sa kablom napajanja alata.

3. Sigurnost osoba

- a) Kada koristite električni alat budite oprezni i pažljivi, obratite najveću moguću pozornost tijekom rada koji upravo izvodite. Usredotočite se na rad. Ukoliko ste umorni nemojte raditi s električnim alatom, ili ako ste pod utjecajem alkohola, alkohola ili lijekova. U trenutačnu ne pozornost tijekom korištenja električnog alata može dovesti do ozbiljne povrede osoba. Prilikom rada s električnim alatom nemojte jesti, piti ni pušiti.
- b) Koristite zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu vida. Koristite zaštitnu opremu primarnu vrsti rada koji vršite. Zaštitna oprema kao je primjerice respirator, sigurnosne cipele s protukliznom površinom, maršama na glavi ili zaštitna sluha koja se koristi u skladu s uvjetima rada smanjuju rizik od povrede osoba.
- c) Spriječite nepoželjno uključivanje alata. Nemojte prenositi alat priključen na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili na gumbu. Prije priključenja na električnu mrežu uvjerite se da je prekidač ili gumb u poziciji „isključeno“. Prenose alata držite prst na prekidaču ili uključivanje utikača u utičnicu ako je prekidač uključen, može biti uzrok ozbiljnih ozljeda.
- d) Prije uključivanja alata uklonite sve podvesne ključeve i uređaje. Podesni ključ ili uređaj koji ostane pričvršćen za rotirajući dio električnog alata može biti uzrok ozbiljne povrede osoba.
- e) Uvijek održavajte stabilan postoj i ravnost. Radite samo tamo gdje možete sigurno dosegnuti. Nikada nemojte precejnjivati svoj vlastitu snagu. Električni alat nemojte koristiti ako ste umorni.
- f) Obucite se na odgovarajući način. Nosite radnu odjeću. Nemojte nositi komotnu odjeću ili nakit. Vodite brigu da vaša kosa, odjeća, rukavice ili bilo koji drugi dio vašeg tijela nije previše blizu rotirajućih ili vrućih dijelova električnog alata.

- g) Priključite uređaje za usisavanje prašine. Ako alat ima mogućnost priključenja opreme za hvatanje ili usisavanje prašine, osigurajte da se radno površinu priključi i koristi. Uporaba ovih uređaja može spriječiti opasnost koja nastaje uslijed prašine.
- h) Čvrsto priključite izradak. Koristite stolarsku stezaljku ili stezaljku za pričvršćivanje dijela koji ćete obrađivati.

- i) Nemojte koristiti električni alat ako ste pod utjecajem alkohola, droga, lijekova ili drugih opojnih ili ovisnih sredstava.
- j) Ovi uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, čulnim ili duševnim sposobnostima, ili bez odgovarajućeg iskustva i znanja, ako nisu pod nadzorom ili nisu upoznati s uputama za korištenje uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom, kako biste se uvjerali da se s uređajem ne igraju.

4. Korištenje električnog alata i njegovo održavanje

- a) El. alat uvijek izvucite iz mreže u slučaju bilo kojih problema tijekom rada, prije svakog čišćenja ili održavanja, prilikom svakog premještanja i poslije završetka rada! Nikada nemojte raditi sa el. alatom ako je na bilo koji način oštećen.
- b) Ako alat počne proizvoditi nenormalan zvuk ili loš miris, rad sa njime odmah završite.
- c) Električni alat nemojte opterećivati. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako radi s okretajima za koje je osmišljen. Koristite pravilan alat i je namijenjen za određeni rad. Pravilan alat će bolje i sigurnije vršiti rad za koji je namijenjen.
- d) Nemojte koristiti električni alat koji nije moguće sigurno uključiti i isključiti na kontrolni prekidač. Korištenje takvog alata je opasno. Neispravne prekidače potrebno je popraviti u certificiranom servisu.
- e) Alat isključite iz izvora električne energije prije nego ste počeli vršiti njegovo postavljanje, mijenjati opremu ili vršiti održavanje. Ova mjera opreznosti sprječava opasnost od slučajnog puštanja u rad.
- f) Električni alat koji se ne koristi potrebno je spremiti i čuvati izvan doseg djece i ne ovlaštenih osoba. Električni alat u rukama neiskusnih korisnika može biti opasno. Električni alat čuvati na suhom i sigurnom mjestu.
- g) Električni alat održavati u dobrom stanju. Redovito provjeravajte namještanje rotirajućih dijelova i njihovo pokretanje. Provjeravajte da li nisu oštećeni zaštitni pokrivači ili drugi dijelovi koji mogu ugrožavati sigurnu funkciju električnog alata. Ako je alat oštećen, prije ponovne uporabe osigurajte njegov pravilan popravak. Puno ožljeda uzrokovano je uslijed nepravilnog održavanja električnog alata.
- h) Alat za rezanje mora biti oštar i čist. Ukoliko se alat pravilno održava i brusi otkasn je rad, sprječava se opasnost ozljede i poslovi sa njime jednostavnije se kontroliraju. Korištenje druge opreme od one koja je namjena u uputama za rukovanje može prouzročiti oštećenje alata i biti uzrok od ozljede.
- i) Električni alat, opremu, radne uređaje itd. koristite u skladu s ovim uputama i na takav način koji je propisan za određeni električni alat te s obzirom na uvjete rada i vrstu izvođenog rada. Korištenje alata u druge svrhe nego za koje je namijenjen, može dovesti do opasnih situacija.

5. Primjena alata na akumulator

- a) Prije nego stavite akumulator uvjerite se da je prekidač u poziciji „0 isključeno“. Stavljanje akumulatora u uključeni alat može dovesti do opasnih situacija.
- b) Za punjenje akumulatora koristite samo punjače propisane od strane proizvođača. Uporaba punjača za drugu vrstu akumulatora za posljedicu može imati oštećenje istog i nastanak požara.
- c) Koristite samo akumulatore namijenjene za određeni alat. Uporaba drugih vrsta akumulatora za posljedicu može imati ozljede ili nastanak požara.
- d) Kada se akumulator ne koristi, čuvajte ga odvojeno od metalnih predmeta kao što su stezaljke, ključevi, vijci i drugi metalni manji predmeti koji bi mogli uzrokovati spajanje jednog kontakta akumulatora s drugim. Kratki spoj akumulatora može uzrokovati ozljede, opekline ili nastanak požara.
- e) S akumulatorima postupajte bržno. U slučaju neopreznog postupanja iz akumulatora može isticati kemijaska tvar. Spriječite kontakt s takvim tvarima te ako unatoc tome dođe do kontakta, zahvaćeno mjesto operite pod mlazom vode. Ako kemijaska tvar ude u oči, odmah potražite liječničku pomoć. Kemijaska tvar iz akumulatora može uzrokovati ozbiljne ozljede.

6. Servis

- a) Nemojte mijenjati dijelove alata, sami nemojte vršiti popravke ni na drugi način nemojte mijenjati konstrukciju alata. Popravak alata povjerite kvalificiranim osobama.
- b) Bilo koji popravak ili promjena proizvoda bez dozvole naše tvrtke nije dopušten (može uzrokovati nesretn slučaj ili štetu korisnika).
- c) Električni alat uvijek dajte popraviti u certificiranom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne dijelove. Tako ćete sami sebi i svom alatu osigurati sigurnost.

DODATNE UPUTE O SIGURNOSTI

Prije uporabe pročitajte ove sigurnosne upute i čuvajte ih na sigurnom mjestu.

! - Ovaj simbol označava opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

! Prije prve uporabe uređaja pročitajte cijeli priručnik. ! Ne gledajte izravno u lasersku zraku, bez obzira na silu na koju je zraka postavljena. Pridržavanje ovog pravila omogućit će vam da u budućnosti izbjegnute bilo kakve negativne posljedice.

! Laserski snop trebao bi vodoravno usmjeriti samo na razinu koja je mnogo niža od visine korisnika. To će spriječiti neželjeni kontakt očiju s gredom. Osim toga, korisnik se ne smije naginjati prema naprijed kako bi vidio snop. Snop se treba reflektirati na mat površini s adekvatno niskim koeficijentom refleksije. ! Laserski snop ne smije smetati nikakvim nasumičnim reflektirajućim objektima. Zapamtite: odsjaji s površine satova, prstenja i drugog nakita mogu biti na isti način štetni.

! Ne pokušavajte na bilo koji način promijeniti snagu lasera, jer u protivnom postoji povećana opasnost od izlaganja snopu. Uključite laser samo kad ga zaista želite koristiti. Nikada nemojte gledati izravno u laserski zrak. Laserski mjerač udaljenosti držite na sigurnom mjestu kako ga ne bi koristile nekvalificirane osobe.

! Promatrajući snop svjetlosti reflektiran s površina koje djeluju kao ogledalo (optičke prizme, tekućine, metalni predmeti) teleskopom ili drugim optičkim instrumentom može oštetiti vaš vid.

! Ne smije se ostaviti bez nadzora kad je laserski uređaj uključen. Ako trebate ostaviti laserski uređaj neko vrijeme, maskiranje snopa može biti dobro rješenje.

! Teško je predvidjeti sve što bi se moglo dogoditi. Imajte na umu da su mnogi ljudi izgubili vid zbog svog nemara, a ponekad i slučajno. Najvažnije je biti svjestan mogućih posljedica i koristiti zdrav razum. ! Zabranjeno je usmjeravanje laserske zrake prema ljudima ili prema opasnim (npr. Zapaljivim ili reaktivnim) materijalima.

! Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, slijedite osnovne sigurnosne mjere pri korištenju električnih uređaja i opreme, osobito u prisutnosti djece.

! Nemojte koristiti proizvod u druge svrhe osim onih za koje je proizvod namijenjen.

! Nemojte koristiti električne uređaje za vrijeme kupanja ili tuširanja.

! Ne svjetlite nikome namjerno u mraku.

! Ne koristite proizvod u blizini izvora topline (grijanje, otvoreni plamen).

! Nemojte svijetliti na predmetima s površinom visokog sjaja.

! Ne ostavljajte proizvod na mjestima koja su lako dostupna djeci.

! Ne popravljajte uređaj bez dopuštenja. Ako je uređaj oštećen, obratite se lokalnom prodavaču.

! Ne koristite uređaj u zapaljivom ili eksplozivnom okruženju.

! Ne koristite uređaj u blizini medicinske opreme.

Nemojte ih koristiti u zrakoplovu.

! Uvijek izvadite baterije ako namjeravate ostaviti uređaj bez nadzora ili prije čišćenja.

! Očistite uređaj sredstvima za čišćenje od korozije.

! Ovaj uređaj nije igračka; ne dopustite djeci da se igraju s njom.

! Uređaj zaštitite od kontakta s vodom ili drugim tekućinama.

! Upozorenje! Ne gledajte LED žarulju dok je uređaj uključen. Svjetlo koje proizvodi LED žarulja može uništiti ili iritirati vaše oči. Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti s optičkim uređajima koji fokusiraju svjetlosni snop.

- Koristite zaštitnu opremu protiv buke, prašine i vibracija !!!

SPREMITE OVE UPUTE O SIGURNOSTI !!!

OPIS (A)

Tipkovnica

A1. Pokretanje / pojedinačno mjerenje / kontinuirano mjerenje

A2. Pokušaj mjerenja / volumen / pitagorejska mjera

A3. Preobrazba jedinica m / in / ft / ft + in (dugi pritisak); operacije plus i minus (kratki pritisak)

A4. Datum promjene mjerenja

A5. Posljednji korak bit će otkazan (kratki pritisak);

Dugo pritisnite ovu tipku, isključite.

Zaslona

1. Laserski indikator

2-referentno mjerenje ruba (sprijeda)

3-referentno mjerenje ruba (straga)

4-Višenamjensko mjerenje

4 Pokazivač mjerenja površine / volumena

Pokazatelj mjerenja 5-pitagorejske funkcije

6-Indikator kontinuiranog mjerenja

7- Pokazivač napunjenosti baterije

8 -Pokazatelj pohrane podataka - memorija

Prikaz 9-emisijskog signala

10- Indikator jačine signala

11-Treći redak zaslona

12-drugi redak zaslona

13-prvi redak zaslona

14-Rezultat

Pribor:

futrola, svjetiljka, remen.

UPOTREBA I RAD

Napajanje strujom

Umetanje / zamjena baterije

Otvorite poklopac baterije i pravilno umetnite bateriju u odjeljak za baterije. Zatim zatvorite poklopac.

Ako je razina napunjenosti baterije preniska, na zaslonu se prikazuje indikator statusa baterije. U tom slučaju zamijenite bateriju što je prije moguće.

Preporučujemo korištenje alkalnih baterija. Ako se mjerač neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju.

Početni rad i postavke

Uključite ili isključite uređaj

Pritisnite tipku / A1 / za uključivanje. Dugi pritisak / tipka A5 / isključuje se, automatski isključivanje bez rada je 45 sekundi.

Gumb za brisanje,
Pritisnite CLEAR / A5 / za poništavanje posljednje upute ili brisanje prikaza.

Položaj mjernog referentnog ruba
Pritisnite / A4 / za odabir referentne točke mjerenja. Sustav nudi dvije referentne točke

Dugo pritisnite / A3 / (+ , - UNIT), mijenjajte jedinice udaljenosti dok se ne prikažu željene jedinice: m, in, ft, ft + in.

Mjerenje

Pojedinačno mjerenje udaljenosti
Pritisnite tipku / A1 / za uključivanje kabela, a zatim pritisnite tipku / A1 / za jedno mjerenje. Kad se mjerenje dovrši, laser se isključuje i rezultat mjerenja se prikazuje na zaslonu. Kontinuirano mjerenje (maksimum / minimum).
Pritisnite i držite / A1 / za prelazak u način neprekidnog mjerenja. Tada se mjerni podaci u stvarnom vremenu prikazuju na glavnoj liniji zaslona, a maksimalne i minimalne mjerne vrijednosti tijekom mjerenja prikazuju se na pomoćnom zaslonu.
U načinu kontinuiranog mjerenja kratko pritisnite tipku / A1 ili / A5 / da biste zaustavili način neprekidnog mjerenja. Funkcija kontinuiranog mjerenja automatski se zaustavlja nakon 100 mjerenja.

Plus / minus funkcija

PLUS: Kratko pritisnite tipku / A3 /, broj plus će zasvijetliti u prvom retku zaslona. Sljedeća izmjerena vrijednost bit će plus.
MINUS: Još jednom kratko pritisnite tipku / A3 /, minus broj će zasvijetliti u prvom retku zaslona. Sljedeća izmjerena vrijednost bit će negativna.

AREA funkcije

Pritisnite tipku / A2 / jednom i simbol površine će se pojaviti na zaslonu, što znači da je instrument ušao u način mjerenja površine. Slijedite upute da biste dovršili sljedeće korake.
Kad simbol duge stranice pravokutnika treperi, pritisnite / A1 / za mjerenje duge stranice pravokutnika. Kad simbol kratke stranice pravokutnika treperi, pritisnite / A1 / za mjerenje širine.
Uređaj automatski izračunava površinu, a rezultat izračuna prikazuje se u glavnom području zaslona. Rezultati izmjerene duljine i širine prikazuju se u pomoćnim područjima zaslona.

Funkcija VOLUME

Dvaput pritisnite tipku / A2 / i na zaslonu će se prikazati simbol glasnoće, što znači da ste ušli u način mjerenja glasnoće. Slijedite upute da biste dovršili sljedeće korake:
Kad duga strana simbola kocke treperi, pritisnite / A1 / za mjerenje duge stranice kocke.
Kad simbol širine kocke treperi, pritisnite / A1 / za

mjerenje širine kocke.

Kad simbol visine kocke treperi, pritisnite / A1 / za mjerenje visine kocke.

Uređaj automatski izračunava glasnoću, a rezultat izračuna prikazuje se na glavnom zaslonu. Rezultati mjerenja duljine, širine i visine prikazani su na pomoćnim zaslonima

Neizravno mjerenje

Pritisnite tipku / A2 / 3 puta i na zaslonu će se pojaviti ikona trokuta. Napravite prvo mjerenje s obzirom na rub treperenja i izmjerena udaljenost će se pojaviti u prvom retku zaslona, držite uređaj na vodoravnoj površini. Prema zadanim postavkama, instrument je postavljen na vodoravno mjerenje, a drugo mjerenje se vrši s obzirom na rub treperenja. Izmjerena udaljenost prikazuje se u drugom retku zaslona, udaljenost izračunata na trećoj stranici prikazuje se u glavnom retku zaslona.

Pritisnite gumb / A2 / 3 puta i na zaslonu će se pojaviti ikona. Napravite prvo mjerenje s obzirom na rub treperenja i izmjerena udaljenost će se pojaviti u prvom retku zaslona, držite uređaj na vodoravnoj površini. Prema zadanim postavkama, instrument je postavljen na vodoravno mjerenje, a drugo mjerenje se vrši s obzirom na rub treperenja. Izmjerena udaljenost prikazuje se u drugom retku zaslona, udaljenost izračunata na trećoj stranici prikazuje se u glavnom retku zaslona.

Kodovi savjeta i njihova rješenja

b.L Slaba baterija
Umetnite novu bateriju
t.L Temperatura je preniska
Povećajte temperaturu mjerača
t.h Temperatura je previsoka
Snizite temperaturu mjerača
d.H Podaci mjerenja izvan raspona
Ponovite mjerenje
S.L Signal je preslab
Izmjerite ciljnu poziciju snažnom refleksnom sposobnošću ili upotrijebite ciljanje cilja
S.H Signal je prejak
Izmjerite ciljnu poziciju sa slabom refleksnom sposobnošću ili upotrijebite ciljanje cilja
H.F Loš hardver
Ponovno pokreće mjerač. Ako ponavljanje napajanja i ponavljanje nekoliko puta ne riješe problem, obratite se lokalnom prodavaču.

Održavanje

Zabranjeno je stavljanje uređaja u vodu. Za uklanjanje prašine koristite vlažnu i meku krpu. Nemojte koristiti erozivna rješenja. Očistite površinu optičkog dijela (uključujući laserski snop i leću za prijem signala) u skladu s postupkom za čišćenje stakla i leća uređaja. Zaštite uređaj od vibracija i udara tijekom transporta.

Održavajte uređaj čistim.

Vlažnom mekom krpom obrišite prašinu s površine uređaja.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti kaustične oto-

pine.

Ne uranjajte aparat u vodu.

Obrišite površinu optičkih komponenti (uključujući prozor laserskog zračenja i leću za prijem signala) kao što biste očistili leću fotoaparata ili naočale.

Ne držite uređaj u okruženju s visokom temperaturom i vlagom dulje vrijeme. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju i spremite je na hladno i suho mjesto u predviđeno kućište.

TEHNIČKI PODACI:

Točnost mjerenja: +/- 1 mm / 10m

Jedinica: m / inč / stopa

Područje mjerenja (bez reflektora): 0,05-60 m

Vrijeme mjerenja: 0,3-3 s

Klasa lasera: II

Laserska valna duljina: 635 nm

Izlazna snaga lasera: II <1 mw

Stupanj zaštite od prašine i vlage: IP54

Automatsko isključivanje: 45 s

Rasvjeta: bijela LED

Standardni mjerni prekidač: 100.000 x

Utičnica za stativ: 1/4 "

Broj mjerenja u memoriji: 20

baterije: alkalne baterije (2 * 1,5 AAA)

Težina: 48 g

Indikator baterije: da

Zadržavanje podataka: da

Kontinuirano mjerenje (max / min): da

Zbrajanje / oduzimanje: da

Mjerenje površine / volumena /

Pitagorina shema: da

Raspon radne temperature: -10C - 40C

ZAŠTITA OKOLIŠA ZBRINJAVANJE OTPADA



Električni alat, dodatna oprema i ambalaža trebali bi se isporučiti radi ponovne procjene glede opasnosti za okoliš.

Električni alat nemojte bacati

u kućanski otpad!

Sukladno europskoj direktivi WEEE (2012/19/EU) o starim električnim i elektroničkim uređajima i njihova aproksimacija u nacionalne zakone, ne korišteni električni alat neophodno je predati u mjesto nabave sličnih alata, ili u dostupne centre određene za prikupljanje i zbrinjavanje električnih alata. Tako prikupljeni električni alati prikupljaju se, rastavljaju i isporučuju radi ponovne procjene glede opasnosti za okoliš.

JAMSTVO

U priloženom materijalu naći ćete specifikaciju uvjeta jamstva.

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje ukomponiran je u broj proizvodnje koji je naznačen na naljepnici proizvoda.

Broj proizvodnje ima format ORd-YY- -SERI dok je ORd broj narudžbe, YY je godina proizvodnje, je mjesec proizvodnje, SERI je serijski broj proizvodnje.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read, remember and keep these safety instructions for future reference
WARNING: When using electric machines and power tools, always comply with the personal injury or the risk of fire. Within the meaning of these instructions, the mains (power cable) and power tools powered from batteries (no power cable).

Keep all warnings and instructions for future use.

1. Working Environment

- Keep the working area clean and well-illuminated. Mess and dark spaces in the working area are the most common cause for injuries. Please store the tools properly when not in use.
- Do not use the power tool in the environment with the risk of fire or explosion, i.e. in areas where flammable liquids, gases or dust are present. Sparks are formed on the commutator of the power tool and may cause ignition of dust or vapours.
- When using power tools, prevent access of unauthorized persons, in particular children, to the workspace! If distracted, you can lose control of activities performed. Never leave power tools unattended. Prevent access of pets/animals to the equipment.

2. Electrical Safety

- The power cable plug of the power tool must match the wall socket. Never alter the plug in any way. Never use two-way adaptors or any other adaptors with the tools having a protective pin in the power cable plug. Undamaged plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock. Damaged and tangled power cables increase the risk of electric shock. Should the power cable be damaged, it must be replaced by a new power cable that may be acquired in our authorized service centre or from the importer.
- Avoid body contact with grounded objects, i.e. piping, central heating radiators, cookers and refrigerators. Risk of electric shock is increased when your body touches the ground.
- Do not expose the power tool to rain, humidity or other wet conditions. Never touch the power tool with wet hands. Never wash the power tool under running water. Never immerse it in water.
- Do not use the power cable for any purpose other than for which it is intended. Never carry or pull the power tool by its power cable. Do not pull the plug from the socket by cable pulling. Prevent mechanical damages to the electric cables by sharp or hot objects.
- The power tool has been manufactured for powering by the alternating current. Always check the compliance of the voltage with the rated voltage stated on the nameplate.
- Never use the power tool with a damaged cable or plug, or which fell to the ground and is damaged in any way.
- Should you use an extension cable, always check the compliance of its technical parameters with specifications stated on the nameplate. If the power tool is used outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use. When using extension drums, these must be unwound to prevent cable overheating.
- Should the power tool be used in damp areas or outdoors, it may be used only if connected to an electric circuit with a circuit breaker ≤ 30 mA. Use of electric circuits with an RCD device reduces the risk of electric shock.
- Hold the hand power tool only by insulated surfaces intended for gripping since the cutting or the welding equipment may touch a hidden wire or the power cable of the tool during operation.

3. Personal Safety

- When using the power tool, be attentive and vigilant, pay maximum attention to the activity you are doing. Focus on work. Do not use the power tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Even a moment of inattention when using a power tool may result in a serious personal injury. When working with power tools, do not drink, eat or smoke.
- Use protective equipment. Always wear eye protection. Use protective equipment corresponding with the type of work you are doing. Protective equipment, e.g. a respirator, safety slip-resistant shoes, headwear or hearing protection in accordance with conditions of work reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental power tool activation. Do not carry power tools connected to the mains with your finger on the trigger or the switch button. Before connecting to the mains, check that the switch or the trigger is in the "off" position. Carrying of power tools with your finger on the switch or inserting the power tool plug into a socket with a switch being "on" may result in serious injuries.
- Before switching the power tool, remove all adjustment wrenches and other tools. The adjustment wrench or a tool that remains attached to the rotating part of the power tool may result in injuries of bystanding people.
- Always keep stable position and balance. Work only on areas that you can safely reach. Never overestimate your own strength. Do not use power tools when tired.
- Dress appropriately. Wear working clothes. Do not wear loose-fitting clothes or jewellery. Be careful not to allow your hair, clothes, gloves or other parts of your body to get too close to the rotating or hot parts of the power tool.
- Connect an equipment for dust extraction. If the power tool may be

connected to an equipment for capturing or extraction of dust, make sure to connect the aforesaid equipment and use it properly. Use of such equipment may reduce the dust-related risks.

- Fasten the workpiece firmly. Use a carpentry clamp or a vice to fasten a part intended for machining.
- Do not use the power tool, if you are under the influence of alcohol, drugs, medication or other intoxicating or addictive substances.
- This equipment is not designed for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have been instructed with regard to use of the equipment by a person responsible for their safety. Children must be supervised to be sure that they do not play with the equipment.

4. Use and Maintenance of the Power Tool

- Always disconnect the power tool from the mains in case of any trouble during work, before each cleaning or maintenance, for each relocation and after work. Never use the power tool if it is damaged.
- Should the power tool start to emit an abnormal noise or odour, stop the work immediately.
- Do not overload the power tool. The power tool works better and safer if operated in specified rpms. Use the right power tool designed for your activity. The right power tool works better and safer if being used for work for which it has been designed.
- Do not use power tools that cannot be safely switched on and switched off by the switch button. Use of such tools is dangerous. Defect switches must be repaired in an authorized service centre.
- Disconnect the power tool from the power source before you start its adjustment, exchange of accessories or maintenance. This will prevent the risk of accidental starting.
- Power tools not being used must be kept stored away from children and unauthorized persons. Power tools in hands of inexperienced users may be dangerous. Store the power tools in a dry and safe place.
- Keep the power tool in good conditions. Check the adjustment of moving parts and their looseness regularly. Check for possible damages of protective covers or any other parts that may endanger the safe operation of power tools. If the power tool is damaged, ensure its proper repair before its further use. Many injuries are caused by poorly maintained power tools.
- Cutting tools must always be sharp and clean. Properly maintained and sharpened tools facilitate work, reduce the risk of injury and work with such equipment is controlled much easier. Use of other accessories than specified in the manual may result in damages to the tools and personal injuries.
- Use power tools, accessories, other tools, etc. in accordance with these instructions and in a manner that is determined for a particular power tool and with regard to the working conditions and the type of work. Use of the tools for purposes other than specified may result in dangerous situations.

5. Use of Battery-Driven Power Tools

- Before inserting the battery, make sure the switch is in "0-OFF" position. Battery insertion into a tool that is switched on may result in dangerous situations.
- To charge the batteries, always use chargers specified by the manufacturer. Use of chargers determined for other battery types may result in damaging and cause a fire.
- Use batteries determined for the particular power tool only. Use of other battery types may result in personal injuries or cause a fire.
- If not being used, store the battery separately from metal objects, e.g. clamps, wrenches, screws and other small metal objects that could cause connection of one battery terminal with another. Battery short-circuiting may cause injuries, burns or cause a fire.
- Handle the batteries with care. Rough handling may result in leakage of chemicals from the battery. Avoid contact with such substances. If you still come into contact with them, wash the affected area with running water. If the chemical substance gets into eyes, seek medical advice immediately. Battery chemicals may cause serious injuries.

6. Service

- Do not exchange any parts of the power tool, do not repair it or do not otherwise temper the power tool structure. Repairs of the power tool must be carried out by qualified persons.
- Any repair or modification of the product without authorization by our company is forbidden (may result in injuries or damages).
- Power tools must always be repaired in an authorized service centre. Use only original or recommended spare parts. This will help you to ensure your safety and safety of your power tool.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these safety instructions before use and keep them in a safe place.

! - This symbol indicates the risk of injury or damage to the device.

! Read the entire manual before using the device for the first time.

! Do not look directly into the laser beam, no matter what force the beam is set to. Adhering to this rule will allow you to avoid any negative consequences in the future.

! The laser beam should only point horizontally at a level much lower than the height of its user. This will prevent unwanted eye contact with the beam. In addition, the user should not lean forward to see the beam. The beam should be reflected on a matte surface with an adequately low reflection coefficient. ! No random reflective objects must get in the way of the laser beam. Remember: reflections from the surface of watches, rings and other jewelry can be similarly harmful.

! Do not attempt to alter the laser power in any way, otherwise there is an increased risk of exposure to the beam. Only turn on the laser when you really want to use it. Never look directly into the laser beam. Keep the laser distance meter in a safe place to prevent it from being used by unqualified persons.

! Observing a beam of light reflected from surfaces that act as a mirror (optical prisms, liquids, metal objects) with a telescope or other optical instrument can damage your eyesight.

! It must not be left unattended when the laser device is switched on. If you need to leave the laser device for a while, masking the beam may be a good solution.

! It is difficult to anticipate everything that could happen. Please remember that many people have lost their sight due to their negligence and sometimes just by accident. The most important thing is to be aware of the possible consequences and to use common sense.

! Aiming the laser beam at people or at hazardous (eg flammable or reactive) materials is prohibited.

! To reduce the risk of fire or electric shock, follow basic safety precautions when using electrical appliances and equipment, especially in the presence of children.

! Do not use the product for purposes other than those for which the product is intended.

! Do not use electrical appliances when bathing or showering.

! Do not shine on anyone intentionally in the dark.

! Do not use the product near heat sources (heating, open flame).

! Do not shine on objects with a high-gloss surface.

! Do not leave the product in places that are easily accessible to children.

! Do not repair the device without permission. If the device is damaged, contact your local dealer.

! Do not use the device in a flammable or explosive

environment.

! Do not use your device near medical equipment. Do not use them on board aircraft.

! Always remove the batteries if you intend to leave the device unattended or before cleaning.

! Clean the device with anti-corrosion cleaners.

! This device is not a toy; do not allow children to play with it.

! Protect the device from contact with water or other liquids.

! Warning! Do not look at the LED bulb when the device is switched on. The light produced by the LED bulb can destroy or irritate your eyes. Do not look directly at the light source with any optical devices that focus the light beam.

- Use protective equipment against noise, dust and vibration !!!

SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS !!!

DESCRIPTION (A)

Keyboard

A1. Start / single measurement / continuous measurement

A2. Measurement Area / volume / Pythagorean measurement

A3. Transformation of units m / in / ft / ft + in (long press); plus and minus operations (short press)

A4. Date of measurement change

A5. The last step will be canceled (short press); Long press this key, turn off.

Display screen

1. Laser on indicator

2-Reference edge measurement (front)

3-Reference edge measurement (rear)

4-Multifunction measurement

4 Area / volume measurement indicator

5-Pythagorean function measurement indicator

6-Continuous measurement indicator

7- Battery charge indicator

8-Data storage indicator - memory

9-Emission signal display

10- Signal strength indicator

11-Third line of the display

12-Second line of the display

13-First line of the display

14-Result

Accessories:

case, flashlight, strap.

USE AND OPERATION

Power supply

Inserting / replacing the battery

Open the battery cover and insert the battery into the battery compartment correctly. Then close the cover.

If the battery level is too low, the battery status indicator appears on the display. In this situation, please replace the battery as soon as possible.

We recommend using alkaline batteries. If the meter is not to be used for a long time, remove the battery.

Initial operation and settings

Turn the device on or off

Press the / A1 / button to turn on. Long press / A5 / button turns off, automatic shutdown without operation is 45s.

Delete button,

Press CLEAR / A5 / to cancel the last instruction or clear the display.

Position of the measuring reference edge

Press / A4 / to select the measurement reference point. The system offers two reference points

Long press / A3 / (+, - UNIT), change the distance units until the desired units are displayed: m, in, ft, ft + in.

Measurement

Individual distance measurement

Press the / A1 / button to turn on the cable and then press the / A1 / button to take one measurement. When the measurement is completed, the laser turns off and the measurement result appears on the display. Continuous measurement (maximum / minimum).

Press and hold / A1 / to switch to continuous measurement mode. Then the real-time measurement data is displayed on the main line of the display and the maximum and minimum measurement values during the measurement are displayed on the auxiliary display.

In continuous measurement mode, briefly press the / A1 or / A5 / button to stop the continuous measurement mode. The continuous measurement function stops automatically after 100 measurements.

Plus / Minus function

PLUS: Briefly press the / A3 / button, the plus number will light up on the first line of the display. The next measured value will be plus.

MINUS: Briefly press the / A3 / button again, the minus number will light up on the first line of the display. The next measured value will be negative.

AREA functions

Press the / A2 / button once and the area symbol will appear on the display, which means that the instrument has entered the area measurement mode. Follow the instructions to complete the following steps.

When the long side symbol of the rectangle is flashing, press / A1 / to measure the long side of the rectangle. When the short side symbol of the rectangle is flashing, press / A1 / to measure the width. The device automatically calculates the area and the result of the calculation is displayed in the main area of the display. The results of the measured length and width are displayed in the auxiliary areas of the display.

VOLUME function

Press the / A2 / button twice and the display will show the volume symbol, which means that you have

entered the volume measurement mode. Follow the instructions to complete the following steps:

When the long side of the cube symbol is flashing, press / A1 / to measure the long side of the cube.

When the cube width symbol is flashing, press / A1 / to measure the cube width.

When the cube height symbol is flashing, press / A1 / to measure the cube height.

The device automatically calculates the volume and the result of the calculation is shown on the main display. The results of length, width, and height measurements are displayed on the auxiliary displays

Indirect measurement

Press the / A2 / button 3 times and the triangle icon will appear on the display. Make the first measurement with respect to the flashing edge and the measured distance will appear on the first line of the display, keep the device on a horizontal surface. By default, the instrument is set to horizontal measurement and the second measurement is performed with respect to the flashing edge. The measured distance is displayed on the second line of the display, the distance calculated on the third page is displayed on the main line of the display.

Press the / A2 / button 3 times and the icon will appear on the display. Make the first measurement with respect to the flashing edge and the measured distance will appear on the first line of the display, keep the device on a horizontal surface. By default, the instrument is set to horizontal measurement and the second measurement is performed with respect to the flashing edge. The measured distance is displayed on the second line of the display, the distance calculated on the third page is displayed on the main line of the display.

Tip codes and their solutions

b.L Low battery

Insert a new battery

t.L The temperature is too low

Increase the meter temperature

t.h The temperature is too high

Lower the meter temperature

d.H Measurement data out of range

Perform the measurement again

S.L The signal is too weak

Measure the target position with a strong reflex ability or use target aiming

S.H The signal is too strong

Measure the target position with poor reflex ability or use target aiming

H.F Bad hardware

Restarts the meter. If repeating the power & repeated several times does not solve the problem, contact your local dealer.

Maintenance

It is forbidden to put the device in water. Use a damp and soft cloth to remove dust. Do not use erosive solutions. Clean the surface of the optical part (including the laser beam and the signal-receiving lens)

according to the procedure for cleaning the glass and lens of the device.

Protect the device from vibrations and shocks during transport.

Keep the device clean.

Use a damp soft cloth to wipe the dust on the surface of the unit.

Do not use caustic solutions to clean the device.

Do not immerse the appliance in water.

Wipe the surface of the optical components (including the laser radiation window and the signal receiving lens) as you would clean a camera lens or glasses.

Do not store the device in an environment with high temperature and humidity for a long time. If you do not use the device for a long time, remove the battery and store it in a cool, dry place in the case provided.

SPECIFICATIONS

Measurement accuracy: +/- 1 mm / 10m

Unit: m / inch / foot

Measuring range (without reflector): 0.05-60 m

Measurement time: 0.3-3 s

Laser class: II

Laser wavelength: 635 nm

Laser output power: II <1 mw

Degree of protection against dust and moisture: IP54

Automatic shutdown: 45 s

Lighting: white LED

Standard measuring switch: 100,000 x

Tripod socket: 1/4 "

Number of measurements in memory: 20

batteries: alkaline batteries (2 * 1.5 AAA)

Weight: 48 g

Battery indicator: yes

Data retention: yes

Continuous measurement (max / min): yes

Addition / subtraction: yes

Area / volume measuring function /

Pythagorean schema: yes

Operating temperature range: -10C - 40C

ENVIRONMENTAL PROTECTION WASTE MANAGEMENT



Power tools, accessories and packaging should be provided for recycling and not to harm the environment.

Do not dispose of power tools into household waste!

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and its approximation in national laws, unfit power tools must be handed over at the point of purchase of similar equipment, or in available collection points designated for collection and disposal of power tools. Such disposed power tools will be collected, disassembled and delivered for

environment-friendly recycling.

WARRANTY

In the attached material, you will find our warranty conditions.

Date of Manufacture

The date of manufacture is incorporated into the serial number stated in the product nameplate.

The serial number has the format of ORD-YY-SERI, where ORD is the number of purchase order, YY stands for the year of manufacture, is the month of manufacture and SERI means the serial product number.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Lisez attentivement ces consignes de sécurité, mémorisez-les et gardez-les pour les pouvoir consulter ultérieurement.
AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les risques d'électrocution, de blessures et d'incendie, il faut utiliser les machines et appareils électriques en respectant les consignes de sécurité suivantes. Au sens de ces consignes de sécurité, le terme « appareil électrique » désigne les appareils électriques alimentés sur secteur (au moyen d'un câble d'alimentation) ainsi que les appareils alimentés par batterie (sans câble d'alimentation).
 Gardez l'ensemble d'avertissements et de consignes de sécurité pour les pouvoir utiliser ultérieurement.

1. Lieu de travail
 - a) Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et bien éclairé. Le désordre et des zones sombres sur le lieu de travail peuvent conduire à l'accident. Pour cette raison, rangez les appareils qui ne sont pas utilisés à ce moment.
 - b) N'utilisez pas l'appareil électrique dans un environnement à risque d'incendie ou d'explosion, à savoir dans les lieux où se situent des liquides inflammables, des gaz ou de la poussière. Sur la surface de commutateurs, situés dans l'appareil, se forment des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
 - c) Veillez à ce que des personnes non autorisées, notamment des enfants, ne soient pas présentes dans la zone de travail lorsque vous utilisez l'appareil ! Vous risquez d'être distraité à cause de leur présence et par conséquent perdre le contrôle sur la tâche effectuée. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Évitez l'accès d'animaux à l'appareil.
2. Sécurité électrique
 - a) Les fiches du câble d'alimentation doivent correspondre à la prise murale. Ne jamais modifier les fiches électriques. Ne jamais utiliser de multiprises ou d'autres adaptateurs pour les appareils dont les fiches sont équipées de terre. En utilisant des fiches intactes et une prise murale correspondante, vous réduisez le risque d'électrocution. Des câbles endommagés ou embrouillés augmentent le risque d'électrocution. Il faut remplacer le câble d'alimentation endommagé par un nouveau câble, disponible dans les centres de service agréés ou chez le fournisseur.
 - b) Évitez le contact du corps avec des objets mis à la terre, comme par exemple les conduits, le corps du chauffage central, les cuisinières et les réfrigérateurs. Lorsque votre corps est relié à la terre, le risque d'électrocution est plus élevé.
 - c) N'exposez pas l'appareil électrique à la pluie ou à l'humidité. Ne touchez l'appareil avec des mains mouillées. Ne lavez pas l'appareil sous l'eau courante et ne l'immergez pas dans l'eau.
 - d) N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné. Ne tirez pas et ne traînez pas l'appareil par le câble d'alimentation. Ne retirez pas la fiche de la prise murale en tirant par le câble. Éliminez le risque d'endommagement mécanique des câbles électriques par des objets coupants ou chauds.
 - e) L'appareil électronique est conçu uniquement pour l'alimentation à courant alternatif. Vérifiez toujours si la tension électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - f) N'utilisez en aucun cas un appareil dont le câble électrique ou la fiche sont endommagés ou qui avait tombé par terre et, par conséquent, a été endommagé.
 - g) En cas d'utilisation d'une rallonge, vérifiez que les paramètres techniques sont conformes aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil. Lorsque vous utilisez l'appareil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge appropriée pour l'usage à l'extérieur. Lorsque vous utilisez un enrouleur électrique, veillez à ce que le câble soit déroulé pour éviter le surchauffage de ce dernier.
 - h) L'usage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide est autorisé à condition que l'appareil soit branché dans un circuit électrique équipé d'un dispositif différentiel ≤ 30 mA. L'usage d'un circuit électrique pourvu d'un dispositif différentiel (RCD) réduit le risque d'électrocution.
 - i) Pour saisir les appareils électriques à main, utilisez uniquement des zones isolées qui y ont été destinées, car le dispositif de sciage ou de perçage peut entrer en contact avec un conducteur caché ou un câble d'alimentation de l'appareil au cours de l'utilisation.
3. Protection de personnes
 - a) En utilisant l'appareil électrique, soyez attentif et vigilant et prêtez une attention maximale à l'activité que vous êtes en train d'effectuer. Concentrez-vous sur le travail. N'utilisez pas l'appareil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments. L'inattention, bien que momentanée, lors de l'utilisation de l'appareil électrique peut conduire à des blessures graves de personnes. Manger, boire et fumer est interdit lors de l'usage de l'appareil électrique.
 - b) Utilisez les équipements de protection. Utilisez toujours une protection des yeux. Utilisez les équipements de protection adaptés au type de travail effectué. L'usage des équipements de protection tels que les respirateurs, les chaussures de sécurité antidérapantes, des chapeleries ou une protection des oreilles, conformément aux règles de sécurité au travail, réduit le risque de blessures de personnes.
 - c) Veillez à ne pas mettre l'appareil en marche par inadvertance. Ne déplacez pas un appareil allumé avec votre doigt placé sur l'interrupteur ou sur la gâchette. Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez que l'interrupteur ou la gâchette soit en position «Off». Déplacer l'appareil avec un doigt placé sur l'interrupteur ou brancher la fiche d'un appareil allumé dans une prise murale peut engendrer de graves blessures.
 - d) Enlevez toute clé de réglage ou tout autre outil de réglage avant de mettre l'appareil en marche. La clé de réglage ou un autre outil qui reste attaché à une partie tournante de l'appareil électrique peut entraîner des blessures de personnes.
 - e) Toujours maintenez une posture stable et équilibrée. Opérez uniquement dans les endroits où vous êtes capable d'atteindre tous les objets en sécurité. Ne surestimez pas vos capacités. N'utilisez pas l'appareil électrique si vous êtes fatigué.
 - f) Portez une tenue appropriée. Utilisez les vêtements de travail. Ne portez pas des vêtements amples ni des bijoux. Veillez à ce que vos cheveux, votre vêtement, vos gants ou d'autres parties de votre corps ne soient pas

- trop près des éléments roulants ou chauds de l'appareil électrique.
 - g) Utilisez un outil d'aspiration de poussière. Si votre appareil permet d'y attacher un outil d'aspiration ou de blocage de poussière, veillez à ce que ce dernier soit attaché et utilisé de manière appropriée. Ces outils peuvent réduire les risques posés par la présence de poussière.
 - h) Serrez bien la pièce usinée. Utilisez un serre-joint ou un étai pour serrer la pièce à usiner.
 - i) N'utilisez pas l'appareil électrique sous l'emprise de l'alcool, de drogues, de médicaments ou d'autres stupéfiants ou substances addictives.
 - j) Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expériences et de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette dernière les instructions pour l'utilisation de l'appareil. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Utilisation et entretien de l'appareil électrique
 - a) Lorsque vous rencontrez un problème au cours du travail et avant tout nettoyage et tout entretien ainsi qu'à chaque fois que vous déplacez l'appareil ou finissez le travail, débranchez l'appareil électrique du réseau électrique ! Ne jamais utiliser l'appareil si ce dernier est endommagé.
 - b) Si l'appareil fait du bruit ou émane une odeur de manière anormale, arrêtez immédiatement le travail.
 - c) Ne surchargez pas l'appareil. Le fonctionnement de l'appareil électrique est plus efficace et plus sûr lorsqu'il fonctionne à un nombre de tours pour lequel il a été conçu. Utilisez les outils appropriés pour les activités auxquelles ces derniers sont destinés. L'utilisation des outils appropriés augmente la qualité et la sécurité du travail pour lequel ils ont été conçus.
 - d) N'utilisez pas un appareil électrique qu'on ne peut pas allumer ou éteindre d'un interrupteur. L'utilisation d'un tel appareil serait dangereuse. Des interrupteurs défectueux doivent être réparés dans un centre de service agréé.
 - e) Débranchez l'appareil de la source d'électricité avant chaque réglage ou entretien de l'appareil et avant chaque remplacement d'accessoires. Le risque d'allumer l'appareil par inadvertance sera ainsi réduit.
 - f) Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil électrique dans un endroit où il sera hors de la portée d'enfants et de personnes non autorisées. Lorsqu'il est manipulé par des personnes ayant un manque d'expériences, l'appareil peut être dangereux. Entrezpossez l'appareil dans un endroit sec et sûr.
 - g) Gardez l'appareil électrique en bon état. Vérifiez régulièrement que les pièces mobiles sont bien réglées et mobiles. Vérifiez que les couvercles protecteurs ou d'autres pièces essentielles pour un fonctionnement sûr de l'appareil sont intactes. Si l'appareil est endommagé, veillez à ce que ce dernier soit réparé avant de le réutiliser. Un grand nombre de blessures est provoqué par le mauvais entretien de l'appareil électrique.
 - h) Gardez les appareils de sciage aiguisés et propres. L'utilisation des appareils de sciage bien entretenus et aiguisés rend le travail plus facile, réduit le risque de blessures et augmente le niveau du contrôle de l'opérateur sur l'appareil. Usage d'autres accessoires que ceux mentionnés dans le mode d'emploi peut endommager l'appareil et entraîner des blessures.
 - 1) Les appareils électriques, les accessoires, les outils de travail etc. doivent être utilisés conformément aux instructions fournis dans le présent mode d'emploi, de la manière prescrite pour un tel appareil électrique, en prenant en considération les conditions de travail et le type de travail effectué. L'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles auxquelles il est destiné peut être dangereux.
 5. Utilisation des appareils avec accumulateur
 - a) Avant d'insérer l'accumulateur dans l'appareil, vérifiez que ce dernier est en position «0 - éteint». L'insertion de l'accumulateur dans un appareil allumé peut être dangereux.
 - b) Pour charger l'accumulateur, utilisez uniquement les chargeurs autorisés par le fabricant. L'usage d'un chargeur conçu pour un autre type d'accumulateur peut endommager ce dernier ou entraîner un incendie.
 - c) Utilisez uniquement les accumulateurs qui sont destinés à votre appareil. L'usage d'autres accumulateurs peut entraîner des blessures ou un incendie.
 - d) Quand l'accumulateur n'est pas utilisé, il faut l'entreposer de sorte qu'il soit séparé des objets métalliques, comme par exemple des agrafes, des clés, des vis et d'autres petits objets métalliques qui pourraient relier les deux contacts de l'accumulateur. Un court-circuit de l'accumulateur peut entraîner des blessures, des brûlures ou un incendie.
 - e) Traitez les accumulateurs avec précaution. Le mauvais traitement de l'accumulateur peut provoquer la fuite de la substance chimique. Évitez tout contact avec cette substance et lorsqu'il y a tout de même un contact, lavez la zone concernée sous l'eau courante. Si la substance atteint les yeux, consultez immédiatement un médecin. La substance chimique contenue dans les accumulateurs peut entraîner de graves blessures.
 6. Service
 - a) Ne réparez pas l'appareil, ne remplacez pas les pièces de l'appareil et ne modifiez pas sa construction en aucune façon vous-même. Confiez la réparation de l'appareil à des personnes qualifiées.
 - b) Toute réparation ou modification du produit sans l'accord de notre société est interdite (cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages de l'utilisateur).
 - c) Toujours faites réparer l'appareil électrique dans un centre de service agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange originales ou recommandées. Votre sécurité et la sécurité de votre appareil sera ainsi assurée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

Veillez lire ces consignes de sécurité avant utilisation et conservez-les dans un endroit sûr.

! - Ce symbole signale un risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.

! Lisez l'intégralité du manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

! Ne regardez pas directement dans le faisceau laser, quelle que soit la force à laquelle le faisceau est réglé. Le respect de cette règle vous permettra d'éviter toute conséquence négative à l'avenir.

! Le faisceau laser ne doit pointer horizontalement qu'à un niveau bien inférieur à la taille de son utilisateur. Cela empêchera tout contact visuel indésirable avec le faisceau. De plus, l'utilisateur ne doit pas se pencher en avant pour voir le faisceau. Le faisceau doit être réfléchi sur une surface mate avec un coefficient de réflexion suffisamment faible.

! Aucun objet réfléchissant aléatoire ne doit gêner le faisceau laser. N'oubliez pas que les reflets de la surface des montres, bagues et autres bijoux peuvent être tout aussi nocifs.

! N'essayez en aucun cas de modifier la puissance du laser, sinon il y a un risque accru d'exposition au faisceau. N'allumez le laser que lorsque vous voulez vraiment l'utiliser. Ne regardez jamais directement dans le faisceau laser. Conservez le télémètre laser dans un endroit sûr pour éviter qu'il ne soit utilisé par des personnes non qualifiées.

! Observer un faisceau de lumière réfléchi par des surfaces qui agissent comme un miroir (prismes optiques, liquides, objets métalliques) avec un télescope ou un autre instrument optique peut endommager votre vue.

! Il ne doit pas être laissé sans surveillance lorsque l'appareil laser est allumé. Si vous devez laisser l'appareil laser pendant un certain temps, le masquage du faisceau peut être une bonne solution.

! Il est difficile d'anticiper tout ce qui pourrait arriver. N'oubliez pas que de nombreuses personnes ont perdu la vue à cause de leur négligence et parfois simplement par accident. Le plus important est d'être conscient des conséquences possibles et de faire preuve de bon sens.

! Il est interdit de diriger le faisceau laser vers des personnes ou des matériaux dangereux (par exemple inflammables ou réactifs).

! Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, suivez les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation d'appareils et d'équipements électriques, en particulier en présence d'enfants.

! N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles le produit est destiné.

! N'utilisez pas d'appareils électriques lorsque vous prenez un bain ou une douche.

! Ne brillez pas sur quelqu'un intentionnellement dans l'obscurité.

! Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur (chauffage, flamme nue).

! Ne pas briller sur des objets avec une surface très

brillante.

! Ne laissez pas le produit dans des endroits facilement accessibles aux enfants.

! Ne réparez pas l'appareil sans autorisation. Si l'appareil est endommagé, contactez votre revendeur local.

! N'utilisez pas l'appareil dans un environnement inflammable ou explosif.

! N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux. Ne les utilisez pas à bord des avions.

! Retirez toujours les piles si vous avez l'intention de laisser l'appareil sans surveillance ou avant de le nettoyer.

! Nettoyez l'appareil avec des nettoyants anti-corrosion.

! Cet appareil n'est pas un jouet ; ne laissez pas les enfants jouer avec.

! Protégez l'appareil du contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

! Avertissement! Ne regardez pas l'ampoule LED lorsque l'appareil est allumé. La lumière produite par l'ampoule LED peut détruire ou irriter vos yeux. Ne regardez pas directement la source lumineuse avec des dispositifs optiques qui focalisent le faisceau lumineux.

- Utilisez des équipements de protection contre le bruit, la poussière et les vibrations !!!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ !!!

DESCRIPTIF (A)

Clavier

- A1.Démarrer/mesure unique/mesure continue
- A2.Zone de mesure / volume / mesure de Pythagore
- A3.Transformation des unités m / in / ft / ft + in (appui long) ; opérations plus et moins (pression courte)
- A4.Date du changement de mesure
- A5.La dernière étape sera annulée (appui court) ; Appuyez longuement sur cette touche, éteignez.

Écran d'affichage

- 1- Laser allumé
- 2-Mesure de bord de référence (avant)
- 3-Mesure de bord de référence (arrière)
- 4-Mesure multifonction
- 4 Indicateur de mesure de surface / volume
- 5-indicateur de mesure de fonction pythagoricienne
- 6-Indicateur de mesure continue
- 7- Indicateur de charge de la batterie
- 8-Indicateur de stockage de données - mémoire
- 9-Affichage du signal d'émission
- 10- Indicateur de force du signal
- 11-Troisième ligne de l'affichage
- 12-Deuxième ligne de l'affichage
- 13-Première ligne de l'afficheur
- 14-Résultat

Accessoires:

étui, lampe de poche, sangle.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

Opération initiale et réglages

Allumer ou éteindre l'appareil

Appuyez sur le bouton / A1 / pour allumer. Appuyez longuement sur le bouton / A5 / s'éteint, l'arrêt automatique sans opération est de 45 s.

bouton Supprimer,

Appuyez sur CLEAR / A5 / pour annuler la dernière instruction ou effacer l'affichage.

Position de l'arête de référence de mesure

Appuyez sur / A4 / pour sélectionner le point de référence de mesure. Le système offre deux points de référence

Appui long / A3 / (+, - UNIT), changez les unités de distance jusqu'à ce que les unités souhaitées s'affichent : m, in, ft, ft + in.

La mesure

Mesure de distance individuelle

Appuyez sur le bouton / A1/ pour allumer le câble, puis appuyez sur le bouton / A1/ pour prendre une mesure. Une fois la mesure terminée, le laser s'éteint et le résultat de la mesure s'affiche à l'écran. Mesure en continu (maximum / minimum).

Maintenez enfoncé / A1 / pour passer en mode de mesure continue. Ensuite, les données de mesure en temps réel sont affichées sur la ligne principale de l'écran et les valeurs de mesure maximale et minimale pendant la mesure sont affichées sur l'écran auxiliaire.

En mode de mesure continue, appuyez brièvement sur le bouton / A1 ou / A5 / pour arrêter le mode de mesure continue. La fonction de mesure continue s'arrête automatiquement après 100 mesures.

Fonction plus/moins

PLUS : Appuyez brièvement sur la touche / A3 /, le chiffre plus s'allumera sur la première ligne de l'afficheur. La prochaine valeur mesurée sera plus.

MOINS : Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton / A3 /, le chiffre moins s'allumera sur la première ligne de l'écran. La prochaine valeur mesurée sera négative.

Fonctions ZONE

Appuyez une fois sur le bouton / A2 / et le symbole de zone apparaîtra sur l'écran, ce qui signifie que l'instrument est entré en mode de mesure de zone. Suivez les instructions pour effectuer les étapes suivantes.

Lorsque le symbole du côté long du rectangle clignote, appuyez sur / A1 / pour mesurer le côté long du rectangle. Lorsque le symbole du côté court du rectangle clignote, appuyez sur / A1 / pour mesurer la largeur.

L'appareil calcule automatiquement la zone et le résultat du calcul est affiché dans la zone principale de l'écran. Les résultats de la longueur et de la largeur mesurées sont affichés dans les zones auxiliaires de l'affichage.

Fonction VOLUME

Appuyez deux fois sur le bouton / A2 / et l'écran affichera le symbole du volume, ce qui signifie que vous êtes entré dans le mode de mesure du volume. Suivez les instructions pour effectuer les étapes suivantes :

Lorsque le côté long du symbole du cube clignote, appuyez sur / A1 / pour mesurer le côté long du cube. Lorsque le symbole de largeur du cube clignote, appuyez sur / A1 / pour mesurer la largeur du cube. Lorsque le symbole de hauteur de cube clignote, appuyez sur / A1 / pour mesurer la hauteur de cube. L'appareil calcule automatiquement le volume et le résultat du calcul est affiché sur l'écran principal. Les résultats des mesures de longueur, de largeur et de hauteur sont affichés sur les écrans auxiliaires

Mesure indirecte

Appuyez 3 fois sur le bouton / A2 / et l'icône en forme de triangle apparaîtra sur l'écran. Effectuez la première mesure par rapport au bord clignotant et la distance mesurée apparaîtra sur la première ligne de l'écran, maintenez l'appareil sur une surface horizontale. Par défaut, l'instrument est réglé sur la mesure horizontale et la deuxième mesure est effectuée par rapport au bord clignotant. La distance mesurée est affichée sur la deuxième ligne de l'écran, la distance calculée sur la troisième page est affichée sur la ligne principale de l'écran.

Appuyez 3 fois sur le bouton / A2 / et l'icône apparaîtra sur l'écran. Effectuez la première mesure par rapport au bord clignotant et la distance mesurée apparaîtra sur la première ligne de l'écran, maintenez l'appareil sur une surface horizontale. Par défaut, l'instrument est réglé sur la mesure horizontale et la deuxième mesure est effectuée par rapport au bord clignotant. La distance mesurée est affichée sur la deuxième ligne de l'écran, la distance calculée sur la troisième page est affichée sur la ligne principale de l'écran.

Codes de pourboire et leurs solutions

b.L Batterie faible

Insérez une nouvelle batterie

t.L La température est trop basse

Augmenter la température du compteur

t.h La température est trop élevée

Baisser la température du compteur

d.H Données de mesure hors plage

Refaire la mesure

S.L Le signal est trop faible

Mesurez la position cible avec une forte capacité

réflexe ou utilisez la visée cible

S.H Le signal est trop fort

Mesurez la position cible avec une faible capacité de

réflexe ou utilisez la visée cible

H.F Mauvais matériel

Redémarre le compteur. Si la répétition de l'alimentation et répétée plusieurs fois ne résout pas le problème, contactez votre revendeur local.

Maintenance

Il est interdit de mettre l'appareil dans l'eau. Utilisez un chiffon humide et doux pour enlever la poussière. Ne pas utiliser de solutions érosives. Nettoyez la surface de la partie optique (y compris le faisceau laser et la lentille de réception du signal) selon la procédure de nettoyage de la vitre et de la lentille de l'appareil. Protégez l'appareil des vibrations et des chocs pendant le transport.

Gardez l'appareil propre.

Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la poussière sur la surface de l'appareil.

N'utilisez pas de solutions caustiques pour nettoyer l'appareil.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

Essuyez la surface des composants optiques (y compris la fenêtre de rayonnement laser et la lentille de réception du signal) comme vous nettoyeriez un objectif de caméra ou des lunettes.

Ne stockez pas l'appareil dans un environnement à haute température et humidité pendant une longue période. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez la batterie et rangez-la dans un endroit frais et sec dans l'étui fourni.

CARACTÉRISTIQUES

Précision de mesure : +/- 1 mm / 10m

Unité : m/pouce/pied

Plage de mesure (sans réflecteur): 0,05-60 m

Temps de mesure : 0,3-3 s

Classe laser : II

Longueur d'onde laser : 635 nm

Puissance de sortie laser : II <1 mW

Degré de protection contre la poussière et l'humidité : IP54

Arrêt automatique : 45 s

Eclairage : LED blanche

Interrupteur de mesure standard : 100 000 x

Prise trépied : 1/4"

Nombre de mesures en mémoire : 20

piles: piles alcalines (2 * 1.5 AAA)

Poids : 48g

Indicateur de batterie : oui

Conservation des données : oui

Mesure continue (max/min) : oui

Addition / soustraction : oui

Fonction de mesure de surface / volume /

schéma de Pythagore : oui

Plage de température de fonctionnement : -10C - 40C

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT TRAITEMENT DES DÉCHETS



Les outils électriques, les accessoires et les emballages devraient être remis pour assurer leur revalorisation et la protection de l'environnement.

Ne jetez pas les outils électriques dans les poubelles

pour ordures ménagères !

Selon la directive européenne WEEE (2012/19/Eu) relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques et son application dans des législations nationales, les outils électriques qui ne sont plus utilisés doivent être remis dans l'établissement qui vendent des outils similaires ou dans les déchetteries assurant la collecte et l'élimination des outils électriques. Une fois remis, les outils électriques seront rassemblés, démontés et revalorisés d'une manière écologiquement rationnelle.

GARANTIE

Les détails de garantie sont fournis dans le document ci-joint.

Date de production

La date de production est incorporée dans le numéro de production, indiqué sur la plaque signalétique du produit.

Le numéro de production est présenté en format ORD-YY- -SERI, où ORD représente le numéro de code, YY désigne l'année de production, le mois de production et SERI le numéro de série du produit.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Le presenti istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente, ricordate e conservate

AVVERTIMENTO: Quando si utilizzano macchine e elettrooutensili, è necessario rispettare e osservare le seguenti istruzioni per l'uso per motivi di protezione da scosse elettriche, lesioni personali e pericolo di incendio. In tutte le seguenti istruzioni, il termine "elettrooutensile" si riferisce sia agli elettrooutensili alimentati dalla rete (attraverso un cavo di alimentazione) sia agli elettrooutensili alimentati da batteria (senza un cavo di alimentazione). Conservare tutti gli avvertimenti e tutte le istruzioni per un uso futuro.

1. Ambiente di lavoro

a) Mantenere l'ambiente di lavoro pulito e ben illuminato. Disordine e luoghi bui possono causare infortuni. Sistemare gli utensili non adoperati.

b) Non utilizzare l'elettrooutensile in un ambiente a rischio di incendio o esplosione, ovvero in luoghi in cui sono presenti liquidi, gas o polvere infiammabili. Nell'elettrooutensile si creano scintille sul commutatore, il ciò può causare accensione della polvere oppure dei vapori.

c) Quando si utilizza l'elettrooutensile, impedire l'accesso alle persone non autorizzate, soprattutto ai bambini, nell'ambiente di lavoro! Essendo disturbati si può perdere il controllo dell'attività svolta. In nessun modo lasciare l'elettrooutensile incustodito. Tenere gli animali lontani dall'elettrooutensile.

2. Sicurezza elettrica

a) La spina dell'elettrooutensile deve essere conforme alla presa a parete. Non modificare mai la presa in alcun modo. Non utilizzare mai prese multiple o altri adattatori per l'elettrooutensile che ha un perno protettivo sulla spina del cavo di alimentazione. Le spine non danneggiate e prese conformi riducono il rischio di scosse elettriche. I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Se il cavo di connessione è danneggiato, deve essere sostituito con un altro cavo di connessione, il quale può essere acquistato in un centro di assistenza oppure presso un importatore autorizzato.

b) Evitare contatto del corpo con gli oggetti collegati a terra come ad es. tubazioni, radiatori per riscaldamento centrale, forneli e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche è maggiore se il corpo è collegato a terra.

c) Non esporre l'elettrooutensile a pioggia o alle condizioni di umidità. Non toccare mai l'elettrooutensile con le mani bagnate. Non lavare mai l'elettrooutensile sotto l'acqua corrente o non immergerlo in acqua.

d) Non utilizzare mai il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti. Non trasportare e non trascinare l'elettrooutensile per il cavo di alimentazione. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo. Evitare danni meccanici ai cavi elettrici con oggetti appuntiti o caldi.

e) L'elettrooutensile è stato realizzato esclusivamente per essere alimentato da corrente alternata. Controllare sempre che la tensione elettrica sia conforme ai dati sulla targhetta dell'elettrooutensile.

f) Non lavorare mai con l'elettrooutensile che abbia il cavo elettrico o spina danneggiati oppure che sia caduto per terra e sia danneggiato in alcun modo.

g) Nel caso in cui si utilizzi la prolunga, assicurarsi sempre che i suoi parametri tecnici siano conformi ai dati sulla targhetta dell'elettrooutensile. Se l'elettrooutensile è utilizzato all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per l'uso all'aperto. Quando si adoperano gli avvolgicavi, bisogna srotolarli per evitare che il cavo si surriscaldi.

h) Se l'elettrooutensile viene utilizzato in aree umide o all'aperto, è consentito utilizzarlo solo quando è collegato al circuito elettrico con un interruttore differenziale ≤ 30 mA. Impiego del circuito elettrico con un interruttore differenziale /RCD/ riduce il rischio di scosse elettriche.

i) Afferare l'elettrooutensile a mano solo per le superfici isolate previste per impugnatura, perché durante il funzionamento gli accessori di taglio o perforazione possono entrare in contatto con un conduttore nascosto o con il cavo di alimentazione dell'elettrooutensile.

3. Sicurezza personale

a) Adoperare l'elettrooutensile con attenzione e cautela, prestare la massima attenzione all'attività che si sta svolgendo. Concentrarsi al lavoro. Nono utilizzare l'elettrooutensile se si è stanchi oppure sotto l'effetto di droga, alcol o medicine. Anche un momento di disattenzione durante l'utilizzo dell'elettrooutensile può causare gravi lesioni personali. Non mangiare, bere né fumare adoperando l'elettrooutensile.

b) Indossare i dispositivi di protezione. Indossare sempre una protezione per gli occhi. Indossare i dispositivi di protezione adeguati al tipo di lavoro che si sta svolgendo. I dispositivi di protezione quali respiratore, calzature antistatiche antiscivolo, copricapo o protezione per l'udito utilizzati in conformità con le condizioni di lavoro riducono il rischio di lesioni personali.

c) Evitare di accendere involontariamente l'elettrooutensile. Non spostare l'utensile collegato alla rete di alimentazione con un dito sull'interruttore o sullo scatto. Prima di collegarsi all'alimentazione elettrica assicurarsi che l'interruttore o lo scatto siano in posizione "off". Spostamento dell'utensile con un dito sull'interruttore o collegamento della spina ad una presa di corrente con l'interruttore premuto può causare gravi lesioni.

d) Rimuovere tutte le chiavi e strumenti di regolazione prima di accendere l'utensile. La chiave o lo strumento di regolazione rimasto attaccato alla parte rotante può causare gravi lesioni personali.

e) Mantenere sempre una posizione stabile e l'equilibrio. Lavorare solo fino a dove si raggiunga con sicurezza. Mai sopravvalutare le proprie forze. Non utilizzare l'elettrooutensile se si è stanchi.

f) Vestirsi in modo appropriato. Indossare indumenti da lavoro. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Far attenzione che i propri capelli, indumenti, guanti oppure un'altra parte del corpo non si avvicini troppo alle parti rotanti o calde dell'elettrooutensile.

g) Collegare il dispositivo per l'aspirazione della polvere. Se l'utensile

ha la possibilità di collegarsi ai dispositivi di raccolta o estrazione della polvere, assicurarsi che sia collegato e adoperato in modo corretto. L'impiego di questi dispositivi può ridurre il rischio causato dalla polvere.

h) Fissare bene il pezzo. Utilizzare una morsetta per falegneria o una morsa per fissare il pezzo da lavorare.

i) Non utilizzare l'elettrooutensile sotto l'effetto di alcol, droga, medicine o di altre sostanze stupefacenti o sostanze che creano dipendenza.

j) Questo dispositivo non è destinato ad essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienze o conoscenze mancanti, a meno che non siano supervisionati o istruiti a utilizzare l'utensile da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati perché sia certo che non giochino con il dispositivo.

a) Utilizzo dell'elettrooutensile e la sua manutenzione. Scollegare sempre l'elettrooutensile dalla rete in caso di qualsiasi problema di lavoro, prima di ogni pulizia o manutenzione, durante ogni spostamento e avendo terminato i lavori! Non adoperare mai l'elettrooutensile che sia danneggiato in alcun modo.

b) Se l'utensile inizia ad emettere un suono o odore anomali, smettere immediatamente di lavorare.

c) Non sovraccaricare mai l'utensile. L'elettrooutensile lavorerà meglio e con maggior sicurezza, se viene utilizzato a giri di velocità per i quali è stato progettato. Utilizzare l'utensile adatto per l'attività prevista. L'utensile adatto svolgerà meglio e con maggior sicurezza il lavoro per cui è stato progettato.

d) Non utilizzare elettrooutensili che non possono essere accesi e spenti con un interruttore di comando. L'utilizzo di tali utensili è pericoloso. Gli interruttori difettosi devono essere riparati da un centro di assistenza certificato.

e) Scollegare l'utensile dalla fonte di alimentazione prima di effettuare la sua regolazione, prima di sostituire gli accessori o svolgere la manutenzione. Tale provvedimento impedisce il rischio dell'avviamento accidentale.

f) Sistemare l'elettrooutensile inutilizzato fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate. L'elettrooutensile nelle mani di utenti inesperti può essere pericoloso. Conservare l'elettrooutensile in un luogo asciutto e sicuro.

g) Mantenere l'elettrooutensile in buone condizioni. Controllare regolarmente la regolazione delle parti mobili e la loro mobilità. Verificare la presenza di eventuali danni alle coperture di protezione o di altre parti che potrebbero compromettere il funzionamento sicuro dell'elettrooutensile. Se l'utensile è danneggiato, prima di riutilizzarlo provvedere a una sua appropriata riparazione. Molti infortuni sono causati da elettrooutensili mal mantenuti.

h) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili mantenuti e affilati in modo appropriato facilitano il lavoro riducendo il rischio di lesioni e facilitano il controllo del lavoro. L'uso di accessori diversi da quelli specificati nelle istruzioni per l'uso possono causare danni all'utensile e lesioni personali.

i) Utilizzare l'elettrooutensile, gli accessori, i strumenti di lavoro ecc. in conformità con le presenti istruzioni e secondo le modalità prescritte per il determinato elettrooutensile, tenendo conto delle determinate condizioni di lavoro e del tipo di lavoro svolto. L'utilizzo dell'utensile per scopi diversi da quelli previsti può provocare situazioni pericolose.

5. Utilizzo degli utensili a batteria

a) Prima di inserire la batteria, assicurarsi che l'interruttore sia nella posizione "0-off". L'inserimento della batteria in un elettrooutensile acceso può causare situazioni pericolose.

b) Per caricare le batterie utilizzare solo caricabatterie specificati dal produttore. L'utilizzo di caricabatterie per un altro tipo di batteria può causare danni sulla batteria e incendio.

c) Utilizzare solo la batteria specificata per il determinato elettrooutensile. L'utilizzo di altre batterie può causare lesioni o incendi.

d) Se non in uso, conservare la batteria separatamente da oggetti metallici quali morsetti, chiavi, viti e da altri piccoli oggetti metallici, i quali potrebbero causare collegamento di un contatto della batteria con l'altro. Il cortocircuito della batteria può causare lesioni, ustioni o incendi.

e) Maneggiare le batterie con cura. L'uso severo può provocare fuoriuscite delle sostanze chimiche dalla batteria. Evitare il contatto con tale sostanza e se nonostante il contatto avviene, lavare il sito interessato con un flusso di acqua corrente. Consultare immediatamente un medico se la sostanza chimica viene a contatto con gli occhi. La sostanza chimica della batteria può causare gravi lesioni.

6. Assistenza tecnica

a) Non sostituire parti dell'utensile, non ripararlo da soli, né interferire in altro modo nella struttura dell'utensile. Far riparare l'utensile da persone qualificate.

b) Qualsiasi riparazione o modifica del prodotto senza l'autorizzazione della nostra azienda è inammissibile (può causare lesione o danno all'utente).

c) Far riparare sempre l'elettrooutensile da un centro di assistenza certificato. Utilizzare solo i pezzi di ricambio originali o consigliati. Ciò garantirà la propria sicurezza e anche la sicurezza del proprio utensile.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

Si prega di leggere queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso e di conservarle in un luogo sicuro.

! - Questo simbolo indica il rischio di lesioni o danni al dispositivo.

! Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

! Non guardare direttamente nel raggio laser, indipendentemente dalla forza a cui è impostato il raggio. L'adesione a questa regola ti consentirà di evitare conseguenze negative in futuro.

! Il raggio laser deve puntare solo orizzontalmente a un livello molto più basso dell'altezza del suo utilizzatore. Ciò impedirà il contatto visivo indesiderato con il raggio. Inoltre, l'utente non deve sporgersi in avanti per vedere il raggio. Il raggio deve essere riflesso su una superficie opaca con un coefficiente di riflessione adeguatamente basso.

! Nessun oggetto riflettente casuale deve intralciare il raggio laser. Ricorda: i riflessi dalla superficie di orologi, anelli e altri gioielli possono essere altrettanto dannosi.

! Non tentare di alterare in alcun modo la potenza del laser, altrimenti aumenta il rischio di esposizione al raggio. Accendi il laser solo quando vuoi davvero usarlo. Non guardare mai direttamente nel raggio laser. Conservare il distanziometro laser in un luogo sicuro per evitare che venga utilizzato da persone non qualificate.

! L'osservazione di un raggio di luce riflesso da superfici che fungono da specchio (prismi ottici, liquidi, oggetti metallici) con un telescopio o altro strumento ottico può danneggiare la vista.

! Non deve essere lasciato incustodito quando il dispositivo laser è acceso. Se devi lasciare il dispositivo laser per un po', mascherare il raggio può essere una buona soluzione.

! È difficile prevedere tutto ciò che potrebbe accadere. Ricorda che molte persone hanno perso la vista a causa della loro negligenza e talvolta solo per caso.

La cosa più importante è essere consapevoli delle possibili conseguenze e usare il buon senso.

! È vietato puntare il raggio laser su persone o materiali pericolosi (ad es. infiammabili o reattivi).

! Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, seguire le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano apparecchi e apparecchiature elettriche, soprattutto in presenza di bambini.

! Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli a cui è destinato.

! Non utilizzare apparecchi elettrici durante il bagno o la doccia.

! Non brillare su nessuno intenzionalmente al buio.

! Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore (riscaldamento, fiamme libere).

! Non brillare su oggetti con una superficie lucida.

! Non lasciare il prodotto in luoghi facilmente accessibili ai bambini.

! Non riparare il dispositivo senza autorizzazione. Se il dispositivo è danneggiato, contattare il rivenditore

locale.

! Non utilizzare il dispositivo in un ambiente infiammabile o esplosivo.

! Non utilizzare il dispositivo vicino ad apparecchiature mediche. Non utilizzarli a bordo degli aerei.

! Rimuovere sempre le batterie se si intende lasciare il dispositivo incustodito o prima della pulizia.

! Pulire il dispositivo con detergenti anticorrosivi.

! Questo dispositivo non è un giocattolo; non permettere ai bambini di giocarci.

! Proteggere il dispositivo dal contatto con acqua o altri liquidi.

! Avvertimento! Non guardare la lampadina LED quando il dispositivo è acceso. La luce prodotta dalla lampadina a LED può distruggere o irritare gli occhi. Non guardare direttamente la sorgente luminosa con dispositivi ottici che focalizzano il raggio di luce.

- Utilizzare dispositivi di protezione contro rumore, polvere e vibrazioni !!!

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA !!!

DESCRIZIONE (A)

Tastiera del computer

A1. Avvio / misurazione singola / misurazione continua

A2. Misura Area/volume/misura pitagorica

A3. Trasformazione di unità m / in / ft + in (pressione prolungata); operazioni più e meno (pressione breve)

A4. Data di modifica della misurazione

A5. L'ultimo passaggio verrà annullato (pressione breve); Premi a lungo questo tasto, spegnerà.

Schermo

1. Indicatore laser acceso

2-Misurazione del bordo di riferimento (anteriore)

3-Misurazione bordo di riferimento (posteriore)

4-Misurazione multifunzione

4 Indicatore di misurazione area/volume

5-Indicatore di misurazione della funzione pitagorica

6-Indicatore di misurazione continua

7- Indicatore di carica della batteria

8-Indicatore di archiviazione dati - memoria

9-Visualizzazione del segnale di emissione

10- Indicatore della potenza del segnale

11-Terza riga del display

12-Seconda riga del display

13-Prima riga del display

14-Risultato

Accessori:
custodia, torcia, cinturino.

USO E FUNZIONAMENTO

Alimentazione elettrica

Inserimento/sostituzione della batteria

Aprire il coperchio della batteria e inserire correttamente la batteria nel vano batteria. Quindi chiudere il coperchio.

Se il livello della batteria è troppo basso, sul display viene visualizzato l'indicatore di stato della batteria.

In questa situazione, sostituire la batteria la prima

possibile.

Si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Se lo strumento non deve essere utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria.

Operazioni iniziali e impostazioni

Accendi o spegni il dispositivo

Premere il pulsante / A1 / per accendere. Premere a lungo il pulsante / A5 / si spegne, lo spegnimento automatico senza operazione è di 45 secondi.

Pulsante Elimina,

Premere CLEAR / A5 / per cancellare l'ultima istruzione o cancellare il display.

Posizione del bordo di riferimento di misura

Premere / A4 / per selezionare il punto di riferimento della misurazione. Il sistema offre due punti di riferimento

Premere a lungo / A3 / (+, - UNIT), modificare le unità di distanza finché non vengono visualizzate le unità desiderate: m, in, ft, ft + in.

Misura

Misurazione della distanza individuale

Premere il pulsante / A1 / per accendere il cavo e quindi premere il pulsante / A1 / per eseguire una misurazione. Al termine della misurazione, il laser si spegne e il risultato della misurazione viene visualizzato sul display. Misura continua (massima/minima).

Tenere premuto / A1 / per passare alla modalità di misurazione continua. Quindi i dati della misurazione in tempo reale vengono visualizzati sulla riga principale del display e i valori di misurazione massimo e minimo durante la misurazione vengono visualizzati sul display ausiliario.

In modalità di misurazione continua, premere brevemente il pulsante / A1 o / A5 / per interrompere la modalità di misurazione continua. La funzione di misurazione continua si interrompe automaticamente dopo 100 misurazioni.

Funzione più/meno

PI: premere brevemente il tasto / A3 /, sulla prima riga del display si accenderà il numero più. Il prossimo valore misurato sarà più.

MENO: premere di nuovo brevemente il tasto / A3 /, il numero meno si accenderà sulla prima riga del display. Il successivo valore misurato sarà negativo.

Funzioni AREA

Premere una volta il pulsante / A2 / e sul display apparirà il simbolo dell'area, il che significa che lo strumento è entrato nella modalità di misurazione dell'area. Segui le istruzioni per completare i passaggi seguenti.

Quando il simbolo del lato lungo del rettangolo lampeggia, premere / A1 / per misurare il lato lungo del rettangolo. Quando il simbolo del lato corto del rettangolo lampeggia, premere / A1 / per misurare la larghezza.

Il dispositivo calcola automaticamente l'area e il

risultato del calcolo viene visualizzato nell'area principale del display. I risultati della lunghezza e della larghezza misurate vengono visualizzati nelle aree ausiliarie del display.

Funzione VOLUME

Premere due volte il pulsante / A2 / e il display mostrerà il simbolo del volume, il che significa che si è entrati nella modalità di misurazione del volume. Segui le istruzioni per completare i seguenti passaggi: Quando il simbolo del lato lungo del cubo lampeggia, premere / A1 / per misurare il lato lungo del cubo. Quando il simbolo della larghezza del cubo lampeggia, premere / A1 / per misurare la larghezza del cubo.

Quando il simbolo dell'altezza del cubo lampeggia, premere / A1 / per misurare l'altezza del cubo. Il dispositivo calcola automaticamente il volume e il risultato del calcolo viene visualizzato sul display principale. I risultati delle misurazioni di lunghezza, larghezza e altezza vengono visualizzati sui display ausiliari

Misura indiretta

Premere 3 volte il tasto / A2 / e sul display apparirà l'icona triangolo Effettuare la prima misurazione rispetto al bordo lampeggiante e la distanza misurata apparirà sulla prima riga del display, mantenere il dispositivo su una superficie orizzontale. Per impostazione predefinita, lo strumento è impostato sulla misurazione orizzontale e la seconda misurazione viene eseguita rispetto al bordo lampeggiante. La distanza misurata è visualizzata sulla seconda riga del display, la distanza calcolata sulla terza pagina è visualizzata sulla riga principale del display.

Premere 3 volte il tasto / A2 / e sul display comparirà l'icona Effettuare la prima misurazione rispetto al bordo lampeggiante e la distanza misurata apparirà sulla prima riga del display, mantenere il dispositivo su una superficie orizzontale. Per impostazione predefinita, lo strumento è impostato sulla misurazione orizzontale e la seconda misurazione viene eseguita rispetto al bordo lampeggiante. La distanza misurata è visualizzata sulla seconda riga del display, la distanza calcolata sulla terza pagina è visualizzata sulla riga principale del display.

Codici dei suggerimenti e loro soluzioni

b.L Batteria scarica

Inserire una nuova batteria

t.L La temperatura è troppo bassa

Aumentare la temperatura del misuratore

t.h La temperatura è troppo alta

Abbassare la temperatura del misuratore

d.H Dati di misurazione fuori range

Eseguire di nuovo la misurazione

S.L Il segnale è troppo debole

Misura la posizione del bersaglio con una forte capacità di riflesso o usa la mira al bersaglio

S.H Il segnale è troppo forte

Misurare la posizione del bersaglio con scarsa capacità di riflesso o utilizzare la mira al bersaglio

H.F Hardware scadente

Riavvia il contatore. Se ripetere l'accensione e ripetere più volte il problema non risolve il problema, contattare il rivenditore locale.

Manutenzione

È vietato mettere il dispositivo in acqua. Utilizzare un panno umido e morbido per rimuovere la polvere. Non utilizzare soluzioni erosive. Pulire la superficie della parte ottica (compreso il raggio laser e la lente di ricezione del segnale) secondo la procedura per la pulizia del vetro e della lente del dispositivo. Proteggere il dispositivo da vibrazioni e urti durante il trasporto.

Mantieni il dispositivo pulito.

Utilizzare un panno morbido inumidito per pulire la polvere sulla superficie dell'unità.

Non utilizzare soluzioni caustiche per pulire il dispositivo.

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Pulisci la superficie dei componenti ottici (inclusa la finestra della radiazione laser e l'obiettivo di ricezione del segnale) come faresti per pulire l'obiettivo o gli occhiali di una fotocamera.

Non conservare il dispositivo in un ambiente con temperatura e umidità elevate per lungo tempo. Se non si utilizza il dispositivo per lungo tempo, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo fresco e asciutto nell'apposita custodia.

SPECIFICHE

Precisione di misurazione: +/- 1 mm / 10 m

Unità: m/pollice/piede

Campo di misura (senza riflettore): 0,05-60 m

Tempo di misurazione: 0,3-3 s

Classe laser: II

Lunghezza d'onda del laser: 635 nm

Potenza di uscita laser: II <1 mW

Grado di protezione contro polvere e umidità: IP54

Spegnimento automatico: 45 s

Illuminazione: LED bianco

Interruttore di misurazione standard: 100.000 x

Attacco treppiede: 1/4"

Numero di misurazioni in memoria: 20

Batterie: batterie alcaline (2 * 1,5 AAA)

Peso: 48 g

Indicatore della batteria: sì

Conservazione dei dati: sì

Misura continua (max/min): sì

Addizione/sottrazione: sì

Funzione di misurazione dell'area / del volume /

Schema pitagorico: sì

Intervallo di temperatura di esercizio: -10C - 40C

TUTELA DELL'AMBIENTE

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI



devono essere consegnati per un recupero ecologico rispettoso dell'ambiente.

Non gettare l'elettrodomestico nei rifiuti domestici!

Ai sensi della direttiva europea RAEE (2012/19/UE) in materia di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo ravvicinamento nelle legislazioni nazionali, gli utensili elettrici non utilizzabili devono essere consegnati al punto di acquisto di strumenti simili o nei centri di raccolta disponibili per la raccolta e lo smaltimento degli utensili elettrici. L'elettrodomestico consegnato in tal modo verrà raccolto, smontato e consegnato per un recupero ecologico.

GARANZIA

Le specifiche delle condizioni di garanzia si trovano nella documentazione allegata.

Data di produzione

La data di produzione fa parte del numero di serie specificato sulla targhetta del prodotto.

Il numero di serie ha il formato ORD-YY- -SERI, dove ORD è il numero dell'ordine, YY è l'anno di produzione, è il mese di produzione, SERI è il numero di serie del prodotto

Gli elettrodomestici, gli accessori e l'imballaggio

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea, recuerde y guarde estas instrucciones de seguridad cuidadosamente. **ADVERTENCIA:** al usar máquinas eléctricas y herramientas eléctricas, es necesario observar y respetar las siguientes instrucciones de seguridad para protegerse de lesiones por descargas eléctricas, lesiones de otras personas y riesgo de incendio. En todas las instrucciones a continuación, el término "herramienta eléctrica" se refiere tanto a las herramientas eléctricas con alimentación de red (con cable) como a las alimentadas con batería (sin cable). Guarde todas las advertencias e instrucciones para uso futuro.

1. Ambiente de trabajo

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden y los lugares oscuros en el lugar de trabajo suelen ser causas de accidentes. Limpie las herramientas que no esté utilizando en el momento.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de incendio o explosión, es decir, en lugares donde haya líquidos inflamables, gases o polvos. En la herramienta eléctrica, se generan chispas en el conmutador, lo que puede causar que se enciendan el polvo o los humos.

c) ¡No permita que personas no autorizadas, especialmente niños, accedan al área de trabajo mientras esté utilizando herramientas eléctricas! Si le molestan, podría perder el control de la actividad que está haciendo. Bajo ninguna circunstancia debe dejar la herramienta eléctrica sin supervisión. Mantenga los animales alejados del dispositivo.

2. Seguridad eléctrica

a) La horquilla de la herramienta eléctrica tiene que coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique la horquilla de ninguna manera. Nunca use distribuidores u otros adaptadores en una herramienta que tenga en la horquilla del cable de alimentación una pata protectora. Las horquillas no dañadas y los enchufes correspondientes reducirán el riesgo de lesiones por descarga eléctrica. Los cables de alimentación dañados o enredados aumentan el riesgo de lesiones por descarga eléctrica. Si el cable de red está dañado, es necesario reemplazarlo con un nuevo cable de red que se puede obtener en un centro de servicio autorizado o importador.

b) Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra, como tuberías,

unidades de calefacción central, estufas y refrigeradores. El riesgo de lesiones por descarga eléctrica es mayor si su cuerpo está en contacto con el suelo.

c) No exponga la herramienta eléctrica a lluvia, humedad o condiciones mojadas. Nunca toque la herramienta eléctrica con las manos mojadas. Nunca lave la herramienta eléctrica con agua corriente ni la sumerja en agua.

d) No utilice el cable de alimentación para ningún otro propósito que no sea el suyo. Nunca transporte ni arrastre la herramienta eléctrica por el cable de alimentación. No desconecte la horquilla del enchufe tirando del cable. Evite daños mecánicos a los cables eléctricos con objetos afilados o calientes.

e) La herramienta eléctrica ha sido fabricada exclusivamente para su uso con alimentación a corriente alterna. Compruebe siempre que el voltaje eléctrico corresponda a los datos en la etiqueta informativa de la herramienta.

f) Nunca opere una herramienta eléctrica que tenga un cable o la horquilla dañados, o que se haya caído al suelo o dañado de alguna manera.

g) En el caso de que use un cable de extensión, asegúrese siempre de que sus parámetros técnicos coincidan con los de etiqueta informativa de la herramienta. Si la herramienta eléctrica se usa en exteriores, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. En el caso de que use tambores de extensión, es necesario que despliegue el cable para evitar que se sobrecaliente.

h) En el caso de que la herramienta eléctrica se use en áreas húmedas o al aire libre, se permite usar la herramienta eléctrica solo cuando esté conectada a un circuito eléctrico con un protector de corriente ≤30 mA. El uso de circuito eléctrico con protector RCD reduce el riesgo de lesiones por descarga eléctrica.

i) Sujete la herramienta eléctrica manual solo por las superficies de agarre aisladas, ya que los accesorios de corte o perforación pueden entrar en contacto con el conductor oculto o el cable de alimentación de la herramienta durante el funcionamiento.

3. Seguridad personal

a) Ponga atención y prudencia al usar la herramienta eléctrica, prestando máxima atención a la actividad que está realizando. Concéntrase en el trabajo. No opere la herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Hasta una falta de atención momentánea al usar la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves. No coma, beba ni fume cuando trabaje con la herramienta eléctrica.

b) Use equipo de protección. Siempre use protección para los ojos. Use equipos de protección apropiados para el tipo de trabajo que está haciendo. Equipos de protección como el respirador, los zapatos de seguridad antideslizantes, el arnés o la protección auditiva utilizados de acuerdo con las condiciones de trabajo reducen el riesgo de lesiones personales.

c) Evite encender involuntariamente la herramienta. No transporte la herramienta enchufada con el dedo en el interruptor o el iniciador. Asegúrese de que el interruptor o el iniciador estén en la posición "apagado" antes de conectarla a la fuente de alimentación. Cargar la herramienta con el dedo en el interruptor o enchufar la horquilla de la herramienta en una toma de corriente con el interruptor encendido puede causar lesiones graves.

d) Retire todas las llaves y herramientas de ajuste antes de encender la herramienta. Si una llave o herramienta de ajuste quedara pegada con la parte giratoria de la herramienta eléctrica podría causar lesiones personales.

e) Mantenga siempre una postura y equilibrio estables. Trabaje solo en lugares que pueda alcanzar de manera segura. Nunca sobreestime su propia fuerza. No use la herramienta eléctrica si está cansado.

f) Vístase apropiadamente. Use ropa si trabaja. No use ropa ancha o joyas. Asegúrese de que su cabello, ropa, guantes u otra parte de su cuerpo no quede demasiado cerca de las partes giratorias o calientes de la herramienta eléctrica.

g) Conecte el equipo de extracción de polvo. Si la herramienta tiene la capacidad de conectar equipos de extracción o recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y utilizados correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir el riesgo causado por polvos.

h) Fije la pieza labrada con firmeza. Use una pinza de carpintería o mordaza para fijar la pieza a trabajar.

i) No use la herramienta eléctrica si está bajo la influencia del alcohol, drogas, medicamentos u otras sustancias adictivas.

j) Este dispositivo no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos para usar el dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

4. Uso y mantenimiento de la herramienta eléctrica

a) Desenchufe siempre la herramienta eléctrica de la red eléctrica en caso de cualquier problema durante el trabajo, antes de cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, cada vez que se transporte la herramienta o después de que el trabajo haya terminado! Nunca opere la herramienta eléctrica si está dañada de alguna manera.

b) Deje de usar la herramienta inmediatamente si comienza a emitir un sonido u olor anormal.

c) No sobrecargue la herramienta eléctrica. La herramienta eléctrica funcionará mejor y con mayor seguridad si la opera a la revolución por la que fue diseñada. Use la herramienta apropiada para su trabajo correspondiente. La herramienta apropiada hará el trabajo para el que fue diseñada mejor y con mayor seguridad.

d) No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderse y apagarse de manera segura con el interruptor de control. El uso de tal herramienta es peligroso. Los interruptores defectuosos deben ser reparados por un centro de servicio certificado.

e) Desenchufe la herramienta de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o realizar el mantenimiento. Esto evita el riesgo de arranque accidental.

f) Cuando no use la herramienta eléctrica, almacénala y guárdela fuera del alcance de niños y personas no autorizadas. En manos de usuarios inexpertos, la herramienta eléctrica puede ser peligrosa. Almacene la herramienta eléctrica en un lugar seco y seguro.

g) Mantenga la herramienta eléctrica en buen estado. Verifique el ajuste y la movilidad de las partes móviles con regularidad. Compruebe si hay daños en las cubiertas protectoras u otras partes que puedan comprometer el funcionamiento seguro de la herramienta eléctrica. Si la herramienta está dañada, asegúrese de repararla adecuadamente antes de usarla nuevamente. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

h) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas afiladas y mantenidas adecuadamente facilitan el trabajo, reducen el riesgo de lesiones y hacen que el trabajo sea más fácil de controlar. El uso de accesorios distintos a los especificados en las instrucciones de funcionamiento puede dañar la herramienta y causar lesiones.

i) Use la herramienta eléctrica, accesorios, herramientas de trabajo, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prescrita para la herramienta eléctrica en particular, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo que se realiza. El uso de la herramienta para fines distintos a los previstos puede llevar a situaciones peligrosas.

5. Uso de herramientas con acumulador

a) Antes de insertar el acumulador, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0- apagado". Insertar el acumulador en la herramienta cuando esté encendida puede causar situaciones peligrosas.

b) Utilice solo los cargadores específicos del fabricante para cargar el acumulador. El uso del cargador para otro tipo de acumulador puede provocar daños e incendios.

c) Use solo acumuladores diseñados para la herramienta específica. El uso de otros acumuladores puede causar lesiones o incendios.

d) Cuando no abra su equipo, guarde el acumulador separado de objetos metálicos como abrazaderas, llaves, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que podrían causar la conexión de un contacto del acumulador con el otro. El contacto del acumulador puede causar lesiones, quemaduras o incendios.

e) Maneje los acumuladores con cuidado. En caso de manejos no cuidadosos, los elementos químicos del acumulador pueden salir. Evite el contacto con esta sustancia y, si lo hace, lave el área afectada con un chorro de agua corriente. Busque atención médica de inmediato si el químico entra en sus ojos. El químico del acumulador puede causar lesiones graves.

6. Servicio

a) No reemplace partes de la herramienta, no la repare usted mismo ni interfiera con la construcción de la herramienta. Deje que personal calificado repare la herramienta.

b) Cualquier reparación o modificación del producto sin la autorización de nuestra empresa es inadmisible (puede causar lesiones o daños al usuario).

c) Siempre deje que la herramienta eléctrica sea reparada por un centro de servicio certificado. Uso no autorizado de repuestos originales. Esto garantizará la seguridad de usted y su herramienta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar y guárdelas en un lugar seguro.

! - Este símbolo indica el riesgo de lesiones o daños al dispositivo.

! Lea todo el manual antes de usar el dispositivo por primera vez.

! No mire directamente al rayo láser, independientemente de la fuerza que tenga el rayo. Cumplir con esta regla le permitirá evitar consecuencias negativas en el futuro.

! El rayo láser solo debe apuntar horizontalmente a un nivel mucho más bajo que la altura de su usuario. Esto evitará el contacto visual no deseado con el rayo. Además, el usuario no debe inclinarse hacia adelante para ver la viga. El haz debe reflejarse sobre una superficie mate con un coeficiente de reflexión suficientemente bajo.

! Ningún objeto reflectante aleatorio debe interponerse en el camino del rayo láser. Recuerde: los reflejos de la superficie de relojes, anillos y otras joyas pueden ser igualmente dañinos.

! No intente alterar la potencia del láser de ninguna manera, de lo contrario existe un mayor riesgo de exposición al rayo. Encienda el láser solo cuando realmente desee usarlo. Nunca mire directamente al rayo láser. Guarde el distanciómetro láser en un lugar seguro para evitar que lo utilicen personas no cualificadas.

! Observar un rayo de luz reflejado en superficies que actúan como un espejo (prismas ópticos, líquidos, objetos metálicos) con un telescopio u otro instrumento óptico puede dañar su vista.

! No debe dejarse desatendido cuando el dispositivo láser está encendido. Si necesita dejar el dispositivo láser por un tiempo, enmascarar el rayo puede ser una buena solución.

! Es difícil anticipar todo lo que podría suceder. Recuerde que muchas personas han perdido la vista debido a su negligencia y, a veces, simplemente por accidente. Lo más importante es ser consciente de las posibles consecuencias y utilizar el sentido común.

! Está prohibido apuntar el rayo láser a personas o materiales peligrosos (por ejemplo, inflamables o reactivos).

! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, siga las precauciones básicas de seguridad cuando utilice aparatos y equipos eléctricos, especialmente en presencia de niños.

! No utilice el producto para fines distintos a aquellos para los que está destinado.

! No utilice aparatos eléctricos al bañarse o ducharse. ! No brille sobre nadie intencionalmente en la oscuridad.

! No utilice el producto cerca de fuentes de calor (calor, llama abierta).

! No brille sobre objetos con una superficie muy brillante.

! No deje el producto en lugares de fácil acceso para

los niños.

! No repare el dispositivo sin permiso. Si el dispositivo está dañado, comuníquese con su distribuidor local.

! No utilice el dispositivo en un entorno inflamable o explosivo.

! No utilice su dispositivo cerca de equipos médicos. No lo utilice a bordo de aviones.

! Retire siempre las baterías si tiene la intención de dejar el dispositivo desatendido o antes de limpiarlo.

! Limpiar el dispositivo con limpiadores anticorrosión.

! Este dispositivo no es un juguete; no permita que los niños jueguen con él.

! Proteja el dispositivo del contacto con agua u otros líquidos.

! ¡Advertencia! No mire la bombilla LED cuando el dispositivo esté encendido. La luz producida por la bombilla LED puede destruir o irritar sus ojos. No mire directamente a la fuente de luz con ningún dispositivo óptico que enfoque el haz de luz.

- ¡Utilice equipo de protección contra ruido, polvo y vibraciones!

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

DESCRIPCIÓN (A)

Teclado

A1. Start / medición única / medición continua

A2. Área de medición / volumen / medida pitagórica

A3. Transformación de unidades m / in / ft / ft + in (pulsación larga); operaciones más y menos (pulsación corta)

A4 Fecha del cambio de medición

A5. Se cancelará el último paso (pulsación corta);

Mantenga presionada esta tecla, apague.

Pantalla de visualización

1. Indicador de láser encendido

2-Medición del borde de referencia (frontal)

3-Medición del borde de referencia (trasero)

Medición de 4 funciones multifunción

4 Indicador de medición de área / volumen

Indicador de medición de la función 5-pitagórica

6-Indicador de medición continua

7- Indicador de carga de la batería

8-Indicador de almacenamiento de datos - memoria

Pantalla de 9 señales de emisión

10- Indicador de intensidad de la señal

11-Tercera línea de la pantalla

Línea de 12 segundos de la pantalla

13-Primera línea de la pantalla

14-Resultado

Accesorios:

estuche, linterna, correa.

USO Y FUNCIONAMIENTO

Fuente de alimentación

Insertar / reemplazar la batería

Abra la tapa de la batería e inserte la batería en el compartimiento de la batería correctamente. Luego cierre la tapa.

Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el indicador de estado de la batería aparece en la pantalla. En

esta situación, reemplace la batería lo antes posible. Recomendamos el uso de pilas alcalinas. Si el medidor no se va a utilizar durante mucho tiempo, retire la batería.

Configuración y operación inicial

Enciende o apaga el dispositivo
Presione el botón / A1 / para encender. El botón de pulsación larga / A5 / se apaga, el apagado automático sin operación es de 45 s.

Botón Eliminar,

Presione CLEAR / A5 / para cancelar la última instrucción o borrar la pantalla.

Posición del borde de referencia de medición

Presione / A4 / para seleccionar el punto de referencia de medición. El sistema ofrece dos puntos de referencia

Mantenga presionado / A3 / (+, - UNIT), cambie las unidades de distancia hasta que se muestren las unidades deseadas: m, in, ft, ft + in.

Medición

Medición de distancia individual

Presione el botón / A1 / para encender el cable y luego presione el botón / A1 / para tomar una medida. Cuando se completa la medición, el láser se apaga y el resultado de la medición aparece en la pantalla. Medición continua (máximo / mínimo).

Mantenga pulsado / A1 / para cambiar al modo de medición continua. Luego, los datos de medición en tiempo real se muestran en la línea principal de la pantalla y los valores de medición máximo y mínimo durante la medición se muestran en la pantalla auxiliar.

En el modo de medición continua, presione brevemente el botón / A1 o / A5 / para detener el modo de medición continua. La función de medición continua se detiene automáticamente después de 100 mediciones.

Función más / menos

MÁS: Presione brevemente el botón / A3 /, el número más se iluminará en la primera línea de la pantalla. El siguiente valor medido será más.

MENOS: Presione brevemente el botón / A3 / nuevamente, el número menos se iluminará en la primera línea de la pantalla. El siguiente valor medido será negativo.

Funciones de AREA

Presione el botón / A2 / una vez y el símbolo de área aparecerá en la pantalla, lo que significa que el instrumento ha ingresado al modo de medición de área. Siga las instrucciones para completar los siguientes pasos.

Cuando el símbolo del lado largo del rectángulo esté parpadeando, presione / A1 / para medir el lado largo del rectángulo. Cuando el símbolo del lado corto del rectángulo esté parpadeando, presione / A1 / para medir el ancho.

El dispositivo calcula automáticamente el área y el resultado del cálculo se muestra en el área principal de la pantalla. Los resultados de la longitud y el ancho medidos se muestran en las áreas auxiliares de la pantalla.

Función VOLUMEN

Presione el botón / A2 / dos veces y la pantalla mostrará el símbolo de volumen, lo que significa que ha ingresado al modo de medición de volumen. Siga las instrucciones para completar los siguientes pasos: Cuando el lado largo del símbolo del cubo esté parpadeando, presione / A1 / para medir el lado largo del cubo.

Cuando el símbolo del ancho del cubo esté parpadeando, presione / A1 / para medir el ancho del cubo.

Cuando el símbolo de la altura del cubo esté parpadeando, presione / A1 / para medir la altura del cubo. El dispositivo calcula automáticamente el volumen y el resultado del cálculo se muestra en la pantalla principal. Los resultados de las mediciones de longitud, ancho y altura se muestran en las pantallas auxiliares.

Medida indirecta

Presione el botón / A2 / 3 veces y el ícono triangular aparecerá en la pantalla. Realice la primera medición con respecto al borde intermitente y la distancia medida aparecerá en la primera línea de la pantalla, mantenga el dispositivo en una superficie horizontal. De forma predeterminada, el instrumento está configurado para medición horizontal y la segunda medición se realiza con respecto al borde intermitente. La distancia medida se muestra en la segunda línea de la pantalla, la distancia calculada en la tercera página se muestra en la línea principal de la pantalla.

Presione el botón / A2 / 3 veces y el ícono aparecerá en la pantalla. Realice la primera medición con respecto al borde intermitente y la distancia medida aparecerá en la primera línea de la pantalla, mantenga el dispositivo en una superficie horizontal. De forma predeterminada, el instrumento está configurado para medición horizontal y la segunda medición se realiza con respecto al borde intermitente. La distancia medida se muestra en la segunda línea de la pantalla, la distancia calculada en la tercera página se muestra en la línea principal de la pantalla.

Códigos de consejos y sus soluciones

b.L Batería baja

Inserte una batería nueva

t.L La temperatura es demasiado baja

Aumentar la temperatura del medidor

t.h La temperatura es demasiado alta

Bajar la temperatura del medidor

d. H Datos de medición fuera de rango

Realice la medición nuevamente

S.L La señal es demasiado débil

Mida la posición del objetivo con una fuerte capacidad de reflejo o utilice el objetivo de objetivo

S.H La señal es demasiado fuerte

Mida la posición del objetivo con poca capacidad de

reflejos o utilice el objetivo con el objetivo
H.F Mal hardware
Reinicia el medidor. Si repetir el encendido y repetido
varias veces no resuelve el problema, comuníquese
con su distribuidor local.

Mantenimiento

Está prohibido poner el dispositivo en agua. Utilice
un paño suave y húmedo para eliminar el polvo. No
utilice soluciones erosivas. Limpie la superficie de la
parte óptica (incluido el rayo láser y la lente recepto-
ra de señal) de acuerdo con el procedimiento para
limpiar el vidrio y la lente del dispositivo.
Proteja el dispositivo de vibraciones y golpes durante
el transporte.

Mantenga limpio el dispositivo.
Utilice un paño suave húmedo para limpiar el polvo
de la superficie de la unidad.
No utilice soluciones cáusticas para limpiar el dis-
positivo.
No sumerja el aparato en agua.
Limpie la superficie de los componentes ópticos
(incluida la ventana de radiación láser y la lente
receptora de señal) como limpiaría la lente de una
cámara o anteojos.

No guarde el dispositivo en un ambiente con alta
temperatura y humedad durante mucho tiempo. Si
no usa el dispositivo durante mucho tiempo, retire
la batería y guárdelo en un lugar fresco y seco en el
estuche provisto.

ESPECIFICACIONES

Precisión de medición: +/- 1 mm / 10 m
Unidad: m / pulgada / pie
Rango de medición (sin reflector): 0,05-60 m
Tiempo de medición: 0,3-3 s
Clase de láser: II
Longitud de onda del láser: 635 nm
Potencia de salida láser: II <1 mw
Grado de protección contra el polvo y la humedad:
IP54
Apagado automático: 45 s
Iluminación: LED blanco
Interruptor de medición estándar: 100,000 x
Toma de trípode: 1/4 „
Número de medidas en memoria: 20
pilas: pilas alcalinas (2 * 1,5 AAA)
Peso: 48 g
Indicador de batería: sí
Retención de datos: sí
Medición continua (max / min): sí
Suma / resta: sí
Función de medición de área / volumen /
Esquema de Pitágoras: sí
Rango de temperatura de funcionamiento: -10C - 40C

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE MANEJO DE LOS DESPERDICIOS



Las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes
deben entregarse para el reciclaje de recursos
valiosos sin daños para el ambiente.

¡No deseche la herramienta eléctrica en la basura
doméstica!

De acuerdo con la Directiva Europea WEEE
(2012/19/UE) sobre equipos eléctricos y electrónicos
antiguos y su aproximación a las leyes nacionales,
las herramientas eléctricas inutilizables deben
entregarse en el punto de compra de herramientas
similares o centros de recolección disponibles para la
recolección y eliminación de herramientas eléctricas.
Esta herramienta eléctrica se recogerá, desmontará
y entregará para el reciclaje de recursos valiosos sin
daños para el ambiente.

GARANTÍA

En el material adjunto encontrará la especificación de
las condiciones de garantía.

Fecha de fabricación

La fecha de fabricación está incluida en el número de
serie en la etiqueta del producto.
El número de serie tiene el formato ORd-YY- -SERI
donde ORd es el número de pedido, YY es el año de
fabricación, es el mes de fabricación, SERI es el
número de serie del producto.

ZÁRUČNÍ LIST - CZ

Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ASIST poskytuje spol. U.S.REST AND SHOP. LLC 24 měsíci záruku od data prodeje. Životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje. Záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním. To znamená, záruka se nevztahuje na uhlíky, mazací tuky, pryžová těsnění na pohyblivých částech výrobku či běžné opotřebení pohyblivých částí, apod. Vzhledem k tomu, že náradí ASIST je určeno pouze pro domácí – hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto náradí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
3. V případě, že bude uplatněna zákazníkem záruka na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolane osoby a přirozeným opotřebením, může toto být důvodem pro zamítnutí reklamace.
4. Dovozece ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem. Používejte výrobek výhradně v souladu s přiloženým návodem k použití.
5. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího. Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
6. Doporučujeme náradí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopíí). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek doporučujeme zasílat v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.
7. Reklamaci uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo náradí zakoupili, případně v autorizovaném servisu uvedeném v tomto návodě.
8. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovaného výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, je možné sjednat mimozáruční opravu, která bude provedena v domluveném termínu a na náklady majitele výrobku.
9. Společnost U.S.REST AND SHOP. LLC nabízí zákazníkům možnost prodloužení záruky až na 36 měsíců. K získání nároku na tuto prodlouženou záruku nad rámec zákonné záruční doby (24 měsíců) je nutné splnit následující podmínky:
 - a) Před vypršením zákonné záruční lhůty si nechat funkční výrobek bezplatně prohlédnout v autorizovaném servisu. Plně funkční výrobek musí být doručen do servisního střediska v období od 21 měsíců do 24 měsíců od data nákupu výrobku.
 - b) K této bezplatné záruční prohlídce za účelem prodloužení záruční doby je zákazník povinen se prokázat originálem tohoto záručního listu potvrzeného prodejcem. V záručním listu musí být čitelně uvedeno datum koupě výrobku, typové označení a sériové čísla výrobku. Současně se záručním listem je nutné předložit originál stvrzenky o koupi zboží.
 - c) Plně funkční výrobek musí být doručen k servisní prohlídce čistý a kompletní t.z. včetně všech součástí a příslušenství.
 - d) Po provedení servisní prohlídky bude zákazníkovi v záručním listu potvrzen nárok na bezplatnou prodlouženou záruku o jeden rok.
 - e) Dopravu ze servisu k zákazníkovi zajišťuje výrobce na náklady zákazníka.



Výrobek:

Typ:

Sériové číslo:

Razítko a podpis:

Datum prodeje:

Záznamy opravy:

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list. Vyrobeno pro RS-WETRA Group v PRC.

Sběrné místo pozáručního servisu:

RS-WETRA Group, servis náradí ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník
www.wetra-xt.com/servis

ZÁRUČNÍ LIST - SK

Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ASIST poskytute spol. U.S.REST AND SHOP. LLC 24 mesiacov záruku od dátumu predaja. Životnosť batérie je 6 mesiacov od dátumu predaja. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním. To znamená, záruka sa nevzťahuje na uhlíky, mazacie tuky, gumové tesnenia na pohyblivých častiach výrobku či bežné opotrebovanie pohyblivých častí, a pod. Vzhľadom na to, že náradie ASIST je určené iba pre domáce - hobby použitie, výrobca ani dovozca neodporúčajú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
3. V prípade, že bude uplatnená zákazníkom záruka na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením, môže toto byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
4. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
5. V prípade uplatnenia reklamácie odporúčame predložiť doklad, ktorým zákazník preukáže zakúpenia výrobku, kde býva vyznačené: dátum predaja, typové označenie výrobku, sériové číslo, pečiatku predajne a podpis predávajúceho. Z dôvodu rýchlejšieho vybavenia reklamácie a ľahšiu identifikáciu výrobku odporúčame nechať si vyplniť záručný list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
6. Odporúčame náradie zaslať do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (eventuálne kópií). Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame priložiť vyplnený záručný list. Výrobok odporúčame zasielať v pevnom obale (Odporúčame pôvodný obal uspořobený priamo na výrobok), zabránite tým prípadnému poškodeniu pri transporte.
7. Reklamáciu uplatnite u predajcov, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili, prípadne v autorizovanom servise uvedenom v tomto návode.
8. Pokiaľ bude servisným technikom pri kontrole reklamovaného výrobku zistené, že závada bola spôsobená nesprávnym použitím výrobku a reklamácia bude teda zamietnutá, je možné dojednať mimozáručnú opravu, ktorá bude vykonaná v dohodnutom termíne a na náklady majiteľa výrobku.
9. Spoločnosť U.S.REST AND SHOP. LLC ponúka zákazníkovi možnosť predĺženia záruky až na 36 mesiacov. Na získanie nároku na túto predĺženú záruku nad rámec zákonnej záručnej doby (24 mesiacov) je nutné splniť nasledovné podmienky:
 - a) Pred uplynutím zákonnej záručnej lehoty si nechať funkčný výrobok bezplatne prezrieť v autorizovanom servise. Píne funkčný výrobok musí byť doručený do servisného strediska v období od 21 mesiacov od 24 mesiacov od dátumu nákupu výrobku.
 - b) K tejto bezplatnej záručnej prehliadke za účelom predĺženia záručnej doby je zákazník povinný sa preukázať originálom tohto záručného listu potvrdeného predajcom. V záručnom liste musí byť čitateľne uvedený dátum kúpy výrobku, typové označenie a sériové čísla výrobku. Súčasne so záručným listom je nutné predložiť originál potvrdenky o kúpe tovaru.
 - c) Píne funkčný výrobok musí byť doručený k servisnej prehliadke čistý a kompletný t.z. vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
 - d) Po vykonaní servisnej prehliadky bude zákazníkovi v záručnom liste potvrdený nárok na bezplatnú predĺženú záruku o jeden rok. e) Dopravu zo servisu k zákazníkovi zaisťuje výrobca na náklady zákazníka.



Výrobok:

Typ:

Sériové číslo:

Razítka a podpis:

Dátum predaja:

Záznamy opravovne:

Doporučujeme pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o kúpe výrobku alebo prípadne záručný list. Vyrobené pre RS-WETRA Group v PRC.

Zberné miesto pozáručného servisu:

RS-WETRA Group, servis náradí ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník
www.wetra-xt.com/servis

JÓTÁLLASI BIZONYÍTVÁNY - H

A jótállási feltételek.

1. Az adott ASIST márkájú termékre a U.S.REST AND SHOP. LLC társaság 12 hónap garanciát nyújt az értékesítés napjától számítva. Garancia 12 hónap nem számít, sérült a nem megfelelő kezelés vagy kopás ellentétes utasításokat. Az akkumulátor élettartama 6 hónap a vásárlás napjától.
2. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából eredő kopására. Ez azt jelenti, hogy a jótállás nem vonatkozik a szénre, kenőzsírok, gumi tömítések a termék mozgatható részeiben vagy a mozgatható alkatrészek gyakori kopása, E garancia tartalmazza a hibás - sérült részek térítés mentes javítását, illetve cseréjét.
3. Figyelemmel arra, hogy az ASIST szerszámok házi – hobbi célra vannak tervezve, sem a gyártó, sem az importőr nem ajánlják a szerszámokat szélsőséges feltételek közt, magas igénybevétel mellett használni.
4. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra és károkra, amelyeket szakszerűtlen használat, vagy túlterhelés okozott, továbbá a nem megfelelő tartozékok használata, mechanikus sérülés vagy avatatlan személy beavatkozása okozott, illetve a természetes elhasználódásra. A garancia szintén nem vonatkozik a termék, az eredeti rendeltetésétől eltérő, más célra való használatából származó sérülésre.
5. Sem az importőr, sem az értékesítő nem felel a szakszerűtlen használat és kezelés okozta károkért.
6. A reklamáció érvényesítése esetén be kell mutatni azt a bizonylatot, amellyel az ügyfél igazolja a termék megvásárlását. A bizonylaton szerepelnie kell a következőknek: eladás dátuma, a termék típusjelölése, sorozatszám, az értékesítőhely pecsétje és az eladó aláírása. A reklamáció lehető leggyorsabb intézése érdekében, valamint a termék egyszerű azonosítása céljából ajánljuk a garanciális levél kitöltését, amely a kísérő dokumentáció része.
7. A szerszámokat garanciális javításra, együtt a rendesen kitöltött beszerzési bizonylattal (esetleg ennek másolatával) együtt küldjük. A fenn említett okokból ajánljuk mellékelni a garanciális levelet is. A terméket kemény csomagolásban kérjük küldeni (legjobb ha az eredeti csomagolásban, amely megfelel a termék alakjának és méretének), hogy meggátoljuk a sérülését a szállítás folyamán.
8. A reklamációt annál az értékesítőnél kell érvényesíteni, ahol termék, vagy a szerszám megvásárlásra került.
9. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a berendezés, vagy a szerszám javítás alatt volt.
10. Ha a reklamált termék ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a meghibásodást a termék helytelen használata okozta és ezért a reklamáció elutasításra kerül, a javítás költségeit a termék tulajdonosa köteles megfizetni, amennyiben kéri a javítást.



11. A U.S.REST AND SHOP. LLC társaság ügyfelei számára akár 36 hónapra növeli a garanciális időszakot. A törvény által meghatározott garanciális időn (12 hónap) felüli meghosszabbított garanciára való jogosultság megszerzéséhez a következő feltételeket kell teljesíteni:
 - a) A törvény által meghatározott garanciális idő lejártá előtti szakszervizben átnézetni a funkcionális terméket, amit ingyen biztosítunk. Teljesen működőképes termék kell szállítani a szolgáltató központ közötti időszakban 10 hónapról 12 hónapra a vásárlás napjától.
 - b) A garanciális idő meghosszabbítása érdekében elvégzett ingyenes garanciális ellenőrzésnél az ügyfél köteles bemutatni ezen garancialevél eladó által igazolt eredeti példányát. A garancialevélben olvashatóan szerepelnie kell a termék vásárlása időpontjának, a termék típusjelölésének és sorozatszámának. A garancialevél mellett be kell mutatni a termék megvásárlását igazoló bizonylat eredetijét.
 - c) Teljesen működőképes terméket tisztán és komplett állapotban, azaz az összes alkatrészrel és tartozékkal együtt kell átadni az ellenőrzésre.
 - d) A szervizben elvégzett ellenőrzés után az ügyfél számára a garancialevélben igazoljuk az tartó ingyenes meghosszabbított garanciára való jogosultságát.
 - e) Közlekedési szolgáltatás az ügyfél által az importőrnek az ügyfelet terhelni.

Termék:

Típus:

Sorozatszám:

Bélyegző és aláírás:

Eladás dátuma:

Szervis bejegyzése:

**A beszerzési bizonylat benyújtása nélkül, az esetleges reklamációk nem lesznek figyelembe véve !!!
A RS-WETRA Group részére gyártva P.R.C.-ben. A garancián túli javítások gyűjtőhelye, importőr:
RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis**

Garancijski pogoji SLO

1. Družba U.S.REST AND SHOP. LLC za izdelke znamke ASIST zagotavlja garancijo v trajanju 12 mesecev od datuma nakupa. 12-mesečna garancija ne velja v primeru večjih poškodb zaradi obrabe ali nepravilnega rokovanja v skladu z navodili za uporabo. Življenjska doba baterije je 6 mesecev od dneva nakupa.
 2. Garancija vključuje brezplačno popravilo ali zamenjavo okvarjenih – poškodovanih delov.
 3. Glede na to, da je orodje ASIST namenjeno izključno za domačo ali hobi uporabo, proizvajalec in dobavitelj ne priporočata uporabe tega orodja v ekstremnih pogojih ali za podjetniško dejavnost.
 4. Garancije ni moč uveljavljati za škodo in napake nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve, uporabe neprimernega orodja, mehanskih poškodb, nepooblaščenega popravila in obrabe.
- Prav tako garancija ne krije škode, ki je nastala zaradi uporabe orodja za namen, za katerega ni bilo predvideno.
5. Dobavitelj ali prodajalec ne odgovarjata za škodo nastalo zaradi nestrokovnega ravnanja s tem izdelkom.
 6. V primeru uveljavljanja garancije priporočamo predložitev dokazila, s katerim stranka dokaže nakup izdelka in na katerem so označeni: datum prodaje, tipska oznaka izdelka, serijska številka izdelka, žig prodajalca in podpis prodajalca. Zaradi hitrejšega reševanja reklamacij in enostavnejše identifikacije izdelka priporočamo izpolnitev garancijskega lista, ki sestavlja spremljajočo dokumentacijo.
 7. Priporočamo, da se orodje v popravilo preda pooblaščenemu serviserju skupaj s priloženimi dokumenti (lahko tudi kopijami). Iz zgoraj navedenih razlogov priporočamo priložitev izpolnjenega garancijskega lista. Izdelek pošiljajte v trdni embalaži (priporočamo prvotno embalažo, ki je prilagojena prav temu izdelku). Tako boste preprečili morebitne poškodbe med prevozom.
 8. Reklamacijo uveljavljajte pri prodajalcu, kjer ste napravo ali orodje kupili.
 9. Garancija se podaljša za čas, ko je bil izdelek na garancijskem popravilu.
 10. V kolikor bo med servisnim pregledom reklamiranega izdelka, s strani serviserja ugotovljeno, da je bila okvara povzročena zaradi uporabe izdelka in bo s tem reklamacija izdelka zavrnjena, se popravilo opravi na stroške lastnika, in sicerle v primeru, da bo sil.



11. Družba U.S.REST AND SHOP. LLC strankam ponuja možnost podaljšanja garancije do 36 mesecev. Da bi bili upravičeni do tega podaljšanja garancije zunaj zakonskega garancijskega roka (12 mesecev), je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
 - a) Pred iztekom zakonsko določenega garancijskega roka morate delujoči izdelek prinesiti na brezplačni pregled na pooblaščen servis v 10 do 12 mesecih od datuma nakupa izdelka.
 - b) Na brezplačnem garancijskem pregledu za podaljšanje garancijskega roka je stranka dolžna predložiti originalno potrdilo in garancijo potrjeno s strani prodajalca. V garancijskem listu morajo biti čitljivo zapisani datum nakupa izdelka, tipska oznaka in serijska številka izdelka. Skupaj s originalnim garancijskim listom je potrebno predložiti tudi originalni račun nakupa.
 - c) Popolnoma funkcionalni izdelek mora biti na servisni pregled dostavljen čist in v celoti, vključno z vsemi deli in priborom.
 - d) Po servisnem pregledu bo stranki v garancijskem listu potrjen zahtevek za brezplačno podaljšano garancijo za eno leto.
 - e) Prevoz naprave s servisa k stranki zagotavlja proizvajalec strankine stroške.Izdelek:

Izdelek:

Tip:

Serijska številka:

Žig in podpis:

Datum prodaje:

Vpisi servisa:

Pri uveljavljanju reklamacije priporočamo predložitev dokazila o nakupu oziroma garancijski list.

Izdelano za RS-WETRA Group v PRC.

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

Warunki gwarancyjne PLO

1. Na podany produkt marki ASIST firma U.S.REST AND SHOP. LLC udziela 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty sprzedaży. Gwarancja 12 miesięcy nie dotyczy rzeczy uszkodzonych poprzez zużycie lub nieprawidłową manipulację, niezgodną z instrukcją obsługi. Żywotność baterii wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Niniejsza gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części.
3. W związku z tym, że narzędzie ASIST jest przeznaczone do domowego - hobbystycznego użycia, producent i dystrybutor nie zalecają używania tego narzędzia w ekstremalnych warunkach oraz do czynności w ramach działalności gospodarczej.
4. Gwarancja nie może zostać uznana w stosunku do szkód i usterek spowodowanych przez niefachowe obchodzenie się, przeciążenie, użycie niewłaściwego osprzętu, uszkodzenie mechaniczne, działanie niepowołanej osoby oraz naturalne zużycie. Gwarancja nie dotyczy również uszkodzeń powstałych z powodu innego użycia produktu, niż użycie, do którego jest on przeznaczony.
5. Dystrybutor ani sprzedawca nie odpowiadają za szkody spowodowane niefachowym obchodzeniem się i niefachową obsługą tego produktu.
6. W przypadku skorzystania z reklamacji, zalecamy przedłożyć dokument, którym klient poświadczy zakup produktu, w którym wyszczególniono: datę sprzedaży, oznaczenie rodzajowe produktu, numer seryjny, pieczętkę sklepu i podpis sprzedającego. W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji i łatwiejszej identyfikacji produktu polecamy wypełnić kartę gwarancyjną, która jest elementem załączonej dokumentacji.
7. Zalecamy przelać narzędzie do naprawy gwarancyjnej wraz z załączonym dowodem zakupu produktu (ewentualnie razem z kopią). Z wyżej podanych powodów zalecamy załączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. Produkt przesłaj solidnie zapakowany (polecamy oryginalne opakowanie, przystosowane bezpośrednio do produktu) - zapobiegiesz w ten sposób ewentualnemu uszkodzeniu przy transporcie.
8. Z reklamacji skorzystaj u sprzedawców, u których kupiłeś produkt lub narzędzie.
9. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas, w którym produkt lub narzędzie jest naprawiane.
10. Jeżeli przy kontroli reklamowanego produktu zostanie przez technika serwisowego ustalone, że usterka była spowodowana nieprawidłowym użyciem produktu, przez co reklamacja zostanie odrzucona, naprawa zostanie przeprowadzona na koszt właściciela produktu i to jedynie w przypadku, kiedy o taką naprawę wniesie.



11. Firma U.S.REST AND SHOP. LLC oferuje Klientom możliwość przedłużenia gwarancji aż do 36 miesięcy. Aby uzyskać prawo do tej przedłużonej gwarancji ponad ramę obowiązującego okresu gwarancyjnego (12 miesięcy) konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- a) Przed wygaśnięciem ustawowego terminu gwarancji należy oddać działający produkt na bezpłatny przegląd do autoryzowanego serwisu. W pełni działający produkt musi być doręczony do ośrodka serwisowego w okresie od 10 do 12 miesięcy od daty kupna produktu.
- b) Dodatkowo do bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego, w celu przedłużenia okresu gwarancyjnego, klient jest zobowiązany okazać oryginał niniejszej karty gwarancyjnej potwierdzonej przez sprzedawcę. W karcie gwarancyjnej musi być podana czytelna data zakupu produktu, oznaczenie rodzajowe i numery seryjne produktu. Jednocześnie z kartą gwarancyjną należy przedłożyć oryginał potwierdzenia zakupu produktu.
- c) W pełni działający produkt musi zostać doręczony do przeglądu gwarancyjnego czysty i kompletny, to znaczy łącznie ze wszystkimi elementami i osprzętem.
- d) Po przeprowadzeniu przeglądu serwisowego w karcie gwarancyjnej zostanie potwierdzone prawo do bezpłatnego przedłużenia gwarancji o jeden rok.
- e) Transport z serwisu do klienta zapewnia producent na koszt klienta.

Produkt:

Typ:

Numer seryjny:

Pieczętka i podpis:

Data sprzedaży:

Zapisy serwisu:

Przy korzystaniu z reklamacji zalecamy przedłożyć dokument potwierdzający zakup produktu lub ewentualnie kartę gwarancyjną. Wyprodukowano dla RS-WETRA Group w PRC.

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

GARANTIESCHEIN - DE

Garantiebedingungen

1. Auf dieses Produkt Marke ASIST gewährt die Gesellschaft U.S.REST AND SHOP, LLC, 24 Monate Garantie seit dem Verkaufsdatum. Die Garantie von 24 Monaten bezieht sich nicht auf die durch Verschleiß oder unsachgemäße Handhabung beschädigten Sachen. Im Widerspruch mit der Gebrauchsanweisung. Lebensdauer der Batterien beträgt 6 Monate seit dem Verkaufsdatum.
2. Diese Garantie umfasst kostenlose Reparatur oder Austausch der defekten- beschädigten Teile.
3. Mit Rücksicht darauf, dass das Werkzeug ASIST nur für Hausverwendung und Hobby Verwendung vorgesehen ist, empfiehlt der Hersteller und Importeur das Werkzeug nicht in extremen Bedingungen oder für Unternehmung zu benutzen.
4. Die Garantie kann nicht für Schäden und Defekte verwendet werden, die durch unsachgemäße Handhabung, Überlastung, Verwendung vom ungeeigneten Zubehör, mechanische Schäden, unbefugte Benutzung und natürlichen Verschleiß verursacht werden. Die Garantie gilt auch nicht für Schäden, die durch die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
5. Importeure und Verkäufer sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Bedienung dieses Produkts entstehen.
6. Im Reklamationsfall empfehlen wir Ihnen den Nachweis zu erbringen, womit der Kunde den Kauf des Produkts beweist, mit folgenden Angaben: das Verkaufsdatum, die Produkttypbezeichnung, die Seriennummer, der Firmenstempel und Unterschrift des Verkäufers. Wir empfehlen zur schnelleren Bearbeitung von Reklamationen und zur leichteren Identifizierung des Produkts den Garantieschein erfüllen zu lassen, der zum Bestandteil der Begleitdokumentation gehört.
7. Wir empfehlen das Werkzeug zu einer Garantiereparatur mit einem beigelegten Kaufbeleg (oder Kopien) zu senden. Aus den oben genannten Gründen empfehlen wir Ihnen den ausgefüllten Garantieschein beizufügen. Senden Sie das Produkt in einer festen Verpackung. (Wir empfehlen eine dem Produkt angepasste Originalverpackung) um mögliche Transportschäden zu vermeiden.
8. Reklamation machen Sie bei den Verkäufern geltend, bei denen Sie das Produkt oder das Werkzeug beschaffen haben.
9. Die Garantiezeit verlängert sich um die Zeit, in der sich das Produkt oder das Werkzeug im Garantieservice befinden.
10. Wenn ein Servicetechniker die Reklamation des beanstandeten Produkts prüft und stellt fest, dass der Defekt durch eine falsche Verwendung des Produkts verursacht wurde und der Anspruch daher zurückgewiesen wird, erfolgt die Reparatur auf Kosten des Eigentümers des Produkts nur auf Anfrage.
11. Die Gesellschaft U.S.REST AND SHOP, LLC bietet den Kunden die Möglichkeit der Garantieverlängerung bis auf 36 Monate. Um diese verlängerte Garantie über den Rahmen der gesetzlichen Garantiezeit (24 Monate) zu beanspruchen, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
 - a) Lassen Sie ein funktionsfähiges Produkt vor dem Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist bei einem autorisierten Service unentgeltlich überprüfen. Ein voll funktionsfähiges Produkt muss zwischen 21 Monaten und 24 Monaten ab Kaufdatum an das Servicecenter geliefert werden.
 - b) Zu dieser kostenlosen Garantieprüfung zwecks Verlängerung der Garantiezeit ist der Kunde verpflichtet das vom Verkäufer bestätigte Original dieses Garantiescheins nachzuweisen. Der Garantieschein muss das Kaufdatum des Produkts, die Typenbezeichnung und die Seriennummer des Produkts deutlich beinhalten. Gleichzeitig mit dem Garantieschein ist ein Original der Quittung über den Warenkauf zu belegen.
 - c) Ein voll funktionsfähiges Produkt muss in einem sauberen und vollständigen Zustand zur Servicekontrolle geliefert werden, d. h. einschließlich aller Komponenten und Zubehörteile.
 - d) Nach der Servicekontrolle wird dem Kunden im Garantieschein den Anspruch auf eine einjährige kostenlose Garantieverlängerung bestätigt.
 - e) Den Transport vom Service zum Kunden wird der Hersteller auf Kosten des Kunden organisieren



Produkt:

Typ:

Seriennummer:

Stempel und Unterschrift:

Verkaufsdatum:

Aufzeichnungen des Services:

*Wir empfehlen bei Beanspruchung der Reklamation einen Beleg über den Produktkauf oder den Garantieschein vorzulegen. Hergestellt für **RS-WETRA Group** in PRC.*

Sammelstelle für den Service nach Ablauf der Garantiezeit:

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

ZÁRUČNÍ LIST - HR

Jamstveni uvjeti

1. Na navedeni proizvod marke ASIST, tvrtka U.S.REST AND SHOP. LLC pruža jamstvo od 24 mjeseca od datuma prodaje. Jamstvo od 24 mjeseca se ne odnosi na opremu oštećenu habanjem ili neispravnim rukovanjem u suprotnosti s uputama za uporabu. Vijek trajanja baterije je 6 mjeseci od datuma prodaje.
2. Ovo jamstvo uključuje besplatni popravak ili izmjenu pokvarenih - oštećenih dijelova.
3. S obzirom da su alati ASIST namijenjeni samo za kućnu ili hobi uporabu, proizvođač i uvoznik ne preporučaju koristiti ovaj alat pod posebno teškim uvjetima te za djelatnost poslovanja.
4. Jamstvo se ne može primijeniti na štete i kvarove uzrokovane uslijed neprofesionalnog rukovanja, pretjeranog opterećenja, primjenom neispravne dodatne opreme, mehaničkim oštećenjem, rukovanjem neovlaštene osobe i normalnim trošenjem. Jamstvo se također ne odnosi na oštećenja zbog neke druge primjene proizvoda nego za koju je isti namijenjen.
5. Uvoznik kao ni prodavač ne odgovaraju za štete uzrokovane uslijed neprofesionalnog rukovanja ili rada s ovim proizvodom.
6. U slučaju primjene reklamacije preporučamo predočiti račun o kupnji, kojim kupac dokazuje da je proizvod kupio i na kojem je naznačeno: datum prodaje, tipska oznaka proizvoda, serijski broj, pečat prodavaonice i potpis prodavača. Kako bi se reklamacija što je moguće prije riješila i jednostavnije identifikacije proizvoda, preporučamo popuniti jamstveni list koji je u sastavu prateće dokumentacije.
7. Preporučamo vam da alat koji šaljete na popravak tijekom jamstva dostavite zajedno s računom o kupnji proizvoda (eventualno kopiju). Zbog gore navedenih razloga preporučamo priložiti popunjeni jamstveni list. Proizvod šaljite čvrstom pakiranju (preporučamo izvorno pakiranje prilagođeno izravno za proizvod), tako će se spriječiti eventualno oštećenje tijekom transporta.
8. Reklamaciju primijenite kod prodavača od kojih ste proizvod ili alat kupili.
9. Jamstveni rok se produljuje za razdoblje tijekom kojega su proizvod ili alat bili na jamstvenom popravku.
10. Ako servisni tehničar tijekom kontrole proizvoda koji reklamirate utvrdi da je kvar uzrokovan uslijed nepravilne uporabe proizvoda te ukoliko reklamacija neće biti prihvaćena, popravak će se izvršiti na trošak vlasnika proizvoda jedino ako će isti to zahtijevati.
11. Tvrtka U.S.REST AND SHOP. LLC svojim kupcima nudi mogućnost produljenja jamstva čak na 36 mjeseci. Za dobivanje produljenja jamstva iznad okvira zakonskog jamstvenog roka (24 mjeseca) moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - a) Prije isteka zakonskog jamstvenog roka funkcionalan proizvod dopremite besplatno pregledati u ovlaštenom servisu. Potpuno funkcionalan proizvod potrebno je dopremiti u ovlašteni servis u razdoblju od 21 mjeseci do 24 mjeseca od datuma kupnje proizvoda.
 - b) Za ovaj besplatan jamstveni pregled u svrsi produljenja jamstvenog roka kupac je obvezan predočiti original ovog jamstvenog lista potvrđenog od strane prodavača. U jamstvenom listu čitljivo mora biti naveden datum kupnje proizvoda, tipska oznaka i serijski broj proizvoda. Istodobno sa jamstvenim listom potrebno je predočiti original potvrde o kupnji robe.
 - c) Potpuno funkcionalan proizvod potrebno je dopremiti u servis na pregled u čistom i cjelovitom stanju, uključujući sve dijelove i opremu.
 - d) Poslije servisnog pregleda kupac će u jamstveni list dobiti potvrdu da ima pravo na besplatno produljenje jamstva za jednu godinu.
 - e) Prijevoz iz servisa kupcu osigurava proizvođač na troškove kupca.



Proizvod:

Tip:

Serijski broj:

Pečat i potpis:

Datum prodaje

Zapisi sa popravka:

Za potrebe primjene reklamacije preporučamo predočiti dokaz o kupnji proizvoda ili eventualno jamstveni list.

Proizvedeno za RS-WETRA Group u PRC.

Sabirni mjesto servisa poslije isteka jamstva:

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

WARRANTY CARD - EN

Warranty Conditions

1. The company U.S.REST AND SHOP. LLC, grants a guarantee of 24 months from the date of purchase for the above stated product. The battery service life is 6 months from the date of purchase. The warranty conditions are governed by the Civil Code.
- 2 The warranty does not cover wearing of the product caused by its usual use. This means that the warranty does not cover carbons, lubricants, rubber sealing on moving parts of the product or co on wear of moving parts, etc.
With respect to the fact that the ASIST tools are designed for domestic use only, i.e. hobby use, the manufacturer or the importer do not reco end to use this equipment under extreme conditions and for business activities.
3. If the customer claims damages and defects caused by improper handling, overloading, use of incorrect accessories, mechanical damages, unauthorized repairs and natural wear, this may be the reason for rejection of the claim.
4. The importer or the seller are not liable for damages caused by improper handling and operation of this product. Use the product only in accordance with the attached instructions for use.
5. In the case of a complaint, we reco end to submit a document which proves that the customer has purchased the product, which is indicated by: date of purchase, type designation, serial number, stamp and signature of the seller. To settle the claim faster and identify the product more easily, we reco end to have the Warranty Card filled. The Warranty Card is a part of the accompanying documentation.
6. We reco end to send the power tool to our warranty repair centre with an inserted prove of purchase (or its copy).
Due to above stated reasons, we reco end to attach a filled-in Warranty Card. We reco end to send the power tool in a solid packaging (e.g. the original packaging designed for the product) to prevent possible damages during transport.
- 7 Raise your claim at the seller, where you have purchased the product or the power tool, or in an authorized service centre specified in this manual.
- 8 If our service technician finds out during inspection of the claimed product that the defect was caused by incorrect use of the product and thus the claim will be rejected, a non-warranty repair may be agreed upon and scheduled for performance. Such non-warranty repair will be performed at the expenses of the owner of the product.
9. The company U.S.REST AND SHOP. LLC, offers a warranty extension up to 36 months to its customers. To be entitled for such extended warranty beyond the standard warranty period (24 months), the following conditions must be met:
 - a) Before the expiration of the statutory warranty period, the product must be checked in an authorized service centre (free of charge). The fully functional product must be delivered to the service centre in the period from 21 months to 24 months since the date of purchase.
 - b) For the purpose of this free warranty inspection in order to extend the warranty period, the customer must present the original of this Warranty Card signed by the seller. The date of purchase of the product, its type designation and serial number must be legibly written in the Warranty Card. Together with the Warranty Card, the original receipt of purchase must also be presented.
 - c) The fully functional product must be delivered for inspection as clean and complete, i.e. including all components and accessories.
 - d) After the service inspection is done, the entitlement for a warranty period extended by one year free of charge is validated in the Warranty Card.
 - e) The transport from the service centre to the customer is provided by the manufacturer at customer's expenses.



Product:

Type:

Serial Number:

Stamp and Signature:

Date of Sale:

Service centre notes:

When raising a claim, we reco end to provide proof of purchase declaring the purchase of the product, or to provide the respective Warranty Card. Manufactured for **RS-WETRA Group** in PRC.

Collection point for the after-warranty service:

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

BON DE GARANTIE- FR

Conditions de garantie

1. U.S.REST AND SHOP, LLC, accorde une garantie de 24 mois sur le produit de la marque ASIST , à compter de la date d'achat. Les batteries ont une durée de vie de 6 mois, à compter de la date d'achat. Les conditions de garanties sont régies par les dispositions relatives du code civil.
- 2 La garantie ne couvre pas l'usure du produit provoqué par une utilisation normale du produit. Cela signifie que la garantie ne s'applique pas aux charbons, lubrifiants, les joints caoutchouc des pièces mobiles du produit ni à l'usure normale des pièces mobiles etc. Vu que les outils ASIST sont conçus pour un usage domestique ou bricoleur, le fabricant et le fournisseur déconseillent d'utiliser cet outil dans des conditions extrêmes ou dans le cadre d'une activité entrepreneuriale.
3. La réclamation du produit en raison de l'endommagement ou du défaut du produit suite à un traitement inapproprié, une utilisation excessive ou incorrecte, un endommagement mécanique, l'intervention d'une personne non autorisée ou l'usure normale peut être rejetée.
4. Ni le fabricant ni le vendeur ne seront tenus responsable pour les dommages entraînés par un traitement ou une opération inappropriée du produit. Utilisez le produit en stricte conformité avec le mode d'emploi fourni.
5. Si vous souhaitez appliquer la garantie, nous vous conseillons de présenter une preuve d'achat sur laquelle sera indiqué : la date d'achat, la désignation du type de produit, le numéro de série, le cachet du magasin et la signature du vendeur. Pour accélérer le processus de réclamation et faciliter l'identification du produit, nous vous conseillons de faire remplir le bon de garantie qui fait partie de la documentation d'origine.
6. En plus du produit, il est conseillé d'envoyer à l'atelier de réparation correspondant aussi le reçu (ou son copie) attestant l'achat du produit.
- Pour ces raisons, nous vous conseillons de joindre un bon de garantie rempli. Il est recommandé d'envoyer le produit dans un emballage solide (si possible, l'emballage original, conçu pour le produit), afin d'éviter tout dommage au cours du transport.
7. La réclamation doit être déposée chez le vendeur qui vous a vendu le produit ou les outils, ou auprès du centre de service autorisé, indiqué dans le présent mode d'emploi.
8. Si, pendant le contrôle du produit réclamé, le technicien de service constate que le défaut a été provoqué par une mauvaise utilisation du produit et, par conséquent, refuse la réclamation, il est possible d'arranger une réparation en dehors de la garantie, qui sera effectuée dans un délai convenu et aux frais du propriétaire du produit.
9. La société U.S.REST AND SHOP, LLC, permet à ses clients de prolonger la garantie jusqu'à 36 mois. Pour obtenir le droit à la prolongation de la garantie au-delà de la durée de garantie définie par la loi (24 mois), il faut remplir les conditions suivantes :
 - a) Faire inspecter le produit, gratuitement, dans un centre de service autorisé avant l'expiration du délai de garantie.
 - Un produit pleinement opérationnel doit être livré au centre de service autorisé pendant la période de 21 - 24 mois depuis la date d'achat du produit.
 - b) Pour effectuer cette inspection gratuite en vue de prolonger la garantie, le client doit fournir l'original du présent bon de garantie confirmé par le vendeur. Dans le bon de garantie doit être indiqué, de manière lisible, la date d'achat du produit, la désignation du type de produit et les numéros de série du produit. En plus du bon de garantie, il faut fournir l'original du reçu d'achat du produit.
 - c) Un produit pleinement fonctionnel envoyé pour l'inspection technique doit être propre et complète, c'est-à-dire avec toutes les pièces et tous les accessoires.
 - d) Suite à l'inspection technique, il sera indiqué dans le bon de garantie que le client avait obtenu le droit à la prolongation de la garantie d'un an supplémentaire.
 - e) Le transport du produit depuis le centre de service au client est assuré par le fabricant aux frais du client.



Produit :

Type :

Numéro de série :

Cachet et signature :

Date de vente :

Notes du centre de réparation :

Il est recommandé de fournir un reçu d'achat du produit ou le bon de garantie en déposant la réclamation.

Créé pour **RS-WETRA Group** en PRC.

Point de collecte pour les services fournis après l'expiration de la garantie :

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

CERTIFICATO DI GARANZIA - IT

Condizioni di garanzia

1. La società U.S.REST AND SHOP. LLC, concede per il prodotto specificato del marchio ASIST una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di vendita.

La durata della batteria è di 6 mesia decorrere dalla data di vendita. Le condizioni di garanzia sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del Codice civile.

2. La garanzia non si applica all'usura del prodotto causata dal suo normale utilizzo. In altri termini, la garanzia non si applica ai carboni, grassi, alle guarnizioni di go a sulle parti mobili del prodotto o alla normale usura delle parti mobili ecc.

Considerando che l'utensile ASIST è destinato solo all'uso domestico – hobbistica, il produttore né l'importatore consigliano di utilizzare l'utensile i condizioni estreme e per attività co erciali.

3. Nel caso in cui venga applicato dal cliente il diritto di garanzia per danni e difetti causati dall'uso improprio, dal sovraccarico, dall'uso di accessori non addatti, dai danni meccanici, dall'intervento non autorizzato e dall'usura naturale, può essere il motivo per respingere il reclamo.

4. L'importatore né il venditore sono responsabili per danni causati da manipolazione e utilizzo impropri del prodotto. Utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni per l'uso allegate.

5. In caso di reclamo si consiglia di fornire un documento, con il quale il cliente dimostra l'acquisto del prodotto dove di solito viene indicato: la data di vendita, la designazione del tipo del prodotto, il numero di serie, il timbro del negozio e la firma del venditore. Per un disbrigo del reclamo più rapido e per un'identificazione del prodotto più facile si consiglia di farsi compilare il certificato di garanzia, il quale fa parte della documentazione di accompagnamento.

6. Si consiglia di inviare l'utensile per una riparazione di garanzia con un certificato di acquisto allegato (eventualmente una sua copia).

Per i motivi sopra indicati si consiglia di allegare il certificato di garanzia compilato. Si consiglia di inviare il prodotto in un imballo solido (si raccomanda l'imballo originale adattato direttamente sul prodotto) per evitare eventuali danni durante il trasporto.

7. Presentare il reclamo presso il venditore, da cui il prodotto o il dispositivo è stato acquistato, eventualmente presso un centro di assistenza elencato nelle presenti istruzioni.

8. Se, ispezionando il prodotto contestato, il tecnico dell'assistenza rileva che il difetto è stato causato dall'utilizzo improprio del prodotto e il reclamo quindi sarà respinto, si può concordare una riparazione fuori garanzia, la quale verrà eseguita alla data concordata e alle spese del proprietario del prodotto.

9. La società U.S.REST AND SHOP. LLC, offre ai clienti la possibilità di estendere la garanzia fino ai 36 mesi. Per beneficiare di tale garanzia estesa oltre il periodo di garanzia legale (24 mesi) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) Far ispezionare gratuitamente il prodotto funzionale presso un centro di assistenza prima della scadenza del periodo della garanzia legale. Il prodotto perfettamente funzionante deve essere consegnato al centro di assistenza nel periodo dal mese 21 al mese 24 a decorrere dalla data d'acquisto.

b) Il cliente è tenuto a presentare il certificato di garanzia originale autenticato dal venditore all'ispezione gratuita di garanzia al fine di estendere il periodo di garanzia. Il certificato di garanzia deve contenere una specificazione leggibile della data di acquisto del prodotto, della designazione di tipo e del numero di serie del prodotto. Oltre al certificato di garanzia è necessario presentare la ricevuta originale del prodotto.

c) Il prodotto perfettamente funzionante deve essere consegnato per l'ispezione dell'assistenzapulito e completo, i.e. compresi tutti i componenti e accessori.

d) Dopo l'ispezione dell'assistenza il cliente riceverà una conferma del diritto a una garanzia gratuita estesa per un anno.

e) Il produttore provvede al trasporto dal centro di assistenza al cliente a spese del cliente.



Prodotto:

Tipo:

Numero di serie:

Timbro e firma:

Data di vendita:

Annotazioni dell'officina di riparazione:

Quando si presenta un reclamo, si consiglia di presentare il certificato di acquisto del prodotto o eventualmente il certificato di garanzia. Prodotto per **RS-WETRA Group** in PRC.

Punto di raccolta dell'assistenza post-garanzia:

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

CERTIFICADO DE GARANTÍA - ES

Condiciones de garantía

1. La compañía U.S.REST AND SHOP. LLC, proporciona para el producto ASIST descrito anteriormente una garantía de 24 meses a partir de la fecha de venta.

La duración de la batería es de 6 meses a partir de la fecha de venta. Las condiciones de la garantía se rigen por las disposiciones pertinentes del Código Civil.

2. La garantía no cubre el desgaste causado por el uso normal del producto. Es decir, la garantía no se aplica a los carbones, grasas lubricantes, sellos de goma en las partes móviles del producto o al desgaste normal de las partes móviles, etc.

Como la herramienta ASIST está destinada solo para uso doméstico - hobby, ni el fabricante ni el importador recomiendan usar esta herramienta en condiciones extremas y para actividades comerciales.

3. En caso de que el cliente reclame la garantía por daños y defectos causados por un manejo inadecuado, sobrecarga, uso de accesorios incorrectos, daños mecánicos, utilización por personas no autorizadas y desgaste natural, ésta puede ser una razón para rechazar el reclamo.

4. Ni el importador ni el vendedor son responsables de los daños causados por el manejo y manipulación incorrectos de este producto. Utilice el producto solo de acuerdo con el manual de instrucciones adjunto.

5. En caso de una reclamación, recomendamos presentar un documento que compruebe la compra del producto por parte del cliente, donde se indique: fecha de compra, designación del tipo de producto, número de serie, sello de la tienda y firma del vendedor. Para procesar quejas de manera más rápida y para identificar el producto más fácilmente, le recomendamos rellenar el certificado de garantía, que forma parte de la documentación original.

6. Recomendamos que envíe la herramienta para reparación en garantía junto con el comprobante de compra (o su copia).

Por las razones anteriores, recomendamos adjuntar el certificado de garantía rellenado. Recomendamos enviar el producto en un embalaje resistente (recomendamos el embalaje original adaptado directamente al producto) para evitar daños durante el transporte.

7. Realice una reclamación en el distribuidor donde compró el producto o la herramienta, o en un centro de servicio autorizado que figura en este manual.

8. Si el técnico de servicio descubre durante la inspección del producto reclamado que el defecto fue causado por el uso incorrecto del producto y, por lo tanto, el reclamo es rechazado, es posible solicitar una reparación fuera de garantía, que se llevará a cabo en el momento acordado y a cargo del propietario.

9. La compañía U.S.REST AND SHOP. LLC, ofrece a los clientes la opción de extender la garantía hasta 36 meses. Para calificar para esta garantía extendida más allá del período de garantía legal (24 meses), se deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Haga inspeccionar la funcionalidad del producto de forma gratuita en un centro de servicio autorizado antes de que expire el período de garantía legal.

Se debe entregar un producto totalmente funcionante al centro de servicio dentro de un período de 21 a 24 meses a partir de la fecha de compra.

b) Para esta inspección de garantía gratuita con el fin de extender el período de garantía, el cliente está obligado a presentar el original de este certificado de garantía confirmado por el vendedor. La fecha de compra del producto, la designación del tipo y el número de serie del producto deben ser claramente legibles en el certificado de garantía. Junto con el certificado de garantía, es necesario presentar el recibo original de la compra de productos.

c) El producto debe ser entregado completamente funcionante, limpio y completo, es decir incluidos todos los componentes y accesorios, para la inspección de servicio.

d) Después de la inspección de servicio, se confirmará al cliente en el certificado de garantía el derecho a una garantía extendida gratuita por un año.

e) El transporte desde el servicio al cliente será provisto por el fabricante a cargo del cliente



Producto:

Tipo:

Número de serie:

Sello y firma:

Fecha de venta:

Notas del centro de reparaciones:

Al presentar una queja, le recomendamos que presente un comprobante de compra del producto o posiblemente un certificado de garantía. Hecho para el **RS-WETRA Group** en pRC.

Punto de recogida post servicio de garantía:

RS-WETRA Group, service ASIST
Areál Moravolen, Janáčkova 760/4, 796 01 Jeseník, Czech Republic
www.wetra-xt.com/servis

RS WETRA

GROUP

Asist®

Asist®
smart garden

NORDIX®
SHARP TOOLS

GIORI
MILANO - 1888

J.⊕.WRIGHT
SINCE 1878

MAURITZ®
GENÈVE

REPORTER