

Powder-coated surface



Care instructions

de	Pflegeanleitung für pulverbeschichtete Oberflächen
en	Care instructions for powder-coated surfaces
fr	Notice d'entretien pour les surfaces thermolaquées
nl	Onderhoudsinstructies voor poedergecoate oppervlakken
es	Instrucciones de mantenimiento para superficies pintadas
it	Istruzioni per la manutenzione delle superfici verniciate a polvere
pt	Instruções de tratamento para superfícies com revestimento em pó
da	Rengøringsvejledning til pulverlakerede overflader
fi	Hoito-ohje pulverimaalatuille pinnoille
no	Vedlikeholdsanvisning for pulverbelagte overflater
sv	Skötselansvisning för pulverlackerade ytor
et	Pulbervärvitud pindade hooldusjuhend
pl	Instrukcja pielęgnacji powierzchni powlekanych proszkowo
ru	Инструкция по уходу за поверхностями с порошковым покрытием
cs	Návod k ošetřování práškově nastříkaných povrchů
sk	Návod na starostlivosť o povrchy s práškovým povlakom
hu	Ápolási útmutató porbevonatú felületekhez
hr	Upute za održavanje za površine premazane prahom
ro	Instrucțiuni de întreținere pentru suprafețele acoperite cu pulbere
sl	Navodila za nego prašno lakiranih površin
bg	Инструкции за поддръжка на повърхности с прахово покритие
lv	Pulverkrāsotu virsmu kopšanas pamācība
lt	Miltelinio būdu dengtų paviršių priežiūros instrukcija
tr	Toz boya kaplamalı yüzeyler için bakım talimatı
zh	粉末涂层表面保养说明
ko	분말 코팅된 표면의 관리 방법
ja	パウダーコーティング仕上げ面のお手入れの手引き
ar	بالمسحوق المطلية بالأسطح العناية إرشادات

Návod k ošetřování

Poznámka!

Abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky mohou poškodit povrch.

- > Používejte ph neutrální čisticí prostředek (ph7) a měkký čisticí hadr.

Rozprašovaná mlha může vniknout do nejmenších otvorů a poškodit povrch.

- > Rozprašovací čisticí prostředek nastříkejte na hadr a ne přímo na výrobek.

Příliš dlouhé intervaly čištění mohou mít za následek zatvrdlé nečistoty.

- > Povrch čistěte pravidelně, resp. ihned, jakmile je znečištěný.
- > Povrch čistěte měkkým, vlhkým hadrem.
- > Silnější nečistoty odstraňte teplou vodou a čisticím prostředkem, který aplikujete na hadr.
- > Otřete mírně vlhkým hadrem, aby se odstranily všechny zbytky čisticího prostředku.
- > Potom povrch vysušte.