



## NÁVOD K POUŽITÍ

### 1. POUŽITÍ

Membránové pojistné ventily zahrnují typy:

R – omezený průtok 1/2" 3/4" 1"

T – plný průtok 1/2"

M – omezený průtok, větší výstup 1/2"x3/4" – 3/4"x1" – 1"x1 1/4"

S – zmenšený průtok (použití v solárních systémech) 1/2"

Nastavená hodnota – v barech – je natištěna na víčku.

Podmínky použití jsou uvedeny v tabulce:

Kapalina	Voda
Pracovní teplota	+0°C až 110°C pro typy R-T-M +0°C až 150°C pro typ S
Max. pracovní tlak	10 bar
Koeficient Kd (podle EN4126-1)	0,3 (pro 1/2" a 3/4"); 0,2 (pro 1")
Nastavený přetlak	10% nastaveného tlaku

### 2. MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

**Pro správnou funkci je nutno dodržet směr proudění označený na těle ventilu.**

K utěsnění závitů použijte materiál vhodný pro typ použité kapaliny.

Našroubujte ventil na trubky se závitem tak, že ho hasákem uchopíte na připravených ploškách. Dotáhněte, aby spoje těsnily.

**Neutahujte ventil za jiné části, než za připravené plošky**

Trubky se musí řádně podepřít, aby nedošlo k namáhání ventilu.

Vypouštěná voda musí směřovat dolů; pamatujte prosím, že trubka umístěná směrem dolů snižuje objem výtoku pojistného ventilu.

### 3. ÚDRŽBA

Ventil nevyžaduje žádnou údržbu.

Zkontrolujte a odstraňte nečistoty v kapalině, které by mohly poškodit ventil. Pokud nečistoty na membráně způsobují kapání, otočte knoflíkem, odlehčete membránu a vyčistěte ji propláchnutím.

**Nedemontujte a nevyměňujte hlavu pojistného ventilu**

**Pokud je použita kapalina odolná vysokým teplotám, použijte ochranné rukavice.**